

ØVRE EIKER KOMMUNE - KULTURMINNEREGISTRERING OG VURDERING 2016

Gnr/bnr:	Adresse:	Navn/betegnelse:		Beskrivelse verdurdering
1/1/0	Hornegata 89	DRIFTSBYGNING, "HORNEV", HORNE SØNDRE. Fjøset (SEFRAK-registrert) er revet.	Svært høy	Sjeldne bygninger. Bygdas største laftelåve i god stand. Eneste bevarte store stall med trev. Utedo med 4 seter.
7/5/0	Haugerudveien 11	VÅNINGSHUS, ROLVSRUD	Svært høy	Meget sjelden (unik) planløsning. Høy alder, meget autentisk. Planløsning snudd mot nytt tun. Fundamenteringsproblemer og overflateforfall. Svært viktig å verne.
7/5/0	Haugerudveien 11	DRIFTSBYGNING, ROLVSRUD	Svært høy	Laftet låve med skjuler på begge langsider. Høy alder, meget sjelden og i god stand.
15/1	Buslandveien 4	Bur, Søndre Busland. Tillyttet fra Grenskogen, Sigdal.	Svært høy	Til tross for tillyttet, et meget sjeldent bur, trolig oppført av en av de fremste byggmestere i Numedal. Autentisk og i god stand. Tillyttet fra Grenskogen, Sigdal.
15/2	Buslandveien 5	Smie, Busland. Tillyttet fra Søre Gren (5/1) i Sigdal år 2000.	Svært høy	Tillyttet. Sjelden bygningstype med uvanlig høy alder. Autentisk og i god stand.
25/4/0	Voldstadveien 220	VÅNINGSHUS, VÅLEN, VÅLEN SØNDRE	Svært høy	Sjeldent og arkitektonisk elegant utformet hus, høy autentisitet og i god stand.
32/12/0	Vinsvoldveien 85	HOVEDBYGNING, VINDSVOLL, VINDSVOLL, ØVRE EIKER.	Svært høy	Stort og tidstypisk våningshus, rimelig autentisk, sjelden og høy alder. Tiltakende takskader har forhåpentligvis ikke gjort større skade på bygningskroppen.
34/1	Torbergveien 16	Våningshus, Thorberg, Vestfossen	Svært høy	Sjeldent god bevart og autentisk slik huset ble bygd om for 200 år siden. Opprinnelige vinduer 2. etg. og 1. etg preget av modernisering midt på 1800-tallet. Meget sjelden.
35/1/0	Bessebergveien 22	VÅNINGSHUS, HEDENSTAD.	Svært høy	Sjeldent stort våningshus med høy alder, delvis original kleddning, sveitserstils veranda og tak. Sjelden.
35/10/0	Fredfosskata 37	Fredfoss Uldvarefabrikk	Svært høy	Sentral bedrift i kommunens historie, symbolbygg.
35/10/0	Fredfosskata 39	BOLIGHUS, HAUGE, HEDENSTAD.	Svært høy	Symbolbygg for industrivirksomheten og bygda. Høy alder, autentisitet og sjeldenhet.
35/10/0	Fredfosskata 41	Fredfoss Uldvarefabrikk	Svært høy	Symbolbygg med høy arkitektonisk kvalitet.
35/32/0	Røkebergveien 59	Røkeberg skole	Svært høy	Nyklassistisk skole med høy arkitektonisk kvalitet, rimelig autentisk og viktig som symbolbygg og bruk.
39/3/0	Stromnesgata 1	HOVEDBYGNING, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	Svært høy	Helt autentisk fra tidlig sveitserstil, med lovsagdekor av høy kvalitet og overveieende gammelt vindusglass. Svært sjelden i dag.
39/6/0	Fabrikkkata 5	Industri, Hollenderbygget	Svært høy	Signalbygget som i dag fremstår som viktigste formidler av Vestfossen papirfabrikks historie. Rimelig autentisk og godt bevart.
39/12/0	Grindaveien 36	VÅNINGSHUS, PETRABORG, FOSSESHOLM. Også g/bnr. 39/396	Svært høy	Lystgårdspreget anlegg med unik planløsning med lodgia og høy kvalitet på bevarte deler av interiør. Symbolbygg knyttet til Fossholms historie.
39/54/0	Fossgata 7	Skolen	Svært høy	Skoleanlegg med svært høy arkitektonisk kvalitet. Arkitekt Bjørn Thinn Syvertsen. Symbolbygg i kommunen.
39/283/0	Fossgata 49	SIDEFLØY (NORD), FOSSESHOLM (RA: BRYGGERHUS)	Svært høy	Tillyttet langloft fra før 1664. Meget sjeldent bygg. Fredet.
39/283/0	Fossgata 49	KLOKKETÅRN, FOSSESHOLM	Svært høy	Fredet. Symbolbygg og arkitektonisk perle. Mulig oppført av Brede Rantzau.
39/286/0	Fossgata 49	HOVEDBYGNING "FOSSESHOLM", FOSSESHOLM.	Svært høy	Fredet. Det fremste kulturminne i kommunen.
39/286/0	Fossgata 49	SIDEBYGNING, SØRFLØY, FOSSESHOLM	Svært høy	Fredet.
39/286/0	Fossgata 49	STEINFJØS, FOSSESHOLM	Svært høy	Eneste bevarte steinfjøs av noe størrelse i kommunen. Fredet.
39/402/0	Fabrikkkata 21	Gamle Vestfossen Kraftstasjon	Svært høy	Tidlig kraftstasjonsbygning i autentisk forfatning..
39/509/0	Brukskata	Industri, Siløene	Svært høy	Høy arkitektonisk kvalitet. Landemerke som symboliserer siste fase i industrivirksomheten i Vestfossen.
46/3/0	Vestre Kongsvei 16	Våningshus, Søndre Lunde	Svært høy	Til tross for en del nyere endringer er huset med så høy alder sjeldent autentisk og er oppført med høy kvalitet og elegant detaljering.
49/78/0	Jernbanegata 8	Bolighus, Jernbanegata 8, Vestfossen	Svært høy	Kunstnerbolig for stuntpoet Triztan Vindtorn. Huset er tillyttet. Angivelig eneste hus som sto over storbrannen.
53/1	Jungercellene- celle 1	Cellehytte	Svært høy	
53/1	Jungercellene- celle 2	Cellehytte	Svært høy	
53/1	Jungercellene- celle 3	Cellehytte	Svært høy	
53/1	Jungercellene- badstu	Badstu	Svært høy	
55/9	Skarra nedre stoll mundlock	Stoll	Svært høy	
56/10	Kiemp-inskripsjonen	Inskripsjon	Svært høy	
56/10	Soluret	Inskripsjon	Svært høy	
61/11/0	Semsveien 180	KÅRBOLIG, BERG, ØVRE EIKER	Svært høy	Utkraget (meget sjelden) og med svært høy alder. Oppført av eier med høy posisjon.
62/2/0	Aasveien 126	Smie, Skjøl	Svært høy	Meget sjelden, rimelig autentisk og høy alder.
68/1/0	Gorudveien 91	VÅNINGSHUS, ØDEGÅRD	Svært høy	Sjelden bygningstype, høy håndverkskvalitet og med originalvinduer stort sett bevart.
70/4/0	Hoensvannsveien 2	STABBUR, GORUD	Svært høy	Sjelden burtype med steilt tak og lysglugger med skodder.
73/54/0	Rørenveien 33	VÅNINGSHUS, HAAVET, SEM (GAMLESTUA).	Svært høy	Meget sjelden bygningstype i autentisk skikkelse. Svært høy verneverdi til tross for tekniske problemer.
77/1/0	Kirkealeen 22	STABBUR, EIKER/ HAUG PRESTEGÅRD.	Svært høy	Stort flatbygdstur med høy alder og prestegårdstilhørighet.
77/1/0	Kirkeveien 2	HAUG KIRKE	Svært høy	Fredet
77/1	Fossholms gravsted	Gravminne	Svært høy	
77/1	Christopher B. Hoens gravsted	Gravminne	Svært høy	
77/1	Minnesmerke: Hans Strøm	Minnesmerke	Svært høy	
77/1	Bauta Haug, falne 1940-45	Krigsminnesmerke	Svært høy	
77/553	Stasjonskata 43 og 45	Stasjonskata 43, Hokksund. Arkitekt Bjørn Thinn Syvertsen.	Svært høy	Sen-funkis av sjeldne høy kvalitet og med detaljer typiske for en av samtidens mest markante arkitekter. Sannsynligvis arkitektens beste bygg fra siste del av hans virke.
78/2/0	Hoensveien 37 A	STABBUR, HONS BRUK, HON ØVRE.	Svært høy	Nasjonalromantisk kopi av telemarkstur. Høy kvalitet i håndverksmessig utførelse. Meget sjelden i nasjonal sammenheng.
78/4/0	Skotselveveien 359	Skjolden	Svært høy	Sjeldent autentisk bolighus med så høy alder.
79/115	Øvre Hellefossvei 23	Bolig, Øvre Hellefossvei 23, Hellefoss. Tillyttet laftebygning fra Nedre Hoen.	Svært høy	Sjelden i utforming og størrelse, og meget autentisk. Symbolbygg for industrisammenheng.
83/15/0	Groslandveien 12	VÅNINGSHUS, VALTUN, FOSSUM	Svært høy	Flyttet, ombygd og påbygd med utkragning på 1700-tallet. Utkragning alderstrekk og svært sjeldent. Spor etter sperretak (også en sjelden konstruksjon).
88/16	Holtefjellcelle 3 - hytte 2	Cellehytte	Svært høy	
88/16	Holtefjellcelle 3 - hytte 3	Cellehytte	Svært høy	
90/5/0	Geveltseterveien 34	UTHUS, SKAR, SKAR	Svært høy	Sjelden, laftet låve på mindre bruk.
96/15/0	Verksveien 93	SMIE, SMEDSTAD, Flyttet fra Vendelborgkata 114.	Svært høy	Sjelden bygning knyttet til viktig kulturhistorie.
98/19/0	Fossbergveien 29	BRYGGERHUS, FOSSBERGET, LANGERUD SØNDRE	Svært høy	Sjeldent autentisk og godt bevart bryggerhus fra tiden.
100/69/0	Hobbeldstadgata 8	BOLIGHUS/BRYGGERHUS, HUSNR. 108, DYNGE.	Svært høy	Fredet 1979. Sjelden byhustype med svært høy alder og autentisitet.
102/8/0	Dynge 34	BOLIG, JORDMORGÅRDEN, KOLBRÆKGÅRDEN, HAUGSUND	Svært høy	Fredet.
102/26/0	Storgata 75	BOLIG, FALCHEGÅRDEN	Svært høy	Sentralt hus i kommunehistorien, høy alder og sjelden som stilobjekt.
103/6/0	Stryken 8	Sorenskrivergården. Arkitekt Karl Guettler.	Svært høy	Sentralt bygning i kommunens historie.
103/6/0	Stryken 8	Uthus, Sorenskrivergården. Arkitekt Karl Guettler.	Svært høy	Viktig del av kulturmiljøet.
103/84/0	Storgata 48	Arbeidern. Arkitekt Rinnan og Tveten.	Svært høy	Sentralt hus i kommunens historie.
103/137/0	Storgata 43	TINGSTUA, STORGATA, LERBERG, HOKKSUND	Svært høy	Kommunens "vugge". Symbolbygg og sentralt hus i kommunens historie.
103/203/0	Telthuskata 1	LERBERGMOEN TELTHUS	Svært høy	Unik bygning i regional sammenheng. Vern gjennom landsvervplanen for forsvaret.

108/1/0	Klommesteinveien 101	VÅNINGSHUS, KLØMMESTEIN, KLØMMESTEIN.	Svært høy	Kultur og administrasjonssted i bygda. Stilmessig bevart selv omfasadene er fornyet.
111/3/0	Elkernveien 275	Våningshus, Brekke	Svært høy	Sjelden bygningstype bevart, høy kvalitet, meget autentisk.
115/3/1	Hakavikveien 1033	Kraftverk, Hakavik kraftverk. Arkitekt Sigmund Brønne.	Svært høy	Høy arkitektonisk kvalitet og symbolbygg i autentisk og god stand. Fredet.
119/6/0	Bollerud 23	VÅNINGSHUS, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	Svært høy	Meget høy alder og autentisitet. Sjelden også slik den ble modernisert i empirestil.
121/2/0	Sundhaugveien 168	Koblingshus, Sundet. Arkitekt Sigmund Brønne.	Svært høy	Fredet.
121/2/0	Sundhaugveien 168	Restaurant, Sundhaugen Turistpaviljong. Arkitekt Chr. Fr. Arbo	Svært høy	Tradisjonssted og symbolbygg. Sjelden som funkisrestaurant og rimelig autentisk.
125/4/0	Assideveien 525	VÅNINGSHUS, KLUNDERUD, KLUNDERUD, DARBU	Svært høy	Svalgangsbygning omrøstet og tilbygd. Sjeldent utviklingsmønster. Interiører også sjeldent godt bevart.
127/1	Assideveien 453	Våningshus, Stavlum, Krekling	Svært høy	Til tross for dårlig tak og generelt forfall, har huset høyeste verneverdi. Planløsningen representerer en overgangsform mellom svalgangshus og mer moderne planløsninger fra slutten av 1700-tallet. Høy kvalitet på laftearbeid og detaljering.
128/5/0	Assideveien 310	Smie, Kårtvet. Registrert som sommerfjøs i SEFRAK.	Svært høy	Sjelden bygningstype, her i god og rimelig autentisk stand. Skal ha komplett interior.
130/4/0	Grosvoldveien 551	BRYGGERHUS, PINSLE, VEGO, KREKLING.	Svært høy	Et av de eldste bevarte bryggerhus i bygda. Barokk dør med geriker. Meget sjelden, rimelig autentisk.
134/8/0	Gamle Kongsbergveien 485	VÅNINGSHUS, LIVERUDMOEN, LIVERUD, SKOGEN	Svært høy	Meget sjeldent eksempel på tilbygg med skjevt røste, utbredt på 1700-tallet, men i dag meget sjeldent. Skysskifte på Sølvveien.
141/6/0	Gamle Kongsbergveien	VÅNINGSHUS, BRAATEN, TEIGEN, SKOGEN	Svært høy	Tidligere utbredt, nå sjelden bygningstype i autentisk, men forfallen tilstand. Bør reddes!
142/1/0	Gamle Kongsbergveien 247	VÅNINGSHUS, GULLARSRUDD NEDRE, GULLIKSRUD, GULLIKSRUD NEDRE, GULLIKSRUD	Svært høy	Trolig arkitekttegnet, naturlig sammenheng med Olafsen arkitekturundervisning på Bergseminaret. Sjeldent høy autentisitet for et 200 år gammelt bolighus.
143/5/0	Aspeseter	DRIFTSBYGNING, ASPESETEREN, TEIGEN, LURDALEN	Svært høy	En av bygda to største lafete låver, og trolig den eldste. Autentisk, høy alder og god stand.
147/9/0	Lurdalsveien 640	DRIFTSBYGNING, MYRHAGEN, KOLSJUM, LURDALEN	Svært høy	Utkraget laffelåve, meget sjelden på flatbygdene. Autentisk og i meget god stand.
150/1/0	Kongsbergveien 1031	STABBUR, RUSTAND, RUSTAND, KREKLING.	Svært høy	Trolig eneste "bevarte" kværnhus i kommunen. Flyttet og utvidet med forrom til bruk som bur.
150/1/0	Kongsbergveien 1031	SMIE, RUSTAND, RUSTAND, KREKLING	Svært høy	En av meget få bevarte smier. Autentisk, med høy alder og i god stand.
153/1/0	Fiskumgata 64	VÅNINGSHUS, NEDRE FISKUM VANDFALL, FISKUM, DARBU	Svært høy	Automatisk fredet. Trolig eldste profane hus i kommunen. Laftekjerne med dekor, oppført av Lorents v. Hadelen.
154/44/0	Kongsbergveien 687	FISKUM KIRKE	Svært høy	Kirkested og kirke med svært høy alder og autentisitet.
154/44	Fiskum gamle kirkegård	Gravminner	Svært høy	
161/1/0	Kongsbergveien 460	HOVEDBYGNING, HEGSTAD	Svært høy	Til tross for tekniske utfordringer er dette et viktig kulturminne som kan ha meget høy alder.
164/17	Hollefjellcelle 3 - hytte 1	Cellehytte	Svært høy	
169/1	Rakkestadveien 141	Postkarhus, Øvre Rakkestad, Skotselv	Svært høy	Eneste postkar-bygning i kommunen og kanskje i regionen. Derfor meget sjelden.
178/2/0	Vestbyveien 98	VÅNINGSHUS, SOLLI, SØRLI SOLLI, STENSJUM	Svært høy	Komplett sveitsbygning med eldre kjerner. Sjeldent vakker dekor.
184/6/0	Nedre Lobben 56	VÅNINGSHUS, LOBBEN STORE, LOBBEN STORE, LOBBEN	Svært høy	Meget få slike bygninger er bevart.
186/60	Dalerveien 6	Skole, Skotselv skole, Skotselv	Svært høy	Symbolbygg. Arkitekttegnet og med høy kvalitet.
186/89	Hassel masovn	Masovn	Svært høy	
186/211/0	Verksveien 114	VÅNINGSHUS, DALER, BAKKE PRESTEGÅRD, DALER, SKOTSELV (ØVRE EIKER KAPPELLANGÅRD)	Svært høy	Administrasjonsbygning Hassel jernverk. Senere kapellangård. Arkitekttegnet. Symbolbygg. Fredet.
189/3	Verksveien 80	DUVELGÅRDEN, HUS NR. 13, DALER, SKOTSELV	Svært høy	Eneste bevarte hus fra Hassel jernverk som fremstår slik det ble utformet tidlig på 1800-tallet. Første etasje og flere bygningdetaljer fra 1700-tallet.
189/14/0	Kopperudveien 16	DRIFTSBYGNING, KOPPERUD, ULLELAND, KOPPERUD	Svært høy	Meget sjelden, høy alder og god tilstand.
189/144/0	Kopperudhøgda 28	Utsikten	Svært høy	Arkitekttegnet i dragestil. Sjelden og særegen utforming
191/4/0	Skotselvsveien 719	VÅNINGSHUS, NORJORDET, SKOTT NORDRE, STORMOEN. Vinduer i loftsetasjen er gjenbruk.	Svært høy	Sjeldent godt bevart empirehus.
194/1	Verp kalkovn	Kalkovn	Svært høy	
195/2/0	Leversbyveien 411	STUE, GRØTÅSEN, ØDEVERP	Svært høy	Til tross for dårlig kjellermur er dette huset et enestående verneobjekt på grunn av høy alder og autentisitet.
204/1/0	Ringriksveien 696	STABBUR, DRAMDAL ØVRE, DRAMDAL	Svært høy	Meget sjeldent dobbeltbur med midtgang.
205/002	Sluten 298	Våningshus, Ingebu, Sluten	Svært høy	Sjeldent godt bevart bolighus med så høy alder. Lovsagdekor omfattende og med sjeldent høy kvalitet. Vinduer med kunstnerisk kvalitet er gjenbruk fra sent 1700-tallet.
2062/1	Skotselv bru	Jernbru	Svært høy	
2072/1/0	Gamle Kongsbergveien ved nr. 615	Bru, Smedbrua, Darbu	Svært høy	Fredet. Trolig landets eldste, bevarte steinhvelvsbru.
2072/1/0	Gamle Kongsbergveien mellom nr. 434 og 447	Skogen bru, Lille Smedbrua, Darbu	Svært høy	Fredet. Kulvert med sjeldent høy alder, autentisk utførelse og en type kulturminne som det er bevart meget få av på landsbasis.
4001/2/0	Drammensveien 2 A	STASJONSBYGNING, HOKKSUND STASJON. Arkitekt Paul Due.	Svært høy	Symbolbygg og arkitektonisk perle. Fredet 2002.
1/1/0	Hornegata 89	VÅNINGSHUS, "HORNE", HORNE SØNDRE.	Høy	Meget stort våningshus med høy alder og autentisitet.
1/1/0	Hornegata 89	SIDEBYGNING, "HORNE", HORNE SØNDRE.	Høy	Sjeldne bygninger, i lenke, med høy alder og autentisitet
1/1/0	Hornegata 89	STABBUR, "HORNE", HORNE SØNDRE.	Høy	Stort bur, høy alder, autentisk og i god stand.
1/2	Fisketretjendammen	Demning	Høy	
3/2/0	Hornegata 72	STABBUR "HORNE", HORNE NORDRE.	Høy	Tradisjonelt bur med høy alder.
3/3	Brandalsdammen	Demning	Høy	
5/1/0	Vinsvoldveien 308	VÅNINGSHUS, NESTHORNE.	Høy	Høy alder, tradisjonell bygningstype som det nå ikke er mye utbredt.
9/12/0	Flessebergveien 62	BRYGGERHUS, TEIGE, "FLESSEBERG", VINSVOLD NO RDRE	Høy	Bryggerhus med høy alder, autentisk og i meget god stand.
10/1/0	Vinsvoldveien 119	BRYGGERHUS, VARLO, VINSVOLL SØNDRE	Høy	Svært høy alder, tidlig barokk dør med beslag. Større råteskader i østveg, trolig også værbit tømmer. Bør undersøkes nærmere for avklaring om vern i forhold til omfanget av reparasjon.
10/3/0	Vinsvoldveien 111	STABBUR, VINSVOLD SØNDRE.	Høy	Sjelden type med utkraget front. Flyttet, reparert og noe endret.
11/29	Røkeberggruva - gruve 2	Gruve/skjerp	Høy	
15/1	Buslandveien 4	Kjone, Busland. Tilflyttet fra Grenskogen i Sigdal år 2000.	Høy	Tilflyttet. Sjelden hustype. Autentisk og i god stand.
15/2	Buslandveien 5	Kjone, Busland	Høy	Tilflyttet. Meget sjelden bygningstype som trolig ikke er bevart eksemplere på fra Øvre Eiker. Autentisk.
15/2/0	Buslandveien 5	STABBUR, BUSLAND.	Høy	Tradisjonelt bur, høy alder. Er utvidet på slutten 1800-tallet.
17/2/0	Loesdalsveien 225	BRYGGERHUS, LOE ØSTRE.	Høy	Bryggerhus med høy alder, påbygd og modernisert 1889 og 1909. Illustrerer tidligere tiders bygningsutvikling over tid.
17/3/0	Loesdalsveien 197	BRYGGERHUS/KÅRBOLIG, LOE, LOE ØSTRE,	Høy	Under rehabilitering. Panel, vinduer og dører er bevart og skal remonteres. Vurdering basert på denne forutsetning.
17/23/0	Loesmoenveien 74	Vinum	Høy	Murvilla med bruk av lokalprodusert dekor-betongstein i fasadene.
17/24/0	Lyngveien 2	Furulund	Høy	Lokalprodusert betong dekorstein i fasadene.
19/2/0	Akersveien 39	Fjøs, Åker	Høy	Lafte fjøs med tre i bindingsverk, overgangsform for helhetlig enhetslåve. Sjelden i autentisk utgave i dag.
19/2/0	Akersveien 39	Våningshus, Åker	Høy	Vanlig hustype som i dag er sjelden i rimelig autentisk utgave.
19/2/0	Akersveien 39	Bryggerhus, Åker	Høy	Høy alder og rimelig autentisk. Komplet med grue, bakerovn, jernkomflur og bryggepanne.

23/1/0	Voldstadveien 193	VÅNINGSHUS, SØRBY, SØRBY	Høy	Godt eksempel på eldre laflehuis i to etasjer ombygd i sen sveitserstil. Autentisk og i god stand.
23/1/0	Voldstadveien 193	DRIFTSBYGNING, SØRBY, SØRBY	Høy	Tradisjonell låve med innbygd eldre, laftet fjøs, i god stand og i miljø.
23/1/0	Voldstadveien 193	SIDEBYGNING, SØRBY.	Høy	Godt eksempel på ung sidebygning, og med uvanlige vindusløsninger typisk for 1920/30-årene.
23/2/0	Voldstadveien 173	STABBUR, SØRBY	Høy	Lite bur med høy alder. Rimelig autentisk.
23/2/0	Voldstadveien 173	LEKSTUE, SØRBY	Høy	Sjeldent lite bryggerhus som også har vært brukt som smie. Autentisk.
24/2/0	Voldstadveien 210	STABBUR, VÅLEN, VÅLEN NORDRE	Høy	Tradisjonell bur i miljø. Autentisk og i god stand.
27/1/0	Alelternveien	VÅNINGSHUS, ARNEBERG, SVENDSRUD NORDRE, ARNE BERG, SÅSEN	Høy	Sjeldent eksempel på husmannsplass i nokså opprinnelig form, men nyere vinduer (omkring 1900). Begynnende forfall.
27/22/0	Smørgravveien 4	Gunnestad	Høy	Bislag og veranda med sjeldent omfattende detaljering. Panelet er fornyet, men øvrig detaljering original.
27/23/0	Smørgravveien 2	Sveaborg	Høy	Nyklassisistisk villa med høy arkitektonisk kvalitet og autentiske fasader.
27/45/0	Fredfosskata 11-15	Langgårdan	Høy	Gjennomført nyklassisistisk flerboliganlegg med høy arkitektonisk kvalitet. Høy verneverdi til tross for noen nyere materialendringer.
27/51/0	Fredfosskata 20	Uglebo 1	Høy	Nyklassisistisk hus med høy arkitektonisk kvalitet. Høy verdi til tross for noe uhistoriske endringer.
29/4	Røkeberggruva - gruve 1	Gruve/skjerp	Høy	
30/91/0	Skoglyveien 14	VÅNINGSHUS, RØKKEBERG MELLOM.	Høy	Høy alder og en bygningstype med skjøvt røste som var vanlig i tiden, men som i dag er meget sjelden.
32/10/0	Flessebergveien 41	VÅNINGSHUS, FLESSEBERG, VINSVOLL NORDRE.	Høy	Sjelden hustype, autentisk panel, men uhistoriske vinduer. Høy alder og i god stand.
32/10/0	Flessebergveien 41	BRYGGERHUS, FLESSEBERG, VINSVOLL NORDRE.	Høy	Sjeldent bryggerhus med steilt tak typisk for omkr 1800. Reparerert og tilbygd inngangsparti.
32/10/0	Flessebergveien 41	VEDSKJUL, FLESSEBERG, VINSVOLL NORDRE.	Høy	Bygningstype meget sjelden. Ombygd inngangsparti reduserer verneverdien.
32/12/0	Vinsvoldveien 85	STABBUR, VINDSVOLL, VINSVOLL, ØVRE EIKER.	Høy	Sjelden burtype med utkraget front 2. etg. Tiltautagde takskade kan på sikt ødelegge bygningen.
33/1/0	Gommerudveien 216	BRYGGERHUS, GOMMERUD.	Høy	Skal settes i stand. 4 forskjellige vinduer 1780-1820 med mye originalt listverk er gjenbruk, trolig fra forrige hovedbygning.
34/1	Torbergveien 16	Bryggerhus, Thorberg, Vestfossen	Høy	Sjeldent godt bevart bryggerhus med høy alder og autentisitet.
34/4/0	Torbergveien 20	STABBUR, THORBERG	Høy	Tradisjonell bur, autentisk og i god stand. Viktig som del av miljø.
34/15	Gommerudveien 2	Smie, Thorberg, Vestfossen	Høy	Gårdssmier er i dag meget sjeldne. Denne er i bindingsverk, autentisk og bygningsmessig i god stand.
34/15/0	Gommerudveien 2	BRYGGERHUS, THORBERG	Høy	Tidlig eksempel på kamlafting. Autentisk, i god stand og med bakerovn ut bakveggen.
34/15/0	Gommerudveien 2	STABBUR, THORBERG, THORBERG GÅRD	Høy	Tradisjonell bur i god stand og i et miljø.
35/1/0	Bessebergveien 22	STABBUR, HEDENSTAD	Høy	Stort bur med høy autentisitet og alder.
36/1/0	Bessebergveien 48	STABBUR, "BESSEBERG"	Høy	Stort bur, autentisk og god stand.
36/1	Besseberggruva	Gruve/skjerp	Høy	
36/2	Bessebergveien 80	Våningshus, Besseberg, Vestfossen	Høy	Stor sveitserstilbygning med jugenddetaljering og do. vinduer. Sjelden i dag i rimelig autentisk utgave.
37/2/0	Bogen 25	STABBUR, SÅSEN, SÅSEN STORE	Høy	Tradisjonell bur, rimelig autentisk og i god stand.
37/4/0	Saasenveien 37	VÅNINGSHUS, SÅSEN, SÅSEN LILLE	Høy	Tidstypisk hustype, i dag sjelden. Til tross for en del vindusendringer er dette en hustype som bør bevares for ettertiden. Rimelig autentisk.
38/5	Såsengruva	Gruve/skjerp	Høy	
39/3/0	Strømmesgata 1	BRYGGERHUS, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	Høy	Skjulert er i ferd med å rase sammen, mens bryggerhusdelen er i brukbar forfatning. Autentisk og god representant for tradisjonelle bryggerhus i kamlaft. Viktig for miljøet rundt hovedbygningen.
39/3/0	Strømmesgata 1	STABBUR, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	Høy	Tradisjonell bur fra tiden, meget viktig for miljøet med hovedbygning med svært høy verneverdi.
39/6/0	Fabrikkgata 5 B	KLUBBHUS, VESTFOSSEN	Høy	Offentlig bygg (rådstue, brannstasjon, arrestlokale) = Symbolbygg. Viktig som del av miljøet.
39/9/0	Fossgata 33	SIDEBYGNING, FOSSESHOLM, (NORDRE)	Høy	Høns-Birthes hus, tilflyttet fra Såsen ca. 1888.
39/9/0	Fossgata 33	STABBUR, FOSSESHOLM (NORDRE)	Høy	Tilflyttet fra Fosseholm. Klokke i tårn, datert 1773 (samme som klokken i posthuset).
39/11/0	Storgata 80	Sagagården	Høy	Symbolbygg og historiefortellende som kontor for sagbruket.
39/17/0	Saasenveien 9	BRYGGERHUS, SÅSEN LILLE, "SÅSEN"	Høy	Rimelig autentisk med høy alder, men med fundamenteringsproblemer.
39/17/0	Saasenveien 9	STABBUR, SÅSEN, SÅSEN LILLE	Høy	Tradisjonell og autentisk bur i god stand.
39/43/0	Fossgata 61	BRYGGERHUS, FOSSESHOLM	Høy	Gjenbruk av dører fra hovedbygningen. Tradisjonell yngre bryggerhus, autentisk og i god stand.
39/64/0	Cappellen gate 19	BOLIGHUS, FAGERHAUG, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	Høy	Representativ bygning fra midten 1800-tallet og blant de eldste på haugen. Gode sveitserstilsdetaljer. Endringer tilbakeførbare.
39/132/0	Islandsveien 7A	Hagenlund	Høy	En av bevarte funksvillae i rimelig autentisk og god stand
39/177/0	Fossgata 12	Kapellet	Høy	Symbolbygg i god stand. Høy verneverdi til tross for tilbygg og enkelte fasadeendringer.
39/239/0	Cappellen gate 17	BRYGGERHUS, FAGERHAUG, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	Høy	Sjeldent autentisk og elegant dekor fra påbygging tidlig 1900-tallet.
39/283/0	Fossgata 49	DRIFTSBYGNING, NORD, FOSSESHOLM	Høy	Autentisk godt bevart del av enhetslåve. Viktig del av miljøet. Fredet.
39/286/0	Fossgata 49	LÅVE (SYD), FOSSESHOLM	Høy	Tilflyttet fra Såsen. Rimelig autentisk og i dag sjelden.
39/286	Fossgata 49	Bur, Fosseholm, Vestfossen	Høy	Tilflyttet fra Fredfoss. Meget stort bur, autentisk og god stand.
39/424/0	Brukskata 47	Renseriet	Høy	Industribygninger i jugendstil er sjeldne, og denne er rimelig autentisk og i god stand.
39/441/0	Fabrikkkata 11A	Gamle opprullingsal (EI & Messeservice)	Høy	I hovedtrekk bevart som viktig bygg i Vestfossens viktigste industri.
39/443/0	Fabrikkkata 11E	Smia	Høy	Tilbygd, men opprinnelig bygg er lett å lese og viktig del av miljøet.
39/454/0	Storgata 74-78	Trevaregården	Høy	Historiefortellende symbolbygg i rimelig autentisk stand. Vurderingen gjelder østre del av bygget mot Storgata.
39/478/0	Fabrikkkata 11C	Gamle papirsal (Kunstillaboratoriet)	Høy	Sentralt og godt bevart bygg i Vestfossens viktigste industribedrift.
41/1/0	Flesakerveien 98	Stabbur, Søndre Måsnes	Høy	God, typisk og autentisk representant fra perioden
42/1/0	Flesakerveien 94	Stabbur, Nordre Måsnes	Høy	God og autentisk representant for bur fra tiden.
45/2/0	Lundegata 24	Våningshus, Nordre Lunde. Bolig for røkter.	Høy	Høy arkitektonisk kvalitet.
45/2/0	Lundegata 26	Våningshus, Nordre Lunde	Høy	Tidligere futegård, senere disponentbolig Vestfossen Cellulose. Om- og tilbygd 1916 i nybarokk.
45/2/0	Lundegata 26	Stabbur, Nordre Lunde	Høy	Stort halvannenetasjes bur i autentisk utgave.
46/1/0	Vestre Kongsvei 14	Våningshus, Søndre Lunde	Høy	God representant for mellomstort våningshus i perioden, autentisk og i god stand.
48/32/0	Skarragata 14	VÅNINGSHUS, BADSTUBRÅTEN, FAASEN, VESTFOSSEN	Høy	Autentisk hus, høy alder. Utvidet med fløy vel tilpasset det gamle.
48/32/0	Skarragata 14	BRYGGERHUS, BADSTUBRÅTEN, FAASEN, VESTFOSSEN	Høy	Liten stue med høy alder og autentisitet.
48/53/0	Parkløkka	Paviljongen	Høy	Viktig identitetsskapende bygg for lokalsamfunnet.
49/12/0	Storgata 27-33	Halvorsethgården (hus no.12)	Høy	Til tross for nyere vinduer og dører i opprinnelige åpninger er huset for øvrig sjeldent autentisk og en god representant for større bygårder i tiden.
49/12/0	Storgata 27-33	Halvorsethgården, uthus (hus no.12)	Høy	Sjeldent autentisk og stort uthus. Meget viktig som del av bygårdsanlegg og av betydning for miljøet for øvrig.
49/15/0	Stobakken 8	BANK, STORGATA, EIKER SPAREBANK, FILIAL VESTFOSSEN, VESTFOSSEN.	Høy	Viktig for lokal identitet og for miljøet.
49/22/0	Storgata 43	DAGLIGVAREFORRETNING/MANUKTUR, STORGT. VESTFOSSEN	Høy	Modernisert i 1920-årene med gode detaljer. Til tross for senere endringer er gården en god representant for bygårder i tre på den tid.

49/84/0	Storgata 50	Meiergården (hus no.92)	Høy	Viktig for lokal identitet.
49/109/0	Storgata 51	Kontorbygningen	Høy	Viktig for lokal identitet. Sentral i lokal industrihistorie. Høy arkitektonisk kvalitet.
50/120	Sølvgruveåsen - skjerp 1	Gruve/skjerp	Høy	
52/4/0	Kongsbergveien 27	STABBUR, SPÆREN NORDRE	Høy	Eldre bur som er ombygd tidlig på 1900-tallet. God representant for sveitserstilbur. Viktig for miljøet.
53/2/0	Spærneveien 41	HOVEDBYGNING, SPÆREN, SØNDRE	Høy	Høy alder og lite utbredt bygningstype i 2 etasjer.
53/2/0	Spærneveien 41	STABBUR, SPÆREN SØNDRE	Høy	Eldre bur som er sveitserisert.
54/3/0	Kongsbergveien 276	Skjul, Nordre Skarra	Høy	Et av få bevarte laffete skjul med høy alder.
54/3/0	Kongsbergveien 276	Stabbur, Nordre Skarra	Høy	Høy alder og god tilstand.
54/3/0	Lonemarkveien 211	HYTTE, SKARRA NORDRE, LONEMARKA	Høy	En av få bevarte husmannsplasser. Utradisjonell planløsning med skjevt røst - ingen andre kjente eksempler i Øvre Eiker. Maurangrep.
54/4/0	Skarra gruver	RUIN ETTER SMIE, SKARRA GRUVER, SKARRA NORDRE	Høy	Godt bevarte murer. Viktig som del av miljøet ved Skarragrundene.
54/4	Skarra - skjerp 1	Gruve/skjerp	Høy	
54/4	Skarra - skjerp 3	Gruve/skjerp	Høy	
54/4	Skarra - skjerp 5	Gruve/skjerp	Høy	
54/4	Skarra - skjerp 12	Gruve/skjerp	Høy	
54/4	Skarra - skjerp 13	Gruve/skjerp	Høy	
54/4	Skarra Ertzdyb (skjerp 14)	Gruve/skjerp	Høy	
54/5	Skarra - skjerp 16	Gruve/skjerp	Høy	
54/5	Sørgangen	Gruve/skjerp	Høy	
54/5	Smie ved Skarragrundene	Smie	Høy	
55/1/0	Skarrahaugen 29/30f	Stabbur, Søndre Skarra	Høy	Tradisjonelt bur i autentisk og bra stand.
55/1	Skarra - skjerp 4	Gruve/skjerp	Høy	
55/1	Skarra - gamle skjerp 6	Gruve/skjerp	Høy	
55/1	Skarra - skjerp 7	Gruve/skjerp	Høy	
55/1	Skarra - skjerp 8	Gruve/skjerp	Høy	
55/1	Skarra - skjerp 9	Gruve/skjerp	Høy	
55/1	Skarra - skjerp 10	Gruve/skjerp	Høy	
55/1	Skarra - nye skjerp 6	Gruve/skjerp	Høy	
55/1	Skarra, gjøpel ved skjerp 8	Hestegjøpel	Høy	
55/1	Skarra, gjøpel ved vestre felt	Hestegjøpel	Høy	
55/1	Skarra øvre stoll mundlock	Stoll	Høy	
55/9	Skarra pukkerk	Pukkerk	Høy	
55/9	Vannrenne ved Skarra pukkerk	Pukkerk	Høy	
56/5/0	Søndre Kolbergveien 20	Våningshus, Store Kolberg	Høy	Til tross for sveitserisering, tilbygg og endringer er opprinnelig bygg lesbart og rimelig inntakt. I dag en sjelden bygningstype.
56/10	Skarra - skjerp 2	Gruve/skjerp	Høy	
57/1/0	Søndre Kolbergveien 31	Stabbur, Mellom Kolberg	Høy	Høy alder og autentisitet.
57/1	Sølvgruveåsen - skjerp 5	Gruve/skjerp	Høy	
57/3	Sølvgruveåsen - skjerp 3	Gruve/skjerp	Høy	
57/3	Sølvgruveåsen - skjerp 4	Gruve/skjerp	Høy	
59/1/0	Halsgata 27	Stabbur, Hals	Høy	Tradisjonelt bur i god og autentisk stand.
59/1	Sølvgruveåsen - skjerp 2	Gruve/skjerp	Høy	
59/2/0	Kongsbergveien 114	Grisehus, Store Hals	Høy	Sjelden hustype i dag, autentisk og i grei stand.
59/2	Halsgruva	Gruve/skjerp	Høy	
59/3/0	Leirdalsveien 53	Stabbur, Store Hals	Høy	Tradisjonelt bur, rimelig autentisk og i grei stand.
59/3/0	Leirdalsveien 53	Bryggerhus, Store Hals	Høy	Tradisjonelt bryggerhus for tiden. Bortsett fra 2 funksivinduer er bygningen meget autentisk og i god stand.
59/3/0	Leirdalsveien 53	Uthus, Store Hals	Høy	Tradisjonelt skjul i autentisk og god stand.
59/4/0	Halsgata 22/26	Stabbur, Hals	Høy	Stort og tradisjonelt bur, noe skader på tømmer, men helt autentisk.
59/5/0	Jungerveien 1690	VÅNINGSHUS, LIEN, "SØNDRE SVARTSKUREN", HALS STORE, SVARSKULEN.	Høy	Svært få bevarte skogplasser med så høy alder. Plassen er kjent fra tidlig første halvdel 1700-tall, men våningshuset er trolig bygd på 1900-tallet.
59/12/0	Leirdalsveien 31	Skogly	Høy	Sjelden arkitektur og i hovedsak autentisk og godt bevart.
61/1	Skjerp på Gruveåsen	Gruve/skjerp	Høy	
61/2	Schwabegrava	Gruve/skjerp	Høy	
61/4/0	Semsveien 196	DRIFTSBYGNING, BERG, ØVRE EIKER	Høy	Stor, laftet låve er sjelden, og spesielt i autentisk tilstand.
61/11/0	Semsveien 180	STABBUR, BERG, ØVRE EIKER	Høy	Stort flatbygdsbur med høy alder, og i autentisk tilstand.
61/12	Bergsgruvne - sjakt A	Gruve/skjerp	Høy	
61/12	Bergsgruvne - sjakt B	Gruve/skjerp	Høy	
61/12	Bergsgruvne - sjakt C	Gruve/skjerp	Høy	
61/12	Bergsgruvne - sjakt D	Gruve/skjerp	Høy	
61/12	Bergsgruvne - sjakt E	Gruve/skjerp	Høy	
61/19/0	Semsveien 210	LAVE, PRÆRIE BERG, BERG, ØVRE EIKER	Høy	Laffelåve med laffete skiuer er i dag meget sjelden. Denne er dessuten rimelig autentisk og i god stand.
62/1/0	Jungerveien 34	VÅNINGSHUS, SKJØL, ØVRE EIKER	Høy	Hustype som i dag er sjelden. I hovedtrekk godt bevart selv om vinduer er skiftet.
62/2/0	Aasveien 126	Stabbur, Skjøel	Høy	Sjeldent stort og godt detaljert bur fra tiden,
62/2/0	Skjøelseterveien 182	SETERBU, SKJØL, "SKJØLSETRA" SJØL, HINSJØ.	Høy	Godt eksempel på sen seterbu, autentisk og i god stand.
65/2/0	Hoensvannsveien 594	SETERBU, GORUDVOLLEN, BRØDRE-ÅS GORUD, HOENSVANNET.	Høy	Sjelden som seterbu. Hustypen sjelden i rimelig autentisk tilstand.
65/2/0	Hoensvannsveien 594	DRIFTSBYGNING, GORUDVOLLEN, BRØDRE-ÅS GORUD, HOENSVANNET.	Høy	Sjeldent eksempel på gjenbruk av huskropper, opplagt av økonomiske grunner.
65/2/0	Hoensvannsveien 594	VEDSKJUL, GORUDVOLLEN, BRØDRE-ÅS GORUD, HOENSVANNET.	Høy	Meget sjelden som laftet vedskjul.
66/1/0	Aasveien 41	VÅNINGSHUS, NORDRE AAS, BRØDRE AAS.	Høy	Godt bevart storgårdsbygning, men nå uten kledding.
68/1/0	Gorudveien 91	BRYGGERHUS, ØDEGÅRD	Høy	Høy alder og autentisk, gjenbruk av 1700-tallsdør
68/1/0	Gorudveien 91	STABBUR, ØDEGÅRD	Høy	Godt eksempel på stort og autentisk kamlaftet bur.
71/6/0	Bermingrudveien 27	STABBUR, HAUGSET, HAUGSETH	Høy	Delvis høy alder og karakteristisk overbygg ifr vindu.
72/5/0	Rørenveien 85	VÅNINGSHUS, RØREN	Høy	Interessant bruksendingshistorie, godt bevart og viktig for miljøet.

72/5/0	Rørenveien 85	BRYGGERHUS, RØREN	Høy	Fremstår som tradisjonell sveitser ca. 1900, men har eldre kjerne som kan ha høy alder.
73/3/0	Semsveien 124	Våningshus, Sem	Høy	God representant for gårdshus i sveitserstil i tiden.
73/26/0	Semsveien 41	Låve, Langebru	Høy	Viktig del av miljøet.
73/26/0	Semsveien 41	Sem, Langebru. Obs. Bryggerhus har samme bygningsnr. som driftsbygning.	Høy	God representant for bryggerhus i tiden.
73/27/0	Semsveien 26	Langebrusmia	Høy	Tradisjonshistorien og byggemetoden (lokal betongstein) er viktige for verne vurdering.
73/65/0	Semsmoieveien 46	VÅNINGSHUS, LØVLIE, EIKER PRESTEGÅRD.	Høy	Skiftet vinduer. Høy alder trekker opp verneverdien.
73/436/0	Semsveien 48	Sem	Høy	Godt eksempel på gårdshustype fra tiden.
77/1	Schnitlers gravsted	Gravminne	Høy	
77/1	Nyrops gravsted	Gravminne	Høy	
77/1	Paludans gravsted	Gravminne	Høy	
77/1	Christen Simensens gravsted	Gravminne	Høy	
77/1	Gudbrand Linds gravsted	Gravminne	Høy	
77/1	Valeur-Dahls gravsted	Gravminne	Høy	
77/1	Tina Thorleifsens gravsted	Gravminne	Høy	
77/1	Minnesmerke: Falne 1807-1814	Krigsminnesmerke	Høy	
77/1	Minnesmerke: Eidsvollsmennene	Minnesmerke	Høy	
77/1	Sundmoen	Leirplass	Høy	
77/25/0	Dølebakkveien 13	Sølbakken	Høy	Liten låve med autentisk og godt bevart dragesildedetaljer.
77/30/0	Stasjonsgata 25	Trafo, Stasjonsgata 25, Hokksund	Høy	Trafo med høy alder (som trafo). Sjeldent eksempel fra elektrisitetsens barndom
77/33/0	Christian IV's vei 61	VÅNINGSHUS, MILESTEIN, EIKER PRESTEGÅRD	Høy	Delvis autentisk og ellers godt bevart bolighus.
77/36/0	Semsveien 5	Våningshus, Langebru	Høy	Høy alder. Deler av 1700-talls interiør bevart og synlig. Tidligere skystasjon.
77/66/0	Christian IV's vei 58 A	VÅNINGSHUS, SKOGHEIM KLOKKERGÅRD, EIKER PRESTEGÅRD	Høy	Sentral møteplass i lokal historie.
77/66/0	Christian IV's vei 58 A	SIDEBYGNING, SKOGHEIM KLOKKERGÅRD, EIKER PRESTEGÅRD	Høy	Viktig som del av miljøet.
77/94/0	Bråtebakken 24	BUTIKK, OPPHEIM	Høy	Handelstradisjonen og en delvis autentisk veranda med omfattende lovsagdekor styrker verneverdien.
77/94/0	Bråtebakken 24	BRYGGERHUS, SOLHEIM, BAKKE.	Høy	Bryggerhus knyttet til handelsmiljø. Rimelig autentisk.
77/122/0	Rådhusgata 4	BOLIGHUS, RÅDMANNSBOLIG, EIKER PRESTEGÅRD	Høy	Husets bruk styrker verneverdien, til tross for enkelte endringer.
77/151/0	Blindveien 9	Fagerheim	Høy	Tradisjonell bolig fra tiden i autentisk og god stand.
77/160/0	Stasjonsgata 70	IDRETTSHUS, STASJONGGATA 70, EIKER PRESTEGÅRD, HOKKSUND. Arkitekt Haldor Børve	Høy	Historisk signabygg, men del endringer trekker ned verneverdien.
77/165/0	Smedgata 10	Brvn	Høy	Til tross for nytt inngangsparti og enkelte andre endringer er dragesilthusets hovedpreg i behold.
77/210/0	Frognesveien 23	Oilbye	Høy	Tidstypisk og autentisk hus med gode detaljer.
77/242/0	Skotselveien 81/83	Sundt	Høy	God representant for mellomstor låve fra tiden. Gode detaljer.
77/336/0	Christian IVs vei 53	Furubakken	Høy	Godt eksempel på tidlig og enkel sveitserstil. Tiltagende forfall til tross, bør eldste del mot sær vernes.
77/341/0	Skotselveien 84	Uthus, Haugtun	Høy	God og autentisk representant for uthus fra perioden.
77/427/0	Christian IVs vei 25	Eikertun	Høy	Viktig symbolbygg. Godt eksempel på ny type eldre-institusjon som ble lansert i 1930-årene.
77/434/0	Rørenveien 3	Sandum	Høy	Funkis uthus, autentisk og dermed sjeldent.
77/485/0	Linjeveien 2	Larsbo	Høy	Godt bevart funkis-villa.
77/1210/0	Christian IV's vei 82	BOLIGHUS, AMUNDRUD EIKER PRESTEGÅRD	Høy	Godt eksempel på 1920-tallsklassisme.
77/1210/0	Christian IV's vei 82	DRIFTSBYGNING, AMUNDRUD, EIKER PRESTEGÅRD	Høy	Sjeldent og godt eksempel på tidlig bruk av lokalprodusert (?) betong-dekorstein.
78/1/0	Skotselveien 142	VÅNINGSHUS, ØVRE HOEN.	Høy	Særegen og godt bevart sveitserstilsbygning, men enkelte nye vinduer i uhistorisk utførelse.
78/1/0	Skotselveien 142	STABBUR, ØVRE HOEN.	Høy	Stort flatbygdsbur med klokkeårn, autentisk og tidstypisk.
78/2/0	Hoensveien 37 A	VÅNINGSHUS, HONS BRUK, HON ØVRE.	Høy	Særegen bygning knyttet til en betydelig bedrift.
78/8/0	Skotselveien 345	DRIFTSBYGNING, SKJOLDHEIM, HON ØVRE	Høy	Sjelden, laftet låve.
78/11	Stormølla (Thornemølla)	Mølle	Høy	
78/17/0	Skotselveien 335	DRIFTSBYGNING, TRONDSESKJOLDEN, HON ØVRE	Høy	Tidlig enhetslåve og rimelig autentisk.
78/23/0	Skotselveien 313	VÅNINGSHUS, SKJOLDBORG, HON ØVRE	Høy	Liten stuebygning med få endringer i forhold til høy alder.
79/1/0	Hellefossveien 71	Stabbur, Nedre Hoen	Høy	Stort kamlaftbur med dobbeltrom nede, noe som er lite utbredt. Autentisk og god stand.
79/7/0	Hellefossveien 113	Industribygning, Holmen-Hellefoss	Høy	Hjærnestensbedrift, høy kunstnerisk kvalitet og i hovedtrekk godt bevart til tross for dagens krav til papirproduksjon.
79/7/0	Hellefossveien 113	Verkstedbygning, Holmen-Hellefoss	Høy	Viktig del av et komplett industrimiljø. Arkitektonisk kvalitet og i dag sjelden.
79/7/0	Øvre Hellefossvei 49	Industribygning, Holmen.Hellefoss	Høy	Viktig bedrift i kommunen, tradisjonsrikt industristed. Opprinnelig utforming lesbar og delvis bevart. Eldste deler med høy arkitektonisk kvalitet.
79/7/0	Øvre Hellefossvei 49	Sagbruk, Holmen Hellefoss	Høy	Arkitektonisk utformet sag, trolig reist som ledd i fabrikkdriften.
79/13/0	Skotselveien 401/403	Honsrud	Høy	Sjeldent stort og vel utformet bur av lafteplank.
79/13/0	Skotselveien 401/403	Honsrud	Høy	Omfattende istandsatt med høy kvalitet i kopiert detaljering.
79/13/0	Skotselveien 401/403	Honsrud	Høy	Omfattende istandsatt med høy kvalitet i kopiert detaljering.
79/17/0	Skotselveien 356	VÅNINGSHUS, SKOGLAND, HON NEDRE	Høy	Omfattende istandsatt med høy kvalitet i detaljering.
79/17/0	Skotselveien 356	BRYGGERHUS, SKOGLAND, HON NEDRE. Bakerovn stikker ut av bakveggen.	Høy	Godt bevart type fra tiden samt historieformidlet ved gjenbruk av eldre vinduer.
79/99	Hoensbua	Fiskebu	Høy	
79/115	Øvre Hellefossvei 23	Garasje, Øvre Hellefossvei 23, Hellefoss	Høy	Sjeldent og tidlig garasjebygg fra en tid da de færreste hadde bil. Også viktig som del av miljø.
79/115	Øvre Hellefossvei 23	Uthus, Øvre Hellefossvei 23, Hellefoss	Høy	God representant for arkitekttegnet uthus. Også viktig som del av miljøet.
80/8/0	Bermingrudveien 140	STABBUR, STUBBERUD	Høy	Sjeldent stort dobbeltbur i god stand. Plasseringen er uhensiktsmessig og må være sekundær.
80/8/0	Bermingrudveien 140	VÅNINGSHUS, STUBBERUD	Høy	Sjelden hustype i dag, men typisk for tide. Til tross for delvis senere kledd og vinduer er husets karakter i behold.
81/5/0	Hoensvannsveien 826	VÅNINGSHUS, HUMLEBEKKSETRA, HUMLEBEKK, HOENSVANNSLØKEN	Høy	Typisk og autentisk representant for våningshus på småbruk.
81/5/0	Hoensvannsveien 826	DRIFTSBYGNING, HUMLEBEKKSETRA, HUMLEBEKK, HOENSVANNSLØKEN.	Høy	Sjelden som laftet låve på småbruk.
82/1/0	Kåsaveien 316	SIDEBYGNING, BERMINGRUD.	Høy	Sjelden bygningstype. Skader og endringer over tid har redusert verneverdien.
82/1/0	Kåsaveien 316	STABBUR, BERMINGRUD	Høy	Bur med bratt tak typisk for tiden er meget sjeldne.
82/3	Holtefjellcelle 4 - hytte 3	Cellehytte	Høy	
82/3	Holtefjellcelle 4 - hytte 4	Cellehytte	Høy	

82/5; 82/10	Himsjødammen	Demning	Høy	
83/7/0	Kåsaveien 237	STABBUR, KAASA, KAASA ØVRE, FOSSUM	Høy	Sjelden utgave av sveitserstilbur utkraget på 4 sider
84/2/0	Skotseiveien 267	VÅNINGSHUS, VARLOMOEN, VARLO SØNDRE	Høy	Stor og tidlig sveitserstilbygning med høy kvalitet.
84/2/0	Skotseiveien 267	STABBUR, VARLOMOEN, VARLO SØNDRE	Høy	Store dobbelbur er sjeldne.
84/3/0	Varlo 75	STABBUR, VARLO, VARLO SØNDRE.	Høy	Tradisjonelt bur med høy autentisitet og i god stand.
85/1/0	Varlo 80	Bur, Varlo Nordre. Trolig tilflyttet i nyere tid.	Høy	Utkraget og dermed uvanlig på flatbygd, det styrker verneverdien. At buret er tilflyttet reduserer verneverdien.
85/1/0	Varlo 80	DRIFTSBYGNING, VARLO, VARLO NORDRE	Høy	Deler av låven er kamlaftet, og dermed meget sjelden.
85/2/0	Varlo 114	VÅNINGSHUS, NORDRE VARLO, STEINSET.	Høy	Fasader fornyet og nye tilbygg reduserer verneverdien. Likevel høy verneverdi fordi dette er en meget sjelde bygningstype og i stort format.
85/3/0	Varlo 56	Bur, Nordre Varlo. Buret er tilflyttet fra Skotseivområdet, muligens Leversby.	Høy	Autentiske bur med høy alder er sjeldne. Høy verneverdi til tross for noe skade på tømmer.
85/8/0	Varlo 54	Våningshus, Valheim, Varlo	Høy	Sveitserstilhus med høy kvalitet i detaljering og rimelig autentisk.
85/8/0	Varlo 54	Sidebygning, Valheim, Varlo	Høy	Bryggerhus med bakerovn ut gjennom bakvegge samt stort vognskjul er en sjelden bygningstype, spesielt i rimelig autentisk stand.
86/1/0	Grøslandveien 99	STABBUR, GRØSLAND, GRØSLAND SØNDRE.	Høy	Doppelbur styrker verneverdien.
86/7	Holtefjellcelle 4 - hytte 1	Cellehytte	Høy	
86/7	Holtefjellcelle 4 - hytte 2	Cellehytte	Høy	
86/7	Holtefjellcelle 4 - hytte 5	Cellehytte	Høy	
86/10	Holtefjellcelle 2 - hytte 1	Cellehytte	Høy	
86/10	Holtefjellcelle 2 - hytte 2	Cellehytte	Høy	
88/1	Holtefjellcelle 1 - hytte 1	Cellehytte	Høy	
88/1	Holtefjellcelle 2 - hytte 3	Cellehytte	Høy	
88/2	Holtefjellcelle 1 - hytte 2	Cellehytte	Høy	
88/5/0	Stensetveien 182 A	VÅNINGSHUS, STENSETH.	Høy	Omfattende ombygd i gammel stil. Høy verneverdi pgav høy alder.
88/5/0	Stensetveien 182 A	STABBUR, STENSETH.	Høy	Bur med matklokke er sjeldne og øker verneverdien. Dårlig tak vil med tiden redusere verneverdien.
90/12	Skar lyttepost	Lyttepost	Høy	
90/15/0	Geveltseterveien 36	UTHUS, SKARSHAUGEN, SKAR	Høy	Tilstanden begrensar verneverdien.
91/1/0	Ringersveien 451	VÅNINGSHUS, KVERK, KVERK	Høy	Modernisert i sveitserstil, men eldre kjerne med 4-roms plan som er sjelden i denne størrelsen. Gården og Kværhengset viktig for sagbruksnæringen.
91/2/0	Ringersveien 569	BRYGGERHUS, HOLT, KVERK	Høy	Tradisjonelt bryggerhus med eldre kjerne.
91/2	Kverk hengsle - fløterbu	Fløting	Høy	
91/2	Kverk - gammelt lensefeste	Fløting	Høy	
91/2	Kverk - nytt lensefeste	Fløting	Høy	
92/59/0	Kolbrækveien 111	STABBUR, SKOGEN, STRØMO	Høy	Sjelden med inngang på langsiden.
93/9/0	Slettakkveien 27	VÅNINGSHUS, KOLBREK, KOLBREK	Høy	Godt eksempel på empirehus ombygd til sveitserstil og med gode detaljer.
96/1/0	Østre Ullernvei 2	VÅNINGSHUS, ULLEREN	Høy	Sjelden og god representant for bolighus på større gård.
96/1/0	Østre Ullernvei 2	BRYGGERHUS, ULLEREN	Høy	Vurdering gjelder nordre del. Vestre del ombygd, men jevn gammel og viktig for miljøet. Av hensyn til miljøet og nordre delsjelndhet settes verdien til høy. Det bør vurderes å sette nordre del i stand.
96/1/0	Østre Ullernvei 2	STABBUR, ULLERN	Høy	Stort bur med klokketårn. Ikke mange godt bevart av denne typen.
98/5/0	Vendelborggata 43 A	BOLIGHUS, HAUGEN, LANGERUD SØNDRE	Høy	Har alderdommelig preg til tross for sveitserisering og funksvinduer.
99/48/0	Dyngveien 74	VÅNINGSHUS, KRUKA	Høy	Forlenget mot nord og omfattende fornyet i gammel stil, men sentral gård for Dyngemiljøet.
99/48/0	Dyngveien 74	BRYGGERHUS, KRUKA	Høy	Et av få godt bevarte bryggerhus i bart tømmer.
99/60/0	Dyngveien 75	BOLIGHUS, DYNGE	Høy	Fasader fornyet i gammel stil, men miljøsammenheng øker verneverdien.
100/2/11	Dyngveien 77	FISKERBU, DYNGE, HAUG	Høy	Høy kulturverdi øker verneverdien
100/2/11	Dyngveien 77	BOLIG, HUS NR. 125	Høy	Omfattende fornyet og tilbygd, men stiltilpasset. Viktig for miljøet.
100/2/0	Ringersveien 84	BRYGGERHUS, HOBELSTAD NORDRE, NORDRE HOBELSTAD	Høy	Nyere vinduer og nyere portåpninger, ellers rimelig autentisk.
100/3/0	Ringersveien 78	DEL AV DRIFTSBYGNING, HOBELSTAD	Høy	Steinfjøs meget sjeldent. Senere innbygd i nyere enhetslave med tilhørende teglsteinstjø.
100/8/0	Dyngveien 58	UTHUS, SANDUM, HOBELSTAD NORDRE	Høy	Autentisk og godt bevart sveitserstils uthus.
100/69/0	Hobbelstadgata 8	UTHUS, DYNGE, HUSNR. 90, HAUGSUND. Tilflyttet fra Dyngveien 36, 102/12.	Høy	Sjeldent uthus pgav alder. Selv om huset er omfattende fornyet pgav skade, er dette en sjelden bygning.
100/159/0	Dyngveien 66	BOLIG, HUS NR. 115	Høy	Høy alder og muligheten for at eldste vestre del av huset kan være fra 1600-tallet øker verneverdien.
100/198/0	Dyngveien 12	BRYGGERHUS, SLÅTTEBAKKEN, HOBELSTAD SØNDRE	Høy	Sjelden stuebygning med høy alder og autentisitet.
100/199/0	Dyngveien 16	BOLIG, KROKGAARDEN, HUS NR. 84, HOBELSTAD SØNDRE	Høy	Viktig del av et sjeldent tun, selv om fasaden er fornyet.
100/199/0	Dyngveien 16	BRYGGERHUS, KROKGAARDEN, HUS NR. 84, HOBELSTAD SØNDRE	Høy	Sjeldent original bygning med autentisk bakerovn med bryggepanne. Huset har fundamentierungsproblemer.
100/199/0	Dyngveien 16	VOGNSKJUL, KROKGAARDEN, HUS NR. 84, HOBELSTAD SØNDRE	Høy	Meget sjelden uthustype. Huset har fundamentierungsproblemer.
101/2/0	Slettakkveien 406	STABBUR, HOBELSTAD SØRE	Høy	Godt bevart eksempel på mellomstort bur fra perioden. Mindre råteskade på en vegg.
101/62/0	Slåttebakken 4	BOLIG, SLÅTTEBAKKEN	Høy	Nye vinduer i utradisjonelt format, kan tilbakeføres.
101/93/0	Sundgata 13	BOLIG, MILESTEINGÅRDEN, HOBELSTAD SØNDRE	Høy	Meget sjelden og trolig autentisk portikus. Nyere vinduet i opprinnelige formater er eneste endring på hovedfasaden.
102/7/0	Dyngveien 40 A	UTHUS, (LÅVE) DYNGE, HUSNR. 93, HAUGSUND	Høy	Sjelden bygning i urbane miljø. Delvis autentisk og godt bevart.
102/26/0	Storgata 75	UTHUS, FALCHEGÅRDEN,	Høy	Sjeldent godt bevart 2 etasjes uthus. Nyere tilbygg og tårn er uten historisk belegg.
102/34/0	Sundgata 2 A	HOKKSUND MENIGHETSHUS, HAUGSUND	Høy	Viktig lokalhistorisk og sjelden stilhistorisk. Nytt tilbygg mot nord
102/79/0	Sundgata 7	BOLIG, SUNDGATA 57, HOBELSTAD SØNDRE	Høy	Bygningens høye alder bidrar til vurderingen.
103/45/0	Storgata 13	UTHUS, STRANDBO I, LERBERG	Høy	Sjelden bygningstype bevart i urbane miljø.
103/62/0	Storgata 42	BOLIGHUS, STORGATA, LERBERG	Høy	Høy alder og mulighet for en god tilbakeføring øker verneverdien.
103/72/0	Storgata 9	BOLIGHUS, ELVESTAD, LERBERG	Høy	Deler av fasaden er autentisk og har alderdommelig karakter som øker verneverdien.
103/72/0	Storgata 9	UTHUS, ELVESTAD, LERBERG	Høy	Uthusets høye alder og autentisitet øker verneverdien.
103/74/0	Storgata 18	BOLIGHUS, SANDHEIM, LERBERG	Høy	Sjelden hustype øker verneverdien.
103/92/0	Storgata 57	Hus no.38	Høy	God representant for sen sveitserstil. Bakeri.
103/151/0	Storgata 59	Hus no.42 B	Høy	Viktig for gatemiljøet. Vinduer riktig inndelt, men uhistorisk oppdeling av rammer.
103/152/0	Storgata 61	BOLIGHUS/LEIEGÅRD, SAND/STAVN	Høy	Viktig lokalhistorisk og meget høy alder. Omfattende fornyet, men tidsmessig korrekt utført.
103/157/0	Storgata 37 A	BOLIGHUS, STRANDHEIM, LERBERG	Høy	Viktig som del av miljøet. Alderen øker verneverdien.
104/1/0	Horgenveien 37	VÅNINGSHUS, LILLEBY	Høy	Sjeldent senempire bolighus, trolig arkitekttegnet.
106/1/0	Horgenveien 111	STABBUR, HAGA NORDRE, HAGA NORDRE	Høy	God stand, autentisk og høy alder. Dør kan være eldre.

106/2/0	Horgenveien 71	VÅNINGSHUS, HAGA NORDRE, HAGA NORDRE	Høy	Nye stilriktige vinduer, ellers originale fasader.
108/1/0	Klommesteinveien 101	SIDEBYGNING, KLOMMESTEIN, KLOMMESTEIN.	Høy	Sjelden bygningstype og bruk. Rimelig autentisk for alderen.
110/4	Lensefester på Hagaøya	Fløting	Høy	
111/3/0	Eikerveien 275	Bryggerhus, Brekke	Høy	Autentisk bryggerhus med høy alder og i god stand.
111/6/0	Eikerveien 307	Stabbur, Løkka, Brekke	Høy	Sjeldent, lite bur med høy alder. Dør mangler, ellers autentisk og i god stand.
111/6/0	Eikerveien 307	Bryggerhus, Løkka, Brekke	Høy	Høy alder, sjeldenhet, autentisk og i god stand.
111/7/0	Eikerveien 374	Bryggerhus, Brekke	Høy	Tidstypisk mindre hovedbygning, nå sjelden. Autentisk og god stand.
113/1/0	Hamrekleiva 164	Stabbur, Enga, Søndre Hamre	Høy	Sjelden burform, typisk for midten av 1700-tallet. Høy verdi til tross for senere endringer.
113/7/0	Hamrekleiva 94	Driftsbygning, Søndre Hamre	Høy	Meget sjelden i dag, høy alder. Høy verdi til tross for en del endringer og skader.
114/1/0	Østerudveien 33	Våningshus, Østerud	Høy	Sjelden bygningstype, her i velproposjonert utgave. Høy verneverdi til tross for nyere vindusløsninger.
114/1/0	Østerudveien 33	Stabbur, Østerud	Høy	Sjelden godt utført laftearbeid. Autentisk bur i god stand.
114/1/0	Østerudveien 33	Kornløe, Østerud	Høy	Eneste bevarte tørkehus i kommunen. Sjeldent også da de ble satt opp.
114/3/0	Østerudveien 10	Driftsbygning, Østerud	Høy	Godt eksempel på enkel låvebygning fra tiden, autentisk og i god stand.
115/5/0	Tryterudveien 12	Stabbur, Tryterud	Høy	Bur med høy alder, autentisk og i god stand.
115/120/0	Kontorbakken 38	Hakavikboliger. Arkitekt Sigmund Brønne.	Høy	En av få autentiske boliger knyttet til Hakavik kraftverk.
115/123/0	Kontorbakken 49	Hakavikboliger. Driftsingeniørbolig. Arkitekt Sigmund Brønne 1918.	Høy	Sjefsboligen for kraftverket (symbolbygg), i tilnærmet autentisk stand.
115/131/0	Kontorbakken 27	Hakavikboliger. Arkitekt Sigmund Brønne.	Høy	Hus med høy arkitektonisk kvalitet i god og rimelig autentisk stand.
116/1/0	Hakavikveien 114	VÅNINGSHUS, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	Høy	Høy kvalitet på materialer, dimensjonering og detaljering tilsier høy verneverdi, til tross for enkelte vinduer har endret format.
116/2/0	Hakavikveien 322	VÅNINGSHUS, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	Høy	Sveitserstilsbygning med store dimensjoner og høy autentisitet.
116/2/0	Hakavikveien 322	UTHUS, GUNHILDRUD, "GUNHILDRUDPALSSSEN", GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	Høy	Tradisjonelt skjul, autentisk og i god stand.
117/1	Bauta Gunhildrudsetra	Krigsminnesmerke	Høy	
117/2/0	Hakavikveien 370	STABBUR, ØDEGÅRDEN, "GUNHILDRUD", GUNHILDRUD ØDE, GUNHILDRUD	Høy	Stort bur mer gårds klokke. Høy alder og i god stand.
117/2/0	Hakavikveien 370	SMIE, ØDEGÅRDEN, "GUNHILDRUD", GUNHILDRUD ØD E, GUNHILDRUD	Høy	Sjelden som smie, og med komplett esse og verksted bevart. God representant for sin tid.
118/1	Minnesmerke Hakavikveien	Krigsminnesmerke	Høy	
118/2/0	Baksteval 46	VÅNINGSHUS, BRAATEN, BAKSTEVOLD, BOLLERUD	Høy	Liten stue, meget typisk for tiden, autentisk og i god stand.
118/4/2	Hakavikveien 137	UTHUS, BOLLERUD SKOLE	Høy	Godt bevart og autentisk skoleuthus med dasser.
119/3/0	Råenseterveien 54	STABBUR, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	Høy	Autentisk bur typisk for tiden. Høy verneverdi til tross for noe råte i tømmer.
119/6/0	Bollerud 23	STABBUR, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	Høy	Godt bevart og autentisk bur fra en tidlig periode.
119/8/0	Bollerud 49	VÅNINGSHUS, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	Høy	Senempirehus er i dag sjeldne. Dette er i god stand og verneverdig til tross for endringer.
120/1/0	Kolkinn 34	SOMMERFJØS, KOLKINN, KOLKINN, BOLLERUD	Høy	Skadde stokker mot bakken i oppkant. Til tross for skader er dette i dag en sjelden og autentisk bygning som er verdt å ta vare på.
122/4/0	Sundhaugveien 306	GRISEHUS, RAAEN NORDRE, RÅEN, DARBU	Høy	Kanskje det eneste murte sommerfjøs i kommunen. Sjelden og autentisk.
122/8/0	Sundhaugveien 233	Bolighus, Nordal, Nordre Råen	Høy	Småbruk eller plass, bygning med høy alder eller gjenbruk av dører og vinduer fra 1. halvdel 1800-tallet. En av få rimelig godt bevarte plasser.
122/8/0	Sundhaugveien 233	Uthus, Nordal, Nordre Råen	Høy	Uthus på plass, rimelig autentisk og i god stand.
123/1/0	Åssideveien 664	STABBUR, RAAEN, RAAEN MELLOM, RAAEN	Høy	Høy alder og gjebruk av barokkdør styrket verneverdien, mens innsatte vinduer og påbegynt kledning reduserer.
123/2/0	Åssideveien 668	VÅNINGSHUS, RAAEN, RAAEN MELLOM, RAAEN	Høy	Meget høy alder. Høy verneverdi til tross for lav autentisitet. Fasader historisk korrekte i ny utførelse.
124/1/0	Åssideveien 625	Stabbur, Søndre Råen	Høy	Tidstypisk bur i rimelig autentisk og god stand.
124/5/0	Åssideveien 643	Stabbur, Søndre Råen	Høy	Typisk mellomstort bur fra perioden, rimelig autentisk og i god stand.
125/2/0	Åssideveien 557	BRYGGERHUS, KLUNDERUD	Høy	Bryggerhus typisk for tidlig 1900-tallet, autentisk og i god stand.
125/4/0	Åssideveien 525	STABBUR, KLUNDERUD, KLUNDERUD, DARBU	Høy	Tradisjonelt bur fra tiden, autentisk og i god stand. Viktig del av miljøet.
125/4/0	Åssideveien 525	DRIFTSBYGNING, KLUNDERUD, KLUNDERUD, DARBU	Høy	Trad låve fra tiden, rimelig autentisk, i god stand og viktig for miljøet.
128/5/0	Åssideveien 310	Stabbur, Kårtvet	Høy	Stort bur med høy alder, autentisk og i meget god stand.
129/1/0	Åssideveien 274	Stabbur, Krekling	Høy	Stort bur som er røstet om i sveitserstilsperioden. Autentisk og i god stand.
130/4/0	Grosvoldveien 551	VÅNINGSHUS, PINSLEM VEGO, KREKLING	Høy	Meget godt eksempel på 2 etg våningshus i tiden. Autentisk og i god stand, og med mange originale bygningsdetaljer.
130/4/0	Grosvoldveien 551	STABBUR, PINSLE, VEGO, KREKLING	Høy	Trad bur for tiden, autentisk. Viktig for miljøet.
130/4/0	Grosvoldveien 551	DRIFTSBYGNING, PINSLE, VEGO, KREKLING	Høy	Sjelden låvetype, tilbygd mot øst (nå innredet til stall). Høy alder. Viktig del av miljøet. Under reparasjon.
130/4/0	Grosvoldveien 551	VOGNSKJUL, PINSLE, VEGO, KREKLING.	Høy	Viktig del av miljøet.
130/8	Åssideveien 209	Våningshus, Vego, Krekling	Høy	Autentisk og representativt våningshus fra tiden.
131/15	Kjennerudvannet	Demning	Høy	
133/4/0	Gamle Kongsbergveie 566	DRIFTSBYGNING, DOKKA, DOKKA, SKOGEN.	Høy	Låve med høy alder og autentisitet i god stand.
133/11/0	Lurdalsveien 285	VÅNINGSHUS, SPENLILLEN, DOKKA, LURDALEN	Høy	Hus med høy alder og autentisitet. Sjelden bygning. Begynnende forfall. Knyttet til bergverk?
134/15/0	Fiskeles	LÅVE, LØKKEN, LIVERUD, SKOGEN.	Høy	Liten låve med høy alder i autentisk og teknisk god tilstand.
134/15/0	Fiskeles	STABBUR, LØKKEN, LIVERUD, SKOGEN.	Høy	Lite dobbeltbur med uvanlig detaljering. Barokk nøkkelskilt gjenbrukt. Viktig del av miljøet.
135/7/0	Kofstad 73	VÅNINGSHUS, KOFSTAD, KOFSTAD, KOFSTAD	Høy	God og autentisk representant for sen sveitserstil, her som ombygging av en eldre laftebygning.
135/7/0	Kofstad 73	STABBUR, KOFSTAD, KOFSTAD, KOFSTAD	Høy	Tradisjonelt bur i god stand, men på nyere betongstaber. Viktig som del av miljøet.
135/12	Muggerudvannet	Demning	Høy	
137/2/0	Skraperud 115	VÅNINGSHUS, SKRAPERUD, SKRABELSRUD, SKRABBE LSRUD, SKRAPERUD	Høy	Autentisk hus med høy alder.
137/6/0	Skraperud 75	STABBUR, SKRAPERUD, "SKRABELSRUD", SKRABELS RUD, SKRAPERUD	Høy	Råteskadde veggstokker og dårlig fundamentering til tross, buret er sjeldent autentisk og har høy alder.
141/6/0	Gamle Kongsbergveie	DRIFTSBYGNING, BRAATEN, TEIGEN, SKOGEN	Høy	Låven lra seg ikke redde. Vurderingen gjelder derfor fjøset. Meget sjelden at laftet fjøs med så høy alder er bevart i autentisk skikkelse.
142/1/0	Gamle Kongsbergveie 247	STABBUR, GULLARSRUD NEDRE, GULLIKSRUD, GULLIKSRUD NEDRE, GULLIKSRUD	Høy	Autentisk bur med høy alder. Gjenbruk av nøkkelskilt i rokokko preget av tidens kulturmiljø i Kongsberg.
142/1	Gulliksrudgruvne 2	Gruve/skjerp	Høy	
142/2	Gulliksrudgruvne 1	Gruve/skjerp	Høy	
143/2/0	Lauvitjernveien 575	VÅNINGSHUS, KONGSBERGSNARET SØNDRE, GULLIKS- RUD ØVRE, LURDALEN.	Høy	Antakelig en av de eldste bevarte husmannsplassene/skogsbo plassene på Eiker. Har trolig opprinnelig vært våningshus, men ombygd til bryggerhus seinere på 1800-tallet.

143/2/0	Lauvitjernveien 575	DRIFTSBYGNING, KONGBERGSNARET SØNDRE, GULLIKS- RUD ØVRE, LURDALEN.	Høy	Låve og fjøs bygd tett inntil hverandre. Svært få bevarte bygninger av denne typen på slike boplasser.
143/3/0	Nordre Snaret	LAVE, KONGBERGSNARET NORDRE, GULLIKSRUD ØVR E, LURDALEN	Høy	Svært få bygninger av denne typen bevart på små skogplasser.
143/3/0	Nordre Snaret	VÅNINGSHUS, KONGBERGSNARET NORDRE, GULLIKS- RUD ØVRE, LURDALEN.	Høy	Interessant eksempel på "Numedalstue" på Eiker. Begynnende forfall.
143/5/0	Aspeseter	VÅNINGSHUS, ASPESETEREN, TEIGEN, LURDALEN	Høy	Stue med høy alder, autentisk etter at nye vinduer ble satt inn midt på 1800-tallet. Viktig del av miljøet.
143/5/0	Aspeseter	GRISEHUS, ASPESÆTEREN, TEIGEN, LURDALEN	Høy	Sjelden bygningstype med høy alder, i autentisk og god stand.
143/5/0	Aspeseter	STABBUR, ASPESÆTEREN, TEIGEN, LURDALEN	Høy	Bur typisk for tiden, høy alder og autentisitet og i god stand.
143/6/0	Grønliveien 4	DRIFTSBYGNING, HAUGEN SØNDRE, GULLIKSRUD ØVR E, LURDALEN	Høy	Lafte låve i god stand. Nyere tilbygg på 3 kanter. Høy verdi til tross for tilbygg og gode muligheter for tilbakeføring.
144/2/0	Gamle Kongsbergvei 120	VÅNINGSHUS, SMEDSPLASSEN, NYRYD, DARBU	Høy	Eksteriøret uforandret etter ca 100 år.
145/1/0	Dunserudhagan 49	VÅNINGSHUS, JØSTANSRUD, DARBU	Høy	Uvanlig og sjelden planform, meget autentisk bygg.
145/2/0	Dunserudhagan 45	VÅNINGSHUS, JØSTANRUD, JØSTANDRUD, DARBU	Høy	Laftebygning med høy alder og god tilstand. Viser intr. ombygging fra 2 til 1,5 etasje (?) midt på 1800-tallet.
146/1/0	Gamle Kongsbergvei 86	BRYGGERHUS, DUNSERUD, BAKKERUD, DARBU	Høy	Autentisk bolighus fra 1700-tallet, omdisponert til bryggerhus og senere skjul. Sjeldent hus ift høy alder. Høy verneverdi til tross for tilstand.
146/1/0	Gamle Kongsbergvei 86	VÅNINGSHUS, DUNSERUD, BAKKERUD, DARBU	Høy	Viktig vei-historisk kulturminne. Høy verneverdi til tross for tilstand.
146/3/0	Gamle Kongsbergvei 82	DRIFTSBYGNING, BAKKERUD, BAKKERUD, DARBU DUNSERUD	Høy	Tradisjonell låve fra tiden, rimelig autentisk og i god stand.
146/4/0	Dunserudhagan 111 A	BRYGGERHUS, DUNSERUDHAGEN, BAKKERUD, DUNSERUDHAGEN	Høy	Høy alder og sjeldent. Rimelig god tilstand.
146/4/0	Dunserudhagan 111 A	STABBUR, DUNSERUDHAGEN, BAKKERUD, DUNSERUD- HAGEN	Høy	Sjelden burtype i 1,5 etasjer og liten grunnflate.
146/4/0	Dunserudhagan 111 A	SOMMERFJØS, DUNSERUDHAGEN, BAKKERUD, DUNSERUDHAGEN	Høy	Sommerfjøs i kamlaft er sjeldne.
147/1/0	Kolsrudveien 157	STABBUR, KOLSRUD, KOLSRUD, DARBU	Høy	Tidstypisk bur med kamlaft, i god stand.
148/1/0	Kongsbergveien 1159	VÅNINGSHUS, MUGGERUD, MUGGERUD, MUGGERUD	Høy	Tradisjonell sveitser med dekor i 2 etg veranda. Delvis nykledd og nye vinduer.
148/1/0	Kongsbergveien 1159	BRYGGERHUS, MUGGERUD, MUGGERUD, MUGGERUD	Høy	Skjuldelen i dårlig forfatning og under istandsetting. Bryggerhuset i god stand, rimelig autentisk og typisk for tiden. Verneverdien gjelder selve bryggerhuset.
148/1/0	Kongsbergveien 1159	STABBUR, MUGGERUD, MUGGERUD, MUGGERUD	Høy	Tradisjonell flatbyggsbur i autentisk og god stand.
149/1/0	Kongsbergveien 1070	VÅNINGSHUS, FOTERUD, FOTERUD, KREKLING	Høy	Tre fasader omfattende endret, mens fasade vest er i bart tommer. Har antagelig hatt kort sval langs langvegg mot est. Høy alder og sjelden bygningstype i dag.
149/14/0	Kongsbergveien 1104	SKOLE, MUGGERUD SKOLE, FOTERUD, KREKLING.	Høy	Skole. Typisk for tidens skolehus, autentisk og i god stand.
149/14/0	Kongsbergveien 1104	UTHUS, MUGGERUD, FOTRUD, KREKLING.	Høy	Viktig som del av skolemiljøet.
150/1/0	Kongsbergveien 1031	VÅNINGSHUS, RUSTAND, RUSTAND, KREKLING.	Høy	Godt bevart sveitserstilhus med sjelden elegant lovsagdekor i inngangpartiet.
150/1/0	Kongsbergveien 1031	BRYGGERHUS, RUSTAND, RUSTAND, KREKLING.	Høy	Skokestue for kretsen i en periode. Autentisk og sjeldent bryggerhus.
151/2/0	Kongsbergveien 834	STABBUR, RUSTADEN, "RUDI", RUD, FISKUM	Høy	Platetak og støpte stabber reduserer verneverdien, mens høy alder og sjelden burtype med enstokks utgraving på langsiden styrker den.
153/5/0	Fiskumgata 33	VÅNINGSHUS, FISKUM NORDRE, FISKUM, FISKUM	Høy	Tradisjonell 2 etg sveitser fra tidlig i perioden. Typen er nå sjelden.
153/5/0	Fiskumgata 33	STABBUR, FISKUM, FISKUM	Høy	Tradisjonell 2 etg. bur med kamlaft, autentisk og i god stand.
153/7/0	Fiskumgata 12	VÅNINGSHUS, FISKUM, FISKUM, FISKUM	Høy	Særegen og høyest uvanlig lovsagdekor. Hvis denne er opprinnelig, er huset en viktig kilde til dokumentasjon av variasjonsbredden innenfor rammen av et anerkjent stiluttrykk.
153/7/0	Fiskumgata 12	STABBUR, FISKUM, FISKUM, FISKUM	Høy	Tradisjonell bur, autentisk og i god stand.
153/16/0	Kongsbergveien 746	FORRETNINGSGÅRD, ELESTAD "MEIERIET", FISKUM, DARBU	Høy	Sjeldent autentisk og godt bevart meienbygning.
154/1/0	Kongsbergveien 689	HOVEDBYGNING, FISKUM, FISKUM PRESTEGÅRD	Høy	Prestegård. Opprinnelig bygg godt bevart, men skjemmes av senere endringer.
154/1/0	Kongsbergveien 689	STABBUR, FISKUM, FISKUM PRESTEGÅRD	Høy	Prestegårdsbur med klokke. Stort bur i god stand typisk for tiden.
155/8/0	Kongsbergveien 693	VÅNINGSHUS, VESLEBO, DARBU SØNDRE, DARBU	Høy	Godt eksempel på yngre våningshus i samtidig miljø.
155/8/0	Kongsbergveien 693	DRIFTSBYGNING, VESLEBO, DARBU SØNDRE, DARBU	Høy	Inngår i miljø med tidstypisk og samtidig gårdsbebyggelse.
155/8/0	Kongsbergveien 693	STABBUR, VESLEBO, DARBU SØNDRE, DARBU	Høy	Inngår i miljø med samtidig og tidstypisk gårdsbebyggelse.
155/16/0	Kongsbergveien 676	BOLIGHUS, FAGERTUN, DARBU SØNDRE, DARBU	Høy	Liten stuebygning med potensielt høy alder, nå i autentisk empiredrakt med tradisjonell tilbygg.
155/19/0	Gamle Kongsbergvei 27	VÅNINGSHUS, VILLA GRANBAKKEN, DARBU SØNDRE, DARBU	Høy	Sjelden empirebygning i rimelig autentisk tilstand.
155/26/0	Gamle Kongsbergvei 63	Bolighus, Ljosheim (Granbakken)	Høy	Tidstypisk men sjelden villa med høy autentisitet.
155/71/0	Gamle Kongsbergvei 31	STABBUR, GRANBAKKEN I, DARBU SØNDRE, DARBU	Høy	Autentisk bur i god stand, tidstypisk.
156/1/0	Kongsbergveien 655	Maskinhus, Darbu Nordre, Fiskum	Høy	Autentisk og meget sjelden bygning
156/1/0	Kongsbergveien 655	VÅNINGSHUS, DARBU NORDRE, DARBU NORDRE, DARBU	Høy	Autentisk og godt bevarte fasader i senempirestil.
156/1/0	Kongsbergveien 655	STABBUR, DARBU NORDRE, DARBU NORDRE, DARBU	Høy	Stort bur med høy alder.
158/3/0	Kongsbergveien 626	VÅNINGSHUS, RUD SØNDRE, RØED, RØD SØNDRE, FISKUMSLETTA	Høy	Tradisjonell stor sveitserstilsbygning fra tiden.
158/3/0	Kongsbergveien 626	BRYGGERHUS, RUD SØNDRE, "RØED", RØD SØNDRE, FISKUMSLETTA	Høy	Autentisk og med høy alder.
158/3/0	Kongsbergveien 626	STABBUR, RUD SØNDRE, RØED, RØD SØNDRE, FISKUMSLETTA	Høy	Tradisjonell kamlaftbur i god stand. Inngår i et miljø.
159/6/0	Røråveien	STABBUR, LURDALEN ØVRE, RØD NORDRE, LURDALEN	Høy	Tradisjonell kamlaftbur i autentisk og god stand.
159/6/0	Røråveien	DRIFTSBYGNING, LURDALEN ØVRE, RØD NORDRE, LURDALEN.	Høy	Autentisk laftelåve i god stand, men manglet laftet røste. Er trolig reparert for lang tid tilbake.
161/1/0	Kongsbergveien 460	STABBUR, HEGSTAD	Høy	Høy alder styrker, mens teknisk tilstand svekker verneverdien.
161/4/0	Kongsbergveien 430	STABBUR, HEGSTAD, FISKUM	Høy	Stort enetasjes bur, typen er lite utbredt.
161/4/0	Kongsbergveien 430	SOMMERFJØS, HEGSTAD, FISKUM	Høy	Fjøs med høy alder og i bra forfatning er en sjeldenhet.
162/1/0	Kongsbergveien 380	STABBUR, SKJELBRED, SKJELBRED, FISKUMSLETTA	Høy	Stort flatbyggsbur på tradisjonsrikt gård. Høy verdi til tross for større råteskader.
162/3/0	Kongsbergveien 360	SIDEBYGNING, SKJELBRED NORDRE, SKJELBRED, FISKUM	Høy	Rik detaljering. Viktig som del av miljøet.
162/3/0	Kongsbergveien 360	HOVEDBYGNING, SKJELBRED NORDRE, SKJELBRED, FISKUM	Høy	Gode jugenddetaljer og høy autentisitet. I dag sjelden i god tilstand.
162/3/0	Kongsbergveien 360	DRIFTSBYGNING, SKJELBRED NORDRE, SKJELBRED, FISKUM	Høy	Ekstra stort fjøs har gitt bygningen en uvanlig form. Viktig som del av miljøet.
162/7/0	Røråveien 250	STABBUR, RØROS VESTRE, SKJELBRED, LURDALEN	Høy	Tradisjonell bur i autentisk og god stand, men lav alder.
162/7/0	Røråveien 250	VEDSKJUL, RØROS VESTRE, SKJELBRED, LURDALEN	Høy	Få lafete vedskåler er bevart. Denne har nyere tilbygg, men er ellers autentisk og i god stand.
162/7/0	Røråveien 250	SOMMERFJØS RØROS VESTRE, SKJELBRED LURDALEN.	Høy	Autentisk, i god stand og sjeldent i dag.
162/10/0	Lurdalsveien	VÅNINGSHUS, SKJELBRED MED STOREMYR, SKJELBRED LURDALEN.	Høy	En av få plassbygninger i autentisk stand. Fundamenteringsproblemer og omfattende overflateforfall, men laftekasse i brukbar stand.

163/2	Skjelbredalsgruva	Gruve/skjerp	Høy	
163/5/0	Kongsbergveien 344	VÅNINGSHUS, LUNDTEIGEN, FISKUM	Høy	Planløsning med svalgang og fremskutt boligrom er svært sjelden.
164/17	Grølladammen	Demning	Høy	
164/18	Hoggjensdammen	Demning	Høy	
165/6/0	Myreveien 39	VÅNINGSHUS, HVITSTEIN, HVITSTEIN, BURUD	Høy	Sjelden empirehus, men med endringer.
165/6/0	Myreveien 39	STABBUR, HVITSTEIN, HVITSTEIN, BURUD	Høy	Noe skade på lafestokker, men uvanlig type og høy alder.
169/1/0	Rakkestadveien 141	VÅNINGSHUS, RAKKESTAD, RAKKESTAD, RAKKESTAD	Høy	Sjeldent elegant lovsagdekor.
169/1/0	Rakkestadveien 141	SIDEBYGNING, RAKKESTAD, RAKKESTAD, RAKKESTAD	Høy	Sjeldent stor og vel bevart sidebygning. Ulvidet i bredden med snekkerverksted.
169/1/0	Rakkestadveien 141	STABBUR, RAKKESTAD, RAKKESTAD, RAKKESTAD	Høy	Sjeldent og stort dobbeltbur.
169/10	Neumanns gravsted	Gravminne	Høy	
170/5/0	Urmakerveien 19	STABBUR, HOLTER SØNDRE OG MELLE, HOLTE SØNDRE, HOLTE	Høy	Sjelden med matklokke.
170/5/0	Urmakerveien 19	SMIE, HOLTE SØNDRE OG MELLE, HOLTE SØNDRE, HOLTE	Høy	Sjelden bygningstype. Denne er ikke laftet.
173/1/0	Holteveien 235	STABBUR, LI, LI, BØRGE	Høy	Sjelden type med bratt saltak.
173/5/0	Holteveien 221	STABBUR, LI, LI, BØRGE	Høy	Uvanlig utformet påbygg og mindre vanlig grunnplan.
173/6/0	Holteveien 201	STABBUR, LI, LI, BØRGE	Høy	Godt bevart tradisjonelt bur.
173/6/0	Holteveien 201	BRYGGERHUS, LI, LI, BØRGE	Høy	Sjeldent autentisk bryggerhus med høy alder. Råteskader i nedre omfar, men ellers i rimelig god stand. Sjeldent.
174/1/0	Langebråten 36	STABBUR, BØRGE ØVRE, BØRGE ØVRE, BØRGE	Høy	Opprinnelig bygning noe ombygd ved påbygging av 2 etg.
175/1/0	Holteveien 260	VÅNINGSHUS, BØRGE NEDRE, BØRGE NEDRE, BØRGE	Høy	Meget sjelden bygning. Fremskredet forfall.
175/8/0	Holteveien 301 A	SKOLE, BØRGE SKOLE, BØRGE NEDRE, BØRGE	Høy	Rimelig autentisk. Skolefunksjonen viktig for vurderingen.
177/1/0	Vestbyveien 73	STABBUR, VESTBY, VESTBY, STEINSRUD	Høy	God representant for kamlaftet bur.
177/2/0	Vestbyveien 125	STABBUR, VESTBY, VESTBY, STEINSRUD	Høy	Godt eksempel på stort flatbyggsbur. Eldre enn de fleste bevarte bur.
177/2	Åbortjensdammen	Demning	Høy	
177/9/0	Haareveien 128	VÅNINGSAHUS, SNEKKERPLASSEN, VESTBY, BINGEN	Høy	Husmannsplass i opprinnelig format uten større endringer utover vinduer og detaljer.
177/9/0	Haareveien 128	DRIFTSBYGNING, SNEKKERPLASSEN, VESTBY, BINGEN	Høy	Få lafede låver er bevart i brukbar skikk. Denne viser også naturlig utvikling over tid.
177/33	Vestbyveien 207	Bur, Vestby, Bingen. Tilflyttet i nyere tid.	Høy	Klassisk flatbyggsbur i brukbar stand.
178/1/0	Vestbyveien 150	STABBUR, SOLLI, SØRLI, SOLLI, VESTBY. Tilflyttet fra Snekkerplassen på Sønju 1972.	Høy	Tradisjonell type i originalskikk.
178/2/0	Vestbyveien 98	STABBUR, SOLLI, SØRLI, SOLLI, STEINSRUD	Høy	God representant for typen og viktig del av miljø.
178/2/0	Vestbyveien 98	SIDEBYGNING, SOLLI, SØRLI, SOLLI, STEINSRUD	Høy	Sjelden bygning med interessant bygningsutvikling.
179/5/0	Bingsveien 570	STABBUR, JAREN, JAREN, JAREN	Høy	Godt bevart tradisjonell type.
180/1/0	Sønjuveien 36	BRYGGERHUS, SØNJU, FRAMSØNJU, SØNJU, SØNJU	Høy	Sjelden med intakt bakerovn.
180/7/0	Sønjuveien 187	DRIFTSBYGNING, KINNES, SØNJU, BINGEN	Høy	Sjeldent anlegg med opprinnelig og godt bevarte bygninger.
180/10/0	Haareveien 202	SIDEBYGNING, HAARE, SØNJU, BINGEN	Høy	Delvis høy alder. Ultradisjonell bygningsutvikling.
180/13/0	Sønjuveien 109	SKOLE, SOLSTAD, SØNJU, SØNJU	Høy	Sjeldent godt bevart grendeskole.
180/25/0	Haareveien 227	STABBUR, HAARE, SØNJU, BINGEN	Høy	Sjeldent bur med høy alder.
180/26/0	Haareveien 194	BRYGGERHUS, HAAREPLADSEN, SØNJU, BINGEN	Høy	Sjeldent lite bryggerhus med bakerovn.
180/28/0	Sønjuveien 173	STABBUR, BIRINGVAD, SØNJU, BINGEN	Høy	Uvanlig høyreist bur, veggstrang i front, rimelig autentisk og høy alder.
181/2/0	Ødegårdsveien 24	DRIFTSBYGNING, ØDEGÅRDEN, ØDEGÅRDEN, ØDEGÅRDEN	Høy	Inngår i helhetlig anlegg. God representant for komplett enhetslære.
181/2/0	Ødegårdsveien 24	BRYGGERHUS, ØDEGÅRDEN, ØDEGÅRDEN, ØDEGÅRDEN	Høy	Tradisjonelle type. Sjelden i autentisk tilstand.
181/2/0	Ødegårdsveien 24	STABBUR, ØDEGÅRDEN, ØDEGÅRDEN, ØDEGÅRDEN	Høy	Større bur med 2 roms plan. Autentisk og god representant for typen.
181/3/0	Nyseterveien 23	STABBUR, KVERNA, SØNJU, ØDEGÅRDEN	Høy	Typisk og godt bevart, men mangler underbygning med grime.
181/3/0	Nyseterveien 23	DRIFTSBYGNING, KVERNA, SØNJU, ØDEGÅRDEN	Høy	Meget opprinnelig.
181/9/0	Nyseterveien 340	VÅNINGSHUS, SVARTBÆK, ØDEGÅRDEN, HOLTEFJELL	Høy	Sjelden som plassbygning, endret, men laftet og med høy alder. Få slike bevart.
181/11/0	Sluten 239	STABBUR, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLUTEN	Høy	God representant for bur på mindre bruk og med påbygg.
181/11/0	Sluten 239	VEDSKJULET, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLUTEN	Høy	Vedskjulet av denne type meget sjeldne. Bygningen er til- og ombygd, men kan tilbakeføres.
181/11/0	Sluten 239	BAKEROVNSHUS, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLUTEN	Høy	Sjelden med bare bakerovnfunksjon.
181/11/0	Sluten 239	SMIE, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLUTEN	Høy	Sjelden, men i dårlig tilstand. Kan istandsettes.
181/16	Svartbekkdammen	Demning	Høy	
182/4/0	Skibrekkveien 194	VÅNINGSHUS, REIERSRUD MIDTRE, REIERSRUD, BØRGEVAD	Høy	Tidligere skystasjon (kulturhistorisk). Vi har få bevarte bolighus i 2 etasjer og med høy alder.
183/1/0	Øvre Lobben 25	VÅNINGSHUS, LOBBEN LILLE, LOBBEN, LOBBEN	Høy	Meget høy alder og bevarte bygningsdeler fra 1700-tallet. Opprinnelig svalgangsbygning i 2 etasjer.
183/3	Hestevanning ved Lobben	Hestevanning	Høy	
184/4/0	Øvre Lobben 60	VÅNINGSHUS, LOBBEN ØVRE, LOBBEN STORE, LOBBEN	Høy	Tradisjonell type i delvis opprinnelig tilstand.
185/2/0	Hæreberget 26	STABBUR, TOPPENHAUG NORDRE, HÆRE, HÆRE, HÆREBYGDA	Høy	Stor flatbygdstype, høy alder, god stand.
185/19/0	Tregata 54	BOLIGHUS, AASLI, HÆRE, HÆREHØGDA, ÅSLY	Høy	Symbolbygg. God representant for første generasjon skolehus.
186/10	Hasselveien 29	Bolighus, Sanssouci, Skotselv	Høy	Viktig del av kulturhistorisk miljø. Detaljer med høy kvalitet.
186/11/0	Hasselveien 19	HOVEDBYGNING, SANSSOUCI, DALER, SKOTSELV. Gjenreist etter brann. Førrige bygning på samme (?) grunnmur var representasjonsbygg for Hassel jernverk. Nybarokke detaljer tilført ved ombygging til skole/internat.	Høy	Viktig historisk sted knyttet til Hassel verk og senere som skole. Sveitserstilsbolig av anseelig format.
186/11	Hasselveien 27	Bolighus, Sanssouci, Skotselv.	Høy	Viktig del av kulturhistorisk miljø
186/13/0	Verksveien 128	BOLIGHUS, KLOSTERET, DALER, SKOTSELV	Høy	Tilknytning til Hassel jernverk. Gode sveitserstilsdetaljer.
186/18/0	Verksveien 122	BOLIGHUS, ELVEDAL OG FONNERPLASSEN, DALER, S KOTSELV	Høy	Verneverdig og av tilknytning Hassel jernverk.
186/69/0	Tregata 5	Krok	Høy	God representant for epoken.
186/89/0		RUIN ETTER HUS, BJØRKELY, DALER, SKOTSELV	Høy	Viktig historisk minnes merke.
186/129/0	Verksveien 126	Bryggerhus, Formerplassen (hus 5)	Høy	Tilknytning til Hassel jernverk vesentlig for vurderingen.

186/211/0	Verksveien 114	STABBUR, DALER, BAKKE PRESTEGARD, DALER, SKOTSELV	Høy	Arkitekttegnet? Telemarksmode. Sjelden.
186/211/0	Verksveien 114	DRIFTSBYGNING, DALER, "BAKKE PRESTEGARD", DALER, SKOTSELV	Høy	Sjelden planløsning og viktig i miljø.
189/10/0	Underberget 7	BOLIGHUS, AASGAARD, ULLELAND, SKOTSELV	Høy	Sjeldent elegant og godt bevart detaljering i blanding av sveitser og dragestil.
189/14/0	Kopperudveien 16	VÅNINGSHUS, KOPPERUD, ULLELAND, KOPPERUD. Skal være fødested for Paul Lauritz Aass (Aass brygger).	Høy	Miljø og kulturhistorie trekker opp verneverdien.
189/14/0	Kopperudveien 16	BRYGGERHUS, KOPPERUD, ULLELAND, KOPPERUD. Rokokkodør og gml. Vinduer kan være gjenbruk fra hovedbygning ved modernisering 1905.	Høy	Sjeldne gamle bygningsdeler og i et verdifullt miljø.
189/79/0	Stasjonsveien 3	Meieri, Nygård, Ulleland, Skotselv	Høy	Sjeldent godt bevart meieribygning.
189/100/0	Underberget 11	BOLIGHUS, SLETTEMO, ULLELAND, SKOTSELV	Høy	Gode detaljer trekker opp til tross for en del endringer
189/175/0	Bergaveien 5	BOLIGHUS, TONHAUG, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV	Høy	Selv med en del endringer har huset alderspreg. Mulig høy alder.
189/186/0	Bergaveien 7	UTHUS, TOLLEVHAUGEN I, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV	Høy	Godt bevart i viktig miljø.
191/4/0	Skotselvsveien 719	BRYGGERHUS, NORJODET, SKOTT NORDRE, STORMOEN. Gjenbruk av eldre dører og vinduer.	Høy	Tradisjonelt, mindre bryggerhus med gjenbruk av gamle bygningsdeler, men kleddingen kan skjule et eldre hus.
191/22/0	Skotselvsveien 741	SKOLE, STORMOEN SKOLE, SKOTT NORDRE, STORMOEN	Høy	Symbolbygg. Liten skolebygning, godt bevart.
191/24	Hassels fattiggrav	Gravminne	Høy	
191/27	Bauta Bakke, falne 1940-45	Krigsminnesmerke	Høy	
192/47/0	Skotselvsveien 581	VÅNINGSHUS, SANDBEKK, SKOTT SØNDRE, BURUD. Forlenget opt nord og fornyet fasade omkring 1900.	Høy	Alder og vakker løvsagdekor trekker opp vurderingen.
193/11/0	Skotselvsveien 578	BOLIGHUS, SANDBEKK, BURUD, BURUD. Forfatteren Jonas Lie skal ha bodd i stua.	Høy	Totalt ombygd. Kulturhistorien vektlagt i vurderingen.
194/1/0	Kjellerhalsen 8	SMIE, VERP, VERP	Høy	Meget sjelden bygningstype, men mangler pipe.
194/1/0	Kjellerhalsen 8	VEDSKJUL, VERP, VERPSETRA, VERP	Høy	Lite, autentisk seterfjes i god stand (feilaktig registrert som vedskjul). Sjeldent.
194/1/0	Ringeriksveien 1155	STABBUR, VERP, VERP	Høy	Dobbelt bur er ikke så vanlig og betinger høy verneverdi.
194/1/0	Ringeriksveien 1155	DRIFTSBYGNING, VERP, VERP	Høy	Sjeldent godt detaljert og autentisk enhetslære.
194/7/0	Ringeriksveien 1187	VÅNINGSHUS, VERP, VERP	Høy	Høy alder og sjeldent godt bevart mindre bolighus fra empireperioden.
194/7/0	Ringeriksveien 1187	STABBUR, VERP, VERP	Høy	God representant for en tradisjonell burtype.
194/8/0	Ringeriksveien 1173	SIDEBYGNING, VERP, VERP	Høy	Melomstort godt bevart empirebygning av en type som nå er mindre vanlig.
194/26/0	Ringeriksveien 1105	STABBUR, ØDE-VERP, ØDEVERP	Høy	Trad 1800-tallsbur med noe yngre tak.
194/26/0	Ringeriksveien 1105	BRYGGERHUS, ØDE-VERP, ØDEVERP	Høy	Bryggerhus med høy alder.
196/1/0	Leversbyveien 219	STABBUR, LEVERSBY NORDRE, LEVERSBY NORDRE	Høy	Tidlig utgave av bur med utkragning over inngangsparti.
197/5/0	Fjerdingstadveien 101	VÅNINGSHUS, STOLPESTAD, LEVERSBY SØNDRE	Høy	Delvis kledding og vinduer med høy autentisitet. Hovedform bevart.
197/5/0	Fjerdingstadveien 101	UTHUS, STOLPESTAD, LEVERSBY SØNDRE	Høy	Sjelden plasslære i loft og med sjuk (nå åpen gang).
198/3/0	Fjerdingstadveien 162	VÅNINGSHUS, FJERDINGSTAD, FJERDINGSTAD	Høy	Sjelden empirebygning, men men sveitseriserte vinduer
198/15/0	Fjerdingstadveien 116	FJERDINGSTAD SKOLE, FJERDINGSTAD	Høy	Godt bevart 1. generasjons skolebygg, med unntak av nytt tilbygg mot øst.
198/16/0	Fjerdingstadveien 68	BRYGGERHUS, SKARBERG, SKARBERG	Høy	Godt bevart bryggerhustype som nå er sjelden i original tilstand.
199/2/0	Fjerdingstadveien 6	STABBUR, KOLBJØRNSRUD VESTRE, KOLBJØRNSRUD	Høy	Tradisjonelt bur i god stand.
202/1/0	Ringeriksveien 811	VÅNINGSHUS, KNIVE SØNDRE, KNIVE SØNDRE	Høy	Tradisjonell storgårdsvåning, bygningstype som nå er relativt sjelden.
202/1/0	Ringeriksveien 811	STABBUR, KNIVE SØNDRE, KNIVE SØNDRE	Høy	Kompletterer tunet og miljøet.
202/1/0	Ringeriksveien 811	BRYGGERHUS, KNIVE SØNDRE, KNIVE SØNDRE	Høy	Sjeldent og autentisk bolighus, men i dårlig teknisk tilstand.
202/5/0	Ringeriksveien 795	STABBUR, KNIVE SØNDRE, KNIVE SØNDRE	Høy	Tradisjonell burtype
202/9/0	Knivedalen 46	DRIFTSBYGNING, ØVRE JONSRUD, KNIVE SØNDRE	Høy	God representant for funksjonsdelt låve tidlig 1900-tall.
202/14/0	Knivestoveien 7	BRYGGERHUS, HENGSELE, KNIVE SØNDRE	Høy	Tradisjonelt og godt bevart bryggerhus. Sjelden barokkdør fra midten av 1700-talet er gjenbrukt.
203/1/0	Horsrudveien 29	STABBUR, HORSRUD, HORSRUD	Høy	Utkraget bur, noe som er lite utbredt i kommunen og dermed sjeldent.
204/1/0	Ringeriksveien 696	VÅNINGSHUS, DRAMDAL ØVRE, DRAMDAL	Høy	Sjeldent fin løvsagdekor. Ny vinduer.
204/1/0	Ringeriksveien 696	BRYGGERHUS, DRAMDAL ØVRE, DRAMDAL	Høy	Sjelden og i bra stand til tross for etablert garasje.
204/1/0	Ringeriksveien 696	DRIFTSBYGNING, DRAMDAL ØVRE, DRAMDAL	Høy	Sjelden i denne størrelse og autentisitet.
204/2	Minnesmerke: Jacob Sandungen	Minnesmerke	Høy	
204/3/0	Øvre Dramdalsvei 25	STABBUR, DRAMDAL MIDTRE, DRAMDAL	Høy	God representant for mellomstort flatbygdsbur.
204/17/0	Ringeriksveien 585	BOLIGHUS, BRUDALEN, BRODALEN, DRAMDAL. Tifflyttet og påbygd overetasje, trolig tidlig 1900-tallet.	Høy	Sjelden planform.
204/17/0	Ringeriksveien 585	BRYGGERHUS, BRUDALEN, BRODALEN, DRAMDAL	Høy	Tradisjonelt bryggerhus i god stand
205/002	Sluten 298	Bur, Ingebu, Sluten	Høy	Tradisjonelt bur med nyere påbygg. Godt bevart.
1134/1	Skarraenga gruve 1 (Chr.6 og Sophie Magdalenas)	Gruve/skjerp	Høy	
4001/6/0	Jernbanegata 5	VESTFOSSEN STASJON, STASJONSBYGNING.	Høy	Betydelig endret, men viktig for lokal identitet.
4001/9/0	Kongsbergveien 680	STASJONSBYGNING, DARBU STASJON	Høy	Historisk møteplass. En av få stasjonsbygninger fra banens første tid.
4002/4/0	Stasjonsveien 23	Godshus, Skotselv stasjon, Skotselv	Høy	Godshus rimelig original skikkelse, viktig identitetsbygning
	Kongeveien ved Teigen-Skogen	Kjørevei	Høy	
	Kulturlandskapet Åssida	Kulturlandskap	Høy	
	Kulturlandskapet Aker-Smørgrav	Kulturlandskap	Høy	
	Eikerplomma	Frukttrær	Høy	
	Foss-eplene	Frukttrær	Høy	
	Bestemor-eplene	Frukttrær	Høy	
	Kjennerudvannsstollen	Stoll	Høy	
	Sundhaugen Turistpaviljong	Restaurant	Høy	
1/7/0	Hornegata 67	VÅNINGSHUS, HORNE, HORNE MELLOM.	Middels	Huset er under ombygging, det tas forbehold mht autentisitet. Vurdering ut fra endringer som synes planlagt. Fasader omfattende fornyet.
1/7/0	Hornegata 67	SIDEBYGNING, HORNE, HORNE MELLOM.	Middels	Betydelige endringer reduserer verneverdien.
3/1/0	Hornegata 38	VÅNINGSHUS, HORNE NORDRE.	Middels	Fasader betydelig fornyet i gammel stil.
32/1	Vinsvoll	Driftsplass	Middels	

3/2/0	Hornegata 72	VÅNINGSHUS, \HORNE\, HORNE NORDRE.	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.
10/1/0	Vinsvoldveien 119	VÅNINGSHUS, VARLO, VINSVOLD SØNDRE	Middels	Omfattende om- og tilbygd.
10/3/0	Vinsvoldveien 111	VÅNINGSHUS, VINSVOLD SØNDRE.	Middels	Høy alder. Endringer og teknisk tilstand reduserer verneverdien.
11/3/0	Stenshorne 15	STABBUR, STENSHORNE	Middels	En del endringer reduserer verneverdien.
11/14/0	Stenshorne 9	VÅNINGSHUS, STENSHORNE, STEINS-HORNE	Middels	Fasader omfattende ombygd.
11/22/0	Åletjernveien 95	BOLIGHUS, STEIN, STEINSHORNE	Middels	Stuebygning i to byggetrinn. Omfattende endret.
11/29	Røkeberg - berghall 2	Berghall	Middels	
11/29	Hjulhus ved Røkeberggruva	Hjulhus	Middels	
11/29	Mur ved Røkeberggruva	Sakkerhus?	Middels	
11/32/0	Åletjernveien 92	DRIFTSBYGNING, SVENSRUD, STENSHORNE	Middels	Omfattende fornyet.
11/33/0	Hornegata 8	BOLIGHUS, SOLVANG, STEINS-HORNE.	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.
11/33/0	Hornegata 8	UTHUS, \SOLVANG\, STEINS-HORNE.	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.
11/34/0	Åletjernveien 88	BOLIGHUS, GANTUM, STEINS-HORNE	Middels	Fasader omfattende ombygd.
13/1/0	Loesdalsveien 322	VÅNINGSHUS, SKISTAD, SKISTAD NEDRE.	Middels	Omfattende endret.
14/7/0	Nedbergkollveien 106	VÅNINGSHUS, BERG, TVEITEN.	Middels	Tilbygd og omfattende fornyet, delvis i gammel stil.
15/4/0	Loesdalsveien 240	VÅNINGSHUS, DRAVOLD, BUSLAND	Middels	Betydelige endringer over tid reduserer verneverdien.
15/4/0	Loesdalsveien 240	SIDEBYGNING, DRAVOLD, BUSLAND	Middels	Ungt bryggerhus. En del endringer reduserer verneverdien.
17/1/0	Loesdalsveien 183	VÅNINGSHUS, LO ØSTRE	Middels	Redusert verneverdi pga tilbygg og betydelige endringer.
17/3/0	Loesdalsveien 197	VÅNINGSHUS, LOE, LOE ØSTRE.	Middels	Fasadet omfattende fornyet.
17/3/0	Loesdalsveien 197	STABBUR, LOE, LOE ØSTRE.	Middels	Manglende grime og stabber reduserer verneverdien. Huset er tilflyttet sent 1800-tallet.
17/8/0	Thorstadbakken 9	Lokka	Middels	Omfattende ombygd i gammel stil.
17/9/0	Thorstadbakken 1	Holst	Middels	Tilbygg og ny uhistorisk kledding reduserer verneverdien.
18/3/0	Flyplassveien 50	Bryggerhus, Loeie, Vestre Lo	Middels	Delvis ombygd til garasje. Mangler miljø.
19/1/0	Akersveien 40	Våningshus, Åker	Middels	Fasader omfattende ombygd, men tilbakeført i tilnærmet gammel stil.
19/1/0	Akersveien 40	Bryggerhus, Åker	Middels	Endringer og tilstand reduserer verneverdien.
19/1/0	Akersveien 40	Stabbur, Åker	Middels	Tilstand og endringer reduserer verneverdien.
20/2/0	Voldstadveien 117	VÅNINGSHUS, VOLDSTAD, WOLDSTAD, VØLSTAD	Middels	Til tross for nyere kledding og vinduer, har huset høy verdi. Høy alder, etter hvert lite utbredt bygningstype og med fasade fornyet etter historisk utgangspunkt. Barndomshjem til eidsvollsmannen Christoffer Borgersen Hoen.
21/1/0	Voldstadveien 155	VÅNINGSHUS, BRYN	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.
21/1/0	Voldstadveien 155	STABBUR, BRYN	Middels	Høy alder, men uhistorisk underbygging reduserer verneverdien.
21/1/0	Voldstadveien 155	DRIFTSBYGNING, BRYN	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
23/2/0	Voldstadveien 173	VÅNINGSHUS, SØRBY.	Middels	Tilbygg og fasader betydelig endret, noe som reduserer verneverdien.
24/2/0	Voldstadveien 210	VÅNINGSHUS, VÅLEN, VÅLEN NORDRE	Middels	Betydelige fasadeendringer reduserer verneverdien.
24/2/0	Voldstadveien 210	BRYGGERHUS/GARASJE, VÅLEN, VÅLEN NORDRE	Middels	Ombygd til garasje, noe som reduserer verneverdien.
26/1/0	Voldstadveien 320	VÅNINGSHUS, SMØRGRAV	Middels	Veranda 1920-årene, vinduer endret format reduserer verneverdien.
26/1/0	Voldstadveien 320	SIDEBYGNING/BRYGGERHUS, SMØRGRAV	Middels	Til- og påbygd 1940-årene
27/2/0	Arneberggata 11	BRYGGERHUS, ARNEBERG, ARNEBERG	Middels	Betydelige råteskader reduserer verneverdien.
27/2/0	Arneberggata 11	STABBUR, ARNEBERG, ARNEBERG	Middels	Ordinært sveitserstilsbur.
27/14/0	Arneberggata 16	Fredheim	Middels	Fasader fornyet, men tilnærmet stilmessig korrekt.
27/21/0	Arneberggata 2	Norset	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil. Viktig for miljøet.
27/44/0	Arnebergjordet 1	Uglebo 3	Middels	Nyklassisistisk hus med en del nyere endringer. Viktig for miljøet.
27/48/0	Arneberggata 17	Bolig, Arneberg. Ikke SEFRAK-registrert, men er der blandet sammen med Sagveien 45 (g/bnr 48/150), sefraq 06240202017.	Middels	Fasader betydelig endret.
27/49/0	Arneberggata 14	BOLIGHUS, VESTFOSSEN	Middels	Fasader fornyet, men stilmessig historisk korrekt.
28/1/0	Røkebergveien 91	BRYGGERHUS, RØKKEBERG LILLE.	Middels	Redusert verneverdi på grunn av tilstand.
29/1	Dagbrudd ved Krambudalen	Gruve/skjeip	Middels	
29/2/0	Røkebergveien 117	VÅNINGSHUS, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE.	Middels	Omfattende fasadeendringer reduserer verneverdien
29/2/0	Røkebergveien 117	BRYGGERHUS, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE.	Middels	Redusert verneverdi på grunn av teknisk tilstand. Takkonstruksjonen må utbedres snarest hvis huset skal reddes.
29/3/0	Røkebergveien 119	BRYGGERHUS, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE.	Middels	Redusert verneverdi på grunn av teknisk tilstand
29/3/0	Røkebergveien 119	VOGNSKJUL, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE.	Middels	En del endringer og tilbygg over tid reduserer verneverdien.
29/4	Røkeberg - berghall 1	Berghall	Middels	
30/25	Røkeberggjensdammen	Demning	Middels	
31/3/0	Røkebergveien 160	VÅNINGSHUS, HOLE, HOLE.	Middels	Fasader betydelig endret, noe som reduserer verneverdien.
32/2/0	Vinsvoldveien 82	VÅNINGSHUS, VINSVOLD NORDRE.	Middels	Fasader med vinduer og tilbygg betydelig endret.
32/2/0	Vinsvoldveien 82	BRYGGERHUS, VINSVOLD NORDRE.	Middels	Fasadene betydelig endret over tid.
32/10/0	Flessebergveien 41	DRIFTSBYGNING, FLESSEBERG, VINSVOLL NORDRE.	Middels	Høy alder for bindingsverkslære, men fasadeendringer reduserer verneverdien.
33/3	Mølladammen	Demning	Middels	
34/4/0	Torbergveien 20	VÅNINGSHUS, THORBERG	Middels	Viktig som del av miljø.
34/4/0	Torbergveien 20	BRYGGERHUS, THORBERG	Middels	Tradisjonelt hus med senere sveitserstiltilbygg. Ny dør og vinduer og tak. Viktig som del av miljø.
34/4/0	Torbergveien 20	VOGNSKJUL OG HØNSEHUS, TORBERG	Middels	Viktig som del av miljø.
34/5/0	Gommerudveien 45	BRYGGERHUS, TORBERG OG BRÅTEN, TORBERG	Middels	Avkappet et rom og delvis ombygd, ikke representativ, men høy alder. Gjenbruk av elegant L16-dør.
34/8/0	Gommerudveien 374	VÅNINGSHUS, BRATTÅSBRÅTHEN, TORBERG, VESTFOSSEN	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil. Vinduer 2 etg gamle og høy kvalitet.
34/13/0	Gommerudveien 360	VÅNINGSHUS, BRATTÅS, TORBERG, VESTFOSSEN	Middels	Nye vinduer og uhistorisk takstein reduserer verneverdien.
34/15/0	Gommerudveien 2	VÅNINGSHUS, THORBERG, TORBERG.	Middels	Viktig som del av miljø.
34/39/0	Sandholveien 16	Solheim	Middels	Funkisvilla med gode detaljer, men stillfremmed tilbygg og balkong.
35/15/0	Saasenveien 381	VÅNINGSHUS, SVENDSRUD, HEDENSTAD, SÅSEN	Middels	Gammel, men nokså mye ombygd. Har verdi som del av et fint kulturlandskap.
35/27/0	Gommerudveien 81	BRYGGERHUS, VESTFOSSEN	Middels	Ordinært skjul med bryggerhusrom, ung bygning, enkelte endringer.
35/27/0	Gommerudveien 81	LAVE, VESTFOSSEN	Middels	Ordinær låve med en del endringer og noe forfall.
35/31/0	Smørgravveien 1	Almelund	Middels	Godt utformet nyklassisistisk villa. Enkelte uhistoriske materialendring og løsninger. Viktig som del av miljøet.
35/111	Feriehjemmet Røkeberg	Feriehjem	Middels	

35/145/0	Røkebergveien 44	VÅNINGSHUS, RØKEBERG 3, HEDENSTAD	Middels	Uhistoriske vindusløsninger reduserer verneverdien.
35/146/0	Røkebergveien 48	ALDERSHJEM, RØKEBERG I, HEDENSTAD	Middels	Fasader endret ippet tid, tilpasset tilbygg.
35/147/0	Røkebergveien 46	BOLIGHUS, RØKEBERG II, HEDENSTAD	Middels	Uhistoriske vinduer og dører reduserer verneverdien.
35/250/0	Tiurstien 1	BOLIGHUS, VESTFOSSEN	Middels	Første faste skole på Røkeberg, og dermed symbolbygg. Fasader omfattende fornyet i gammel stil.
36/1/0	Bessebergveien 48	VÅNINGSHUS, "BESSEBERG"	Middels	Høy alder, men omfattende fornyet i gammel stil.
37/3/0	Bogen 37	BRYGGERHUS ("SÅSEN"), SÅSEN STORE.	Middels	Ungt bryggerhus med en god del endringer over tid.
39/12/0	Grindaveien 36	SIDEBYGNING, PETRABORG, FOSSESHOLM	Middels	Store takskader og bygningsmessige innlegg reduserer verneverdien.
39/20/138	Storgata 86	LEGEKONTOR/BOLIG, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN.	Middels	Fasader omfattende fornyet.
39/33/0	Fossgata 3	KONTORER FOR FOLKETANNRØKTA/BOLIG ?	Middels	Tilbygg og uhistoriske vinduer reduserer verneverdien. Viktig som del av miljøet.
39/43/0	Fossgata 61	VÅNINGSHUS, FOSSESHOLM	Middels	Fasader omfattende endret og tilbygd i gammel stil.
39/44/0	Storgata 72	INDUSTRIBYGG, VESTFOSSEN SENTRUM	Middels	Symbokbygg, men omfattende om- og tilbygd.
39/48/0	Storgata 88	BOLIGHUS, VESTFOSSEN.	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.
39/49/0	Cappelens gate 11	BOLIGHUS, FURUA, FOSSESHOLM, FOSSHAUGEN, VEST FOSSEN.	Middels	Fasader under omfattende ombygging. Viktig for miljøet.
39/51/0	Tunmarcks gate 1	Akermannhuset (Hus no.140)	Middels	Endrede vindusformater reduserer verneverdien.
39/52/0	Fabrikkgata 22	Lilleborg	Middels	Tilbygg og endringer mot sør reduserer verneverdien.
39/53/0	Strømningsgata 10	BOLIGHUS, CAPPELENGATE, FOSSESHOLM, VEST- FOSSEN.	Middels	Fasader omfattende endret, men viktig som del av miljøet.
39/57/0	Omsteds gate 2	BOLIGHUS, BERG, FOSSESHOLM. VESTFOSSEN	Middels	Viktig som del av miljøet.
39/57/0	Omsteds gate 2	BRYGGERHUS/SKJUL, BERG, FOSSESHOLM, VESTFOSS EN	Middels	Fasade noe endret, men viktig som del av miljøet.
39/79/0	Fabrikkgata 33	Thorsbye	Middels	Skjemmende terrasse reduserer verneverdien (kan tilbakesføres). Tradisjonelt sveiterhus med jugendark.
39/93/0	Cappelens gate 8	BOLIG, CAPPELENGATE, "HAUGEN", FOSSESHOLM.	Middels	Fasader omfattende endret, men viktig som del av miljøet.
39/101/0	Cappelens gate 15	Sjøblomhuset	Middels	Totalt ombygd, men høy alder.
39/107/0	Cappelens gate 6	BOLIGHUS, "HAUGEN", HAUGEN.	Middels	Fasader omfattende endret. Viktig som del av miljøet.
39/114/0	Smalgangen 2	BOLIGHUS, HAUGEN, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	Middels	Fasader fornyet i gammel stil. Viktig som del av miljøet.
39/115/0	Smalgangen 5	BOLIG, "HUS, NR. 146", FOSSESHOLM.	Middels	Under ombygging. Tilbakeførbare. Viktig som del av miljøet.
39/116/0	Omsteds gate 5	BOLIG, BERGSTAD	Middels	Viktig som del av miljøet.
39/121/0	Smalgangen 6	BOLIGHUS, FOSSHAUG, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	Middels	Fasader omfattende fornyet. Viktig som del av miljøet.
39/123/0	Cappelens gate 3	BOLIGHUS, FJELLSTAD, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN.	Middels	Fasader ombygd, men tilbakeførbare. Viktig som del av miljøet.
39/124/0	Fabrikkgata 35	Rokaas	Middels	Ordinært hus med lav alder.
39/137/0	Fabrikkgata 32	Solvang	Middels	En del endringer trekker ned verneverdien.
39/139/0	Cappelens gate 13	BOLIGHUS, SOLHAUG, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	Middels	Fasader fornyet i gammel stil. Har huset privatskole slutten 1800-tallet. Viktig for miljøet.
39/165/0	Cappelens gate 5	BOLIGHUS, FOSSHAUG, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	Middels	Totalt ombygd. Viktig som del av miljøet.
39/181/0	Smalgangen 4	Aronsenhuset	Middels	Totalt ombygd. Viktig som del av miljøet.
39/195/0	Smalgangen 3	BOLIGHUS, FOSSHAUGEN, FOSSESHOLM, VESTFOSS EN	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil. Viktig som del av miljøet.
39/205/0	Smalgangen 1	BOLIGHUS, FOSSHAUG, VESTFOSSEN	Middels	Viktig som del av miljøet.
39/221/0	Cappelens gate 21	Paulhuset (hus no.167)	Middels	Endrede vindusformater. Viktig som del av miljøet.
39/239/0	Cappelens gate 17	BOLIGHUS, FOSSHAUGEN	Middels	Fasader en del endret. Viktig for miljøet.
39/442/0	Fabrikkgata 17	Plateverkstedet	Middels	Viktig som del av miljøet.
39/442	Masterenna i Vestfossen	Tammerenne	Middels	
39/461/0	Omsteds gate 4	BOLIGHUS, "FOSSESHOLM HAUGEN", HAUGEN. FOSSE	Middels	Betydelige fasadeendringer og tilbygg, men viktig som del av miljøet.
39/477/0	Fabrikkgata 11D	Nye papirsal	Middels	Viktig som del av miljøet.
42/5/0	Fliesakerveien 76	Våningshus, Nordre Måsnes	Middels	Middels verneverdi og høy alder.
48/13/0	Storgata 16	BOLIGHUS, FASEN, FASEN NEDRE, VESTFOSSEN.	Middels	Betydelig ombygd samt tilbygd.
48/18/0	Fosenbakken 7	VÅNINGSHUS (FOSENBAKKEN), FASEN, VESTFOSSEN.	Middels	Ombygd i gammel stil.
48/32/0	Skarragata 14	DRIFTSBYGNING (LÅVE/FJØS), BADSTUBRÅTEN, FAA SEN, VESTFOSSEN	Middels	Viktig som del av miljøet
48/69/0	Steingata 7	Frydenhaug	Middels	Fasader betydelig endret, reduserer verneverdien.
49/2/0	Stabsgata 1	Doktorgården (hus no.2)	Middels	Fasader totalt fornyet, delvis i gammel stil. Viktig som del av miljøet.
49/2/0	Stabsgata 3	Doktorgården, uthus (hus no.2)	Middels	Delvis fornyet fasade. Viktig som del av miljøet.
49/3/0	Storgata 22	Nedremohuset (hus no.3)	Middels	Viktig som del av miljøet.
49/5/0	Storgata 21	BAKERI, STORGATA, VESTFOSSEN.	Middels	Viktig som del av miljøet.
49/7/0	Storgata 26/28	Solbakkengården (hus no.7)	Middels	Fasader omfattende fornyet. Viktig som del av miljøet.
49/8/0	Storgata 30	KORTEVAREFORRETNING, STORGATA, VESTFOSSEN.	Middels	Viktig som del av miljøet
49/11/0	Storgata 40	FORRETNING/BOLIG, STORGATA, VESTFOSSEN.	Middels	Viktig for miljøet.
49/24/0	Storgata 47	KLESFORRETNING, STORGATA, VESTFOSSEN.	Middels	Viktig som del av miljøet.
49/43/0	Skistadgata 3	BOLIGHUS, SKISTADGT. VESTFOSSEN	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.
49/43/0	Skistadgata 3	UTHUS/BRYGGERHUS, SKISTADGT. VESTFOSSEN	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.
49/47/0	Steabakken 16	BOLIGHUS, HAMMERG. VESTFOSSEN	Middels	Av betydning for miljøet.
49/49/0	Hammergata 4	BOLIGHUS, HAMMERGT. VESTFOSSEN	Middels	Fasader under ombygging og vil bli endret. Huset har betydning for miljøet.
49/50/0	Hammergata 3	BOLIG, HAMMERGATA, VESTFOSSEN.	Middels	Fasader ombygd, men har betydning for miljøet.
49/52/0	Steabakken 12	VIDEOFORRETNING, STØABAKKEN, VESTFOSSEN	Middels	Har begrenset verdi for miljøet.
49/52/0	Steabakken 12	BOLIGHUS, STØABAKKEN, VESTFOSSEN	Middels	Fasader betydelig ombygd, men har betydning for miljøet.
49/55/0	Hammergata 2	BOLIG, HAMMERGATA, VESTFOSSEN.	Middels	Omfattende ombygd, men med begrenset verdi for miljøet.
49/57/0	Skistadgata 1	BOLIGHUS, SKISTADGT. 64, VESTFOSSEN	Middels	Platekledd og nye vindusformater, men original kledding ligger trolig bak platene og kan tilbakesføres.
49/66/0	Jernbanegata 14	BOLIGHUS, JERNBANEGT. VESTFOSSEN	Middels	Totalt ombygd, mulig eldre panel bak platekledding.
49/72/0	Jernbanegata 20	UTHUS, JERNBANEGT. VESTFOSSEN	Middels	Lite uthus i god stand, men savner tilknytning til andre verneobjekter.
49/87/0	Jernbanegata 12	BOLIGHUS, VESTFOSSEN	Middels	Omfattende ombygd, til dels i gammel stil.
49/88/0	Jernbanegata 10 B	BOLIGHUS, JERNBANEGT. VESTFOSSEN	Middels	Fasader helt fornyet, men til dels i gammel stil.

49/110/0	Hammergata 1	Laboratoriet	Middels	Har arkitektoniske kvaliteter, og i noen grad identitetsskapende verdi.
50/7/0	Kongsbergveien 59	VÅNINGSHUS, ØVRE FOSEN.	Middels	Omfattende ombygd.
50/170/0	Sagveien 14	Bolighus, Nygård, Øvre Fåsen	Middels	Fasader betydelig endret. Fine løvsagdetaljer.
50/240/0	Fosenbakken 3 A	BRYGGERHUS, FÅSEN ØVRE, FOSEN, VESTFOSSEN	Middels	Omfattende endret.
51/4/0	Jutebrua 1	BOLIGHUS, VESTFOSSEN	Middels	Endret vindusformat reduserer verneverdien.
52/1/0	Semsveien 229	VÅNINGSHUS, SPÆREN NORDRE.	Middels	Fasader omfattende fornyet.
52/1/0	Semsveien 229	LÅVE, SPÆREN NORDRE, SPÆREN.	Middels	Ordinær låve.
52/4/0	Kongsbergveien 27	HOVEDBYGNING, SPÆREN, NORDRE	Middels	Høy alder, men omfattende modernisert i funks.
53/1/0	Spærneveien 59	HOVEDBYGNING, SPÆREN	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.
53/1	Bjørnstilling ved Jungercellene	Bjørnstilling	Middels	
53/7/0	Storgata 2	BRYGGERHUS, JUTEBROEN, SPÆREN SØNDRE, VESTFO SSEN	Middels	Ordinært uthus uten miljø.
54/1/0	Søndre Kolbergveien 16	Stabbur, Nordre Skarra	Middels	Ordinært bur fra tiden.
54/1/0	Søndre Kolbergveien 16	Bryggerhus, Nordre Skarra	Middels	En del endringer reduserer verneverdien.
54/1	Pukkverk/ smeltehytte ved Skarraenga	Smeltehytte	Middels	
54/3/0	Kongsbergveien 276	Våningshus, Nordre Skarra	Middels	Fasader betydelig fornyet i gammel stil.
54/3/0	Kongsbergveien 276	Låve, Nordre Skarra	Middels	Omfattende endringer over tid reduserer verneverdien.
54/3/0	Kongsbergveien 278	Bryggerhus, Nordre Skarra	Middels	Tilbygg og fasader fornyet i gammel stil.
54/3	Spellemannsberga	Kasterøys	Middels	
54/4	Skarra - skjerp 11	Gruve/skjerp	Middels	
54/5	Skarra - skjerp 17	Gruve/skjerp	Middels	
54/5	Skarra - skjerp 19	Gruve/skjerp	Middels	
54/5	Skarra, gjøpel ved skjerp 1	Hestegjøpel	Middels	
54/5	Skarra, gjøpel ved skjerp 3	Hestegjøpel	Middels	
54/5	Gjøpel ved Skarra Ertzdyp	Hestegjøpel	Middels	
54/5	Sjeidehus ved Skarragruvene	Sjeidehus	Middels	
54/5	Sakkerhus ved skjerp 1 (Smietjenn)	Sakkerhus	Middels	
54/13/0	Jungerveien 1756	HYTTE, SVENDSEPLASSEN, SKARRA, ØVRE EIKER	Middels	Sjeldent eksempel på husmannsstue fra 1700-tallet, men en del ombygd.
55/1	Sakkerhus ved Øvre stoll	Sakkerhus	Middels	
55/9	Skarra - skjerp 15	Gruve/skjerp	Middels	
55/9	Hjulhus ved Skarra pukkverk	Hjulhus	Middels	
55/9	Demning ved Skarra pukkverk	Demning	Middels	
56/1/0	Søndre Kolbergveien 13	Våningshus, Store Kolberg	Middels	Betydelig modernisering reduserer verneverdi
56/5/0	Søndre Kolbergveien 20	Driftsbygning, Store Kolberg	Middels	Påbygd og fjøsdel senere delvis ombygd.
56/5/0	Søndre Kolbergveien 20	Stabbur, Store Kolberg	Middels	Ordinært og ungt bur, delvis nyere kledding.
56/6/0	Jungerveien	STALL, KOLBERGSETRA, KOLBERG STORE	Middels	Sjelden. Vi har få bevarte staller på husmannsplasser
56/6/0	Jungerveien	SAUEHUS, KOLBERGSETRA, KOLBERG STORE	Middels	Muligens eneste bevarte sauefjøs på en husmannsplass, men neppe veldig gammelt. Taket er nytt og ikke tilpasset bygningen.
56/10	Stall ved Skarragruvene	Stall	Middels	
56/10	Fórhus ved Skarragruvene	Løe	Middels	
56/10	Sakkerhus ved Soluret	Sakkerhus	Middels	
57/3	Navneberg Kolbergåsen	Navneberg	Middels	
59/1/0	Halsgata 27	Våningshus, Hals	Middels	Tilbygd og omfattende fornyet.
59/1/0	Halsgata 27	Bryggerhus, Hals	Middels	Redusert verneverdi pga tilstand.
59/2/0	Kongsbergveien 114	Våningshus, Store Hals	Middels	Fasader totalt fornyet. Udokumentert angivelig høy alder.
59/2	Kastbakkane	Kasterøys	Middels	
59/5/0	Jungerveien 1690	DRIFTSBYGNING, LIEN, "SØNDRE SVARTSKULEN", HALS, STORE SVARTSKULEN.	Middels	Består av fjøs og låve bygd inntil hverandre. Deler av låven er revet. Svært få driftsbygninger som er bevart på denne typen boplass.
59/11/0	Leirdalsveien 47	Nordby	Middels	Endrede vindustyper reduserer verneverdien.
59/24	Tjæremile ved Ormåsen	Tjæremile	Middels	
60/15/0	Jungerveien 151	Våningshus, Halsbråten	Middels	Redusert verneverdi pga tilstand.
61/1/0	Semsveien 211	VÅNINGSHUS, NORDRE SVARTSKULEN, BERG, SVARTS KULEN.	Middels	Interessant som eksempel på sein bebyggelse på husmannsplass.
61/1/0	Semsveien 211	UTHUS, NORDRE SVARTSKULEN, BERG, SVARTSKULEN.	Middels	Interessant som eksempel på sein bebyggelse på husmannsplass.
61/1	Tuft ved Schwabegrava	Gruve/skjerp	Middels	
61/2	Navneberg Nordsvartskuren	Navneberg	Middels	
61/4/0	Semsveien 196	STABBUR, BERG MELLOM, BERG, ØVRE EIKER	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
61/4/0	Semsveien 196	UTHUS, SPÆRENSETRA, BERG, HIMSJØ.	Middels	Sammen med våningshuset (ikke selfrak-registrert) er dette interessant eksempel på sein bebyggelse av husmannsplass.
61/4	Navneberg Nyseterlia	Navneberg	Middels	
61/12	Sakkerhus ved Berggruvene	Sakkerhus	Middels	
61/12	Berggruvene - ruin av materialhus	Sakkerhus	Middels	
61/12	Berggruvene - ruin av sakkerhus 1	Sakkerhus	Middels	
61/12	Berggruvene - ruin av sakkerhus 2	Sakkerhus	Middels	
61/12	Dampmaskinfundament ved Berggruvene	Maskinhus	Middels	
61/12	Berghall nordøst	Berghall	Middels	
61/12	Berghall øst	Berghall	Middels	
61/12	Berghall sør	Berghall	Middels	
61/12	Berghall sørvest	Berghall	Middels	
62/1/0	Jungerveien 34	KARBOLIG, SKJØL, "SJØL", ØVRE EIKER	Middels	Omfattende fornyet i gammel stil.
62/2/0	Aasveien 126	DRIFTSBYGNING, SKJØL, ØVRE EIKER	Middels	Stor, men ordinær låve, betydelig ombygd med mange endringer.
62/2/0	Aasveien 126	HOVEDBYGNING, SKJØL, ØVRE EIKER	Middels	Omfattende om- og tilbygd.
65/2/0	Hoensvannsveien 594	BRYGGERHUS, GORUDVOLLEN, BRØDRE-ÅS GORUD, HOENSVANNET.	Middels	Inngår i miljøet.

65/2/0	Hoensvannsveien 594	HYTTE, GORUDVOLLEN, BRØDRE-AS GORUD, HOENSVANNET.	Middels	Totalt ombygd.
65/2/0	Hoensvannsveien 594	UTHUS, GORUDVOLLEN, BRØDRE-AS GORUD, HOENSVANNET.	Middels	Ung kamlaftet bygning med yngre tilbygg.
68/1/0	Gorudveien 91	DRIFTSBYGNING, ØDEGÅRD. Vurdering gjelder gjenstående del.	Middels	Gjenstående del mangler sammenheng.
70/4/0	Hoensvannsveien 2	VÅNINGSHUS, GORUD	Middels	Større fasadeendringer reduserer verneverdien.
71/11	Navneberg Hoensvannet	Navneberg	Middels	
71/6/0	Bermingrudveien 27	VÅNINGSHUS, HAUGSET, HAUGSETH	Middels	Fasadene omfattende fornyet.
71/6/0	Bermingrudveien 27	BRYGGERHUS, HAUGSET	Middels	Betydelig endrede fasader
71/6/0	Bermingrudveien 27	DRIFTSBYGNING, HAUGSET, HAUGSETH	Middels	En god del endringer, men viktig for miljøet.
71/7	Nyvollen Tjæreovn	Tjæreovn	Middels	
71/16	Hoensvannet	Badeplass	Middels	
72/1/0	Rørenveien 121	VÅNINGSHUS, RØREN	Middels	Fasader fornyet i gammel stil. Endret vindusformat og tilbygg.
72/5/0	Rørenveien 85	FJØS, RØREN	Middels	Tradisjonell, ordinær enhetslave. Viktig for gårdsmiljøet.
72/11	Hyttefossen	Smellehytte	Middels	
73/12/0	Epleveien 7	Lilleås	Middels	Vindusendringer og tilbygg reduserer verneverdien.
73/14/0	Epleveien 23	Lilleås	Middels	En del endringer reduserer verneverdien.
73/16/0	Plommeveien 30A	Lilleås	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
73/26/0	Semsveien 41	Sem, Langebru. Obs. Objekt nummer avviker fra bygningsnummer.	Middels	Tilbygd og omfattende fornyet i gammel stil.
73/27/0	Semsveien 26	Langebrusmia	Middels	Ordinært sveitserstils bur i bindingsverk.
73/27/0	Semsveien 26	Langebrusmia	Middels	Tiltagende forfall reduserer verneverdien, mens elegant dragestilsdetaljer styrker.
73/27/0	Semsveien 26	Langebrusmia	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
73/27/0	Semsveien 26	Langebrusmia	Middels	Tilbygg og endrede vindusformater reduserer verneverdien.
73/58/0	Roaveien 23	Roa	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.
73/78/0	Neverlia 5	Skogen	Middels	Fasader fornyet, men i gammel stil.
73/511/0	Semsveien 37	Tangelokka (Butikk)	Middels	Fasader omfattende fornyet.
74/14/0	Epleveien 23	Lilleås	Middels	Fornyede fasader reduserer verneverdien.
77/11/0	Vestre Nøstegate 13	BOLIGHUS, ELVERHØY, EIKER PRESTEGÅRD	Middels	En god del modernisert.
77/23/0	Kantumveien 1 A	BOLIGHUS, KANTUM, EIKER PRESTEGÅRD.	Middels	Omfattende ombygd.
77/25/0	Dølebakkveien 13	Sølbakken	Middels	Omfattende ombygd, men hovedform beholdt.
77/32/0	Semsmoieien 12	BOLIGHUS, FAGERHOLT.	Middels	Tilbygg og endret vindusformat reduserer verneverdien.
77/41/0	Stasjonsgata 64	FORRETNINGSGÅRD, LIE, EIKER PRESTEGÅRD	Middels	Totalt ombygd ca 1930 og igjen i nyere tid.
77/45/0	Roseveien 22	VÅNINGSHUS, SOLSTAD, EIKER PRESTEGÅRD	Middels	Fasader fornyet i gammel stil.
77/52/0	Stasjonsgata 83	APOTEK, STASJONGATA, EIKER PRESTEGÅRD, HOKKSUND	Middels	Større endringer trekker ned verneverdien.
77/67/0	Bråtebakken 19	Høibak	Middels	Større endringer reduserer verneverdien.
77/70/0	Frognesveien 15	BOLIG, FRAMNES, EIKER PRESTEGÅRD	Middels	Større endringer reduserer verneverdien.
77/78/0	Nøstetangen 3	BOLIGHUS, NØSTETANGEN, EIKER PRESTEGÅRD	Middels	Omfattende modernisert og tilbygd.
77/83/0	Semsmoieien 36	Aspehøi	Middels	Noe utypisk, sen og enkel sveitser, men rimelig autentisk.
77/84/0	Bråtebakken 14	VÅNINGSHUS, ALFHEIM, EIKER PRESTEGÅRD.	Middels	Delvis endret vindusformat og andre endringer reduserer verneverdien.
77/88/0	Stasjonsgata 29	BOLIGHUS, STASJONGATA 29, EIKER PRESTEGÅRD HOKKSUND	Middels	Større endringer reduserer verneverdien.
77/103/0	Øvre Sundbakken 19	Sundborg	Middels	Fasader fornyet i gammel stil.
77/115/0	Øvre Sundbakken 20	Eriksrud	Middels	Omfattende fasadeendring reduserer verneverdien.
77/136/0	Stasjonsgata 37	KLESFORRETNING, STASJONGATA 39, EIKER PRESTEGÅRD, HOKKSUND	Middels	Betydelige endringer reduserer verneverdien.
77/143/0	Øvre Sundbakken 15	Prestebakken	Middels	Fasader fornyet, men delvis stilmessig korrekt.
77/114/0	Christian IV's vei 87	BOLIGHUS, LINDSTAD, EIKER PRESTEGÅRD	Middels	Omfattende ombygd.
77/144/0	Øvre Sundbakken 17	Sund	Middels	Fasader fornyet i gammel stil.
77/154/0	Skotselveien 95	Østgård	Middels	Endringer vinduer og veranda reduserer verneverdien.
77/155/0	Dølebakkveien 16	Nordstad	Middels	Tilbygg og endrede vindusformater reduserer verneverdien.
77/182/0	Gressgangen 4	Brønstad	Middels	Fornyet fasade som kopi av den opprinnelige.
77/182/0	Gressgangen 4	Brønstad	Middels	Viktig som del av miljøet.
77/242/0	Skotselveien 81/83	Sundt	Middels	Betydelig til- og ombygd.
77/256	Smedgata 16	Bolighus, Smedgata 16, Hokksund. Tillyttet laftehus. Kledning fjernet.	Middels	Bygningskjerne i god stand. Bør kunne danne grunnlag for et boligprosjekt på denne eller annen tomt.
77/259/0	Frognesveien 8	Fredtun	Middels	Fasader fornyet i gammel stil. Nyere tilbygg.
77/269/0	Hellefossveien 28	Strøm	Middels	Omfattende ombygd i gammel stil.
77/292/0	Stasjonsgata 4-6	Skjoldborg	Middels	Omfattende fornyet, men god stilkopi.
77/306/0	Semsmoieien 21	Bakkestad	Middels	Autentisk og interessant som sen kombinasjon av uthus og bryggerhus i urbant strøk, men tilstanden reduserer verneverdien.
77/341/0	Skotselveien 84	Haugtun	Middels	Vindusendringer og tilbygg reduserer verneverdien.
77/368/0	Skotselveien 80	Gullhaugen	Middels	Ordinært og ungt uthus med noe tekniske problemet.
77/425/0	Skotselveien 76	Solheim	Middels	God funksivilla, men med senere tilbygg og flere uhistoriske endringer.
77/434/0	Rørenveien 3	Sandum	Middels	Godt utformet byggmesterfunks. Endret vindusinndeling reduserer verneverdien, men kan tilbakeføres..
77/440/0	Smedgata 12	Solheim	Middels	Utradisjonelle vinduer og tilbygg reduserer verneverdien.
77/477/0	Boligveien 15	Framnes	Middels	En del fasadeendringer reduserer verneverdien.
77/478/0	Boligveien 11	Grimsgård	Middels	Vinduer og andre fasadeendringer reduserer verneverdien.
77/622/0	Stasjonsgata 77-81	Handelslaget	Middels	Gatefasaden i gammel stil, men helt fornyet. At bygget er omfattende endret reduserer verneverdien.
77/1067/0	Boligveien 10	Skarpsno	Middels	Vinduer og andre fasadeendringer reduserer verneverdien.
77/1231/0	Christian IV's vei 15	HOVEDHUS, FRYDENLUND, EIKER PRESTEGÅRD	Middels	Omfattende ombygd. Nåværende gestalt etter om- og påbygging 1919. Tidligere en tradisjonsrik møteplaz.
77/1231/0	Christian IV's vei 15	UTHUS, FRYDENLUND, EIKER PRESTEGÅRD	Middels	En del endret.
78/1/0	Skotselveien 142	SIDEBYGNING, ØVRE HOEN.	Middels	Omfattende fornyet og tilbygd. Viktig for miljøet.
78/2/0	Hoensveien 37 A	SIDEBYGNING, HONS BRUK, HON ØVRE.	Middels	Viktig som del av miljøet.
78/3/0	Skotselveien 329	Skjolden	Middels	Av en viss betydning for miljøet.
78/3/0	Skotselveien 329	Skjolden	Middels	Av en viss betydning for miljøet.

78/4/0	Skotselveien 359	Skjolden	Middels	Låvedel i meget dårlig forfatning trekker ned verneverdien.
78/4/0	Skotselveien 359	Skjolden	Middels	Viktig som del av miljøet.
78/7/0	Skotselveien 339	Skjolden	Middels	Av betydning for miljøet.
78/7/0	Skotselveien 339	Skjolden	Middels	Av betydning for miljøet.
78/8/0	Skotselveien 345	VÅNINGSHUS, SKJOLDHEIM, HON ØVRE	Middels	Viktig som del av miljøet.
78/17/0	Skotselveien 335	VÅNINGSHUS, TRONDSESKJOLDEN, TRONSESKJOLDEN, HON ØVRE	Middels	Viktig som del av miljøet.
78/22/0	Skotselveien 291	BOLIGHUS, JONSTAD, HON ØVRE	Middels	Større endringer reduserer verneverdien.
78/30	Hoen kraftstasjon	Kraftstasjon	Middels	
78/137/0	Skotselveien 299	Skjolden	Middels	Tradisjonelt uthus, nyere kledding.
79/1/0	Hellefossveien 71	Driftsbygning, Nedre Hoen	Middels	Stor, tradisjonell låve. Middels verdi og endringer.
79/7/0	Hellefossveien 113	Vaktbu, Holmen-Hellefoss	Middels	Verneverdig som del av miljøet.
79/11/0	Hoensveien 48	BOLIGHUS, SOLHEIM, HON NEDRE.	Middels	En del ombygd, men kan tilbakeføres.
79/15/0	Skotselveien 520	VÅNINGSHUS, TRONGA, HON NEDRE	Middels	Omfattende til og ombygd.
79/33/0	Skotselveien 228	BOLIGHUS, SKOGSTAD, HON NEDRE	Middels	Totalt fornyet og forlenge med 2 byggetrinn mot øst redusere verneverdien.
79/88	Hellefossveien 97	Bolig, Hellefossveien 97, Hellefoss	Middels	Vinduer og andre endringer reduserer verneverdien.
79/89	Hellefossveien 86	Bolig, Hellefossveien 86, Hellefoss	Middels	Huset er meget autentisk med unntak av noen nyere vinduer. Med empirevinduer forsvaret huset en høy verneverdi.
79/111/0	Øvre Hellefossvel 42	Ingeniørbolig	Middels	Tidstypisk og vakker, men vinduer endret.
81/8/0	Hoensvannsveien 799	HYTTE "BARLINDDOKKA" HUMLEBEKK, HOENSVANNET.	Middels	Dårlig fundamentert og enkel kamlatet bygning med nyere tilbygg.
81/8/0	Hoensvannsveien 799	UTHUS, "BARLINDDOKKA", HUMLEBUKK,HOENSVANNET	Middels	Enkelt uthus.
83/2/0	Grøstlandveien 62	VÅNINGSHUS, FOSSUM.	Middels	Fasadene fornyet.
84/3/0	Varlo 75	VÅNINGSHUS, VARLO, VARLO SØNDRE	Middels	Nye tilbygg og omfattende fornyelse av fasader reduserer verneverdien.
84/3/0	Varlo 75	DRIFTSBYGNING, VARLO, VARLO SØNDRE	Middels	Større tilbygg (silo) og endringer reduserer verneverdien.
84/11	Varlo teglverk	Teglverk	Middels	
85/1/0	Varlo 80	VÅNINGSHUS, VARLO, VARLO NORDRE	Middels	Tilbygg og fasader omfattende fornyet reduserer verneverdien.
85/2/0	Varlo 114	BRYGGERHUS, NORDRE VARLO.	Middels	Tilstanden reduserer verneverdien.
85/3/0	Varlo 56	VÅNINGSHUS, NORDRE VARLO	Middels	Større problemer med fundamenteringen og vinduer i feil format reduserer verneverdien.
85/8/0	Varlo 54	Låve, Valheim, Varlo	Middels	Viktig som del av miljøet.
87/1/0	Solbergveien 31	VÅNINGSHUS, SOLBERG.	Middels	Omfattende tilbygd og ombygd.
88/2/0	Stensetveien 181	DRIFTSBYGNING, STENSETH.	Middels	Datering gjelder nordre del. Delvis ny kledding reduserer verneverdien.
88/10	Kullmile ved trafo (Stenset skog)	Kullmile	Middels	
88/10	Midtstua	Skogsarbeiderkoie	Middels	
89/2/0	Stensetveien 118	BRYGGERHUS, LYGÅS VESTRE, LYGÅS	Middels	Tilbygg, store garasjeporter og endrede vindusformater reduserer verneverdien.
90/4/0	Kolbrækveien 150	TØMMERSTUE, SKAR, SKAR	Middels	Nyere endringer reduserer verneverdien.
90/5/0	Gevellseterveien 34	VÅNINGSHUS, SKAR, SKAR	Middels	Omfattende ombygd, men eldre laftekjerne.
90/9/0	Gevellseterveien 45	BRYGGERHUS, OLBERG, SKAR	Middels	Kan settes i stand, men mangler miljø.
90/15/0	Gevellseterveien 36	SOMMERHUS, SKARSHAUGEN, SKAR	Middels	Lafte kjerne og vakker kjellermur, men halvgammelt eksteriør
90/38/0	Ringeriksveien 581	UTHUS, DOKKA, SKAR	Middels	Ombygd over tid, lite igjen av eldre eksteriør.
93/9/0	Slettbakkveien 27	STABBUR, KOLBREK, KOLBREK	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien. Kan settes i stand, men krever større arbeider.
93/18/0	Kolbrækveien 98	BRYGGERHUS, FREDHEIM, KOLBREK	Middels	En god del ombygd.
96/1/0	Østre Ullermei 2	VOGNSKJUL, ULLERN	Middels	Viktig for miljøet.
98/5/0	Vendelborggata 43 A	BRYGGERHUS, HAUGEN, LANGERUD SØNDRE	Middels	Viktig for miljøet.
99/50/0	Dynge 71	BOLIG, HUSNR. 123	Middels	Tilbygg og omfattende fornyet i gammel stil, men viktig for miljøet.
100/2	Sørinshaugen	Gårdstun	Middels	
100/3/0	Ringeriksveien 78	VÅNINGSHUS, HOBELSTAD	Middels	Fasadene fornyet.
100/3	Gamle Hobbelstad	Gårdstun	Middels	
100/8	Dynge 58	Bolighus, Hus 106, Dynge, Hokksund	Middels	Viktig som del av miljøet.
100/40/0	Dynge 63	BOLIG, HUS NR. 113	Middels	Viktig som del av miljøet.
100/68/0	Dynge 54	BOLIGHUS, DYNGE, HOBELSTAD NORDRE HUS 104	Middels	Viktig som del av miljøet.
100/69/0	Hobbelstadgata 8	BRYGGERHUS/UTHUS, DYNGE.	Middels	Viktig som del av miljøet.
100/70/0	Dynge 52	BOLIGHUS, DYNGE, HUS NR. 103, HOBELSTAD NORDRE	Middels	Viktig som del av miljøet.
100/70/0	Dynge 52	UTHUS, DYNGE, HUS NR. 103, HOBELSTAD NORDRE	Middels	Omfattende modernisert.
100/72/0	Dynge 51	BOLIG, DYNGE, HOBELSTAD NORDRE, HUS NR. 102	Middels	Viktig som del av miljøet.
100/157/0	Dynge 60	BOLIG, HUSNR. 110, DYNGE, 3300 HOKKSUND.	Middels	Viktig som del av miljøet.
100/159/0	Dynge 66	UTHUS/SIDEBYGNING, HUS NR. 115	Middels	Tilstanden reduserer verneverdien.
100/173/0	Dynge 59	BOLIGHUS, ELVESTAD	Middels	Viktig som del av miljøet.
100/195/0	Dynge 56	BOLIG, HOBELSTAD NORDRE, HUS NR. 105	Middels	Viktig som del av miljøet.
100/198/0	Dynge 12	BOLIG, SLÅTTEBAKKEN, HOBELSTAD SØNDRE	Middels	Inngår i et tunmiljø.
101/2/0	Slettbakkveien 406	VÅNINGSHUS, HOBELSTAD SØNDRE	Middels	Alle fasader er fornyet.
101/2/0	Slettbakkveien 406	HYTTE, TROLLHEIM, HOBELSTAD SØNDRE	Middels	Tidlig eksempel på hytte, kan være gjenbruk av tommer. Begynnende forfall.
101/14/0	Sundgata 31	BOLIGHUS, RØDBAKK, HOBELSTAD SØNDRE	Middels	En god del endringer reduserer verneverdien
101/14/0	Sundgata 31	UTHUS, RØDBAKK, HOBELSTAD SØNDRE	Middels	Tilbygg og en del endret. Sen svalgangstype.
101/16	Risøra	Badeplass	Middels	
101/62/0	Slåttebakken 4	UTHUS, SLÅTTEBAKKEN	Middels	Mindre viktig for miljøet.
101/63/0	Slåttebakken 1	BOLIGHUS, KRYBELKROKEN, HOBELSTAD SØNDRE	Middels	Totalt ombygd, men viktig for gatemiljøet.
101/65/0	Slåttebakken 6	BOLIG, SLÅTTEBAKKEN, HOBELSTAD SØNDRE	Middels	Inngår i bygningsmiljø. Omfattende fornyet.
101/65/0	Slåttebakken 6	UTHUS, SLÅTTEBAKKEN, HOBELSTAD SØNDRE	Middels	Inngår i et bygningsmiljø.
102/2/0	Dynge 43	BOLIG, HAUGSUND, HUSNR. 97	Middels	Viktig som del av miljøet.
102/3/0	Dynge 42 B	BOLIG, SANDUM, HOBELSTAD NORDRE.	Middels	Viktig som del av miljøet.
102/7/0	Dynge 40 A	BOLIGHUS, HUSNR. 93, HAUGSUND	Middels	Viktig som del av miljøet.

102/13/0	Dyngje 47	BOLIGHUS, HAUGSUND, DYNJE, HUSNR. 98	Middels	Viktig som del av miljøet.
102/14	Dyngje 62	Bolighus, Hus 111, Dyngje, Hokksund	Middels	Viktig som del av miljøet
102/15/0	Dyngje 65	BOLIG, HUS NR. 114	Middels	Viktig som del av miljøet.
102/21/0	Storgata 68	BOLIGHUS, HAUGSUND, HUSNR. 61	Middels	Viktig for miljøet.
102/23/0	Storgata 70	BOLIGHUS/SIDEFLØY, SOLHAUG, HAUGSUND	Middels	Viktig som del av miljøet.
102/29/0	Dyngje 50 A	BOLIG, GROHEIM, HOBBELSTAD NORDRE, HUSNR. 101	Middels	Viktig som del av miljøet.
102/30/0	Dyngje 64	BOLIGHUS, DYNJE	Middels	Viktig som del av miljøet
102/31/0	Dyngje 20	GAMLE HOKKSUND SKOLE. BOLIG FOR 4 FAM.	Middels	Større endringer reduserer verneverdien.
102/33/0	Dyngje 22	BOLIGHUS, HEIMEN, HAUGSUND	Middels	Omfattende istandsatt og noe endret i gammel stil.
102/33/0	Dyngje 22	UTHUS, HEIMEN, HAUGSUND	Middels	Uhistoriske endringer reduserer verneverdien.
100/75/0	Dyngje 38	BOLIGHUS, DYNJE, HUS NR. 91, HOBBELSTAD NORDRE	Middels	Viktig som del av miljøet.
102/80/0	Dyngje 46	BOLIG, BURUDLØKKEN, HAUGSUND, HUSNR. 96	Middels	Totalt ombygd, men viktig for miljøet og høy alder.
103/40/0	Storgata 58	BOLIGHUS/LEIEGÅRD, STORGATA	Middels	Viktig for gateløpet.
103/45/0	Storgata 13	BOLIGHUS/KONTOR STRANDBO I, LERBERG	Middels	Viktig som del av miljøet.
103/45/0	Storgata 13	UTHUS, STORGATA, LERBERG	Middels	Viktig som del av miljøet.
103/66/0	Storgata 20	BOLIGHUS, FAGERTUN, LERBERG	Middels	Verneverdig om del av miljøet.
103/73/0	Storgata 7	BLOMSTERBUTIKK, HJØRNEBO, LERBERG	Middels	Viktig som del av miljøet.
103/94/0	Storgata 53	BOLIGHUS, LERBERG	Middels	Viktig for miljøet.
103/98/0	Arbeidergata 1	Hus no.37	Middels	Inngår i kulturmiljøet
103/99/0	Storgata 24	Kristensen (hus no.23)	Middels	Verneverdig som del av miljøet.
103/147/0	Stryken 55	BOLIGHUS, LERBERG	Middels	Omfattende fornyet, men stilmessig tilpasset husets alder.
103/205/0	Storgata 44		Middels	Viktig som del av miljøet.
105/3/0	Sanden 2	VÅNINGSHUS, SANDEN, SANDEN	Middels	Omfattende moderniserte fasader
105/3/0	Sanden 2	STABBUR, SANDEN, SANDEN	Middels	Problem med fundamentering/stabber reduserer verneverdien. Utbedring vil øke verneverdien.
107/23/0	Klommesteinveien 142	BRYGGERHUS, HAGA SØNDTE, HAGA SØNDRE	Middels	Fundamenteringsproblemer trekker ned verneverdi.
109/18/0	Klommesteinveien 79	BOLIGHUS, FREDHEIM, HØRGEN NEDRE.	Middels	Moderniserte vindusåpninger med endret format samt nyere tilbygg reduserer verneverdien.
110/10/0	Horgenveien 232	BOLIGHUS, HØRGEN NEDRE, HØRGEN NEDRE	Middels	Endrede vinduer og vindusformater reduserer verneverdien.
111/5/0	Eikerveien 348	Stabbur, Brekke	Middels	Ungt bur, sinklaftet. Delvis nykledd og uhistorisk takstein reduserer verneverdien.
111/7/0	Eikerveien 374	Stabbur, Brekker	Middels	Ungt sinklaftet bur. Nyere kleddning reduserer verneverdien.
111/7/0	Eikerveien 374	Driftsbygning, Brekke	Middels	Ordinær låve. Platetak reduserer verneverdien.
112/1/0	Hamrekleiva 66	Stabbur, Nordre Hamre	Middels	Støpte stabber reduserer verneverdien, ellers et tidstypisk bur. Mulig skadet tømmer på vestveggen pga at denne er pusset.
113/1/0	Hamrekleiva 164	Driftsbygning, Enga, Søndre Hamre	Middels	Ordinær låve i god stand, men med nyere platetak.
113/4/0	Hamrekleiva 54	Bryggerhus, Søndre Hamre	Middels	Redusert verneverdi pga tilstand.
114/3/0	Østerudveien 10	Våningshus, Østerud	Middels	Fasader betydelig endret.
114/3	Østerudsetra - ruin av primkokeri	Seter	Middels	
114/?	Slettjellvarden	Varde	Middels	
115/1	Hakavik tømmerrenne	Brøtning	Middels	
115/1	Hakavik sag	Sagbruk	Middels	
115/11/0	Sundhaugveien 116	Våningshus, Sundet	Middels	Omfattende endret.
115/16/0	Sundhaugveien 41	Våninghus, Østre Sand	Middels	Høy alder, men omfattende endringer reduserer verneverdien.
115/33/0	Hakavikveien 905 A	SKOLE, MASTEBOGEN, HAKAVIK, MASTEBOGEN	Middels	Lokalt signalbygg, men med lav autentisitet som reduserer verneverdien.
115/36/0	Hakavikveien 830	VÅNINGSHUS, SØNDRE BOGEN, HAKAVIK, MASTEBOGEN	Middels	Betydelige fasadeendringer over tid.
115/39/0	Hakavikveien 571	VÅNINGSHUS, GRIMNES, HAKAVIK, MASTEBOGEN	Middels	Omfattende om- og tilbygd.
115/39/0	Hakavikveien 571	DRIFTSBYGNING, GRIMNES, HAKAVIK, MASTEBOGEN	Middels	Laftet låve med to la, er i dag meget sjeldne. Til tross for nyere kleddning, har låven høy verneverdi.
115/115/0	Kontorbakken 37	Hakavikboliger. Arkitekt Sigmund Brønne.	Middels	Viktig som del av miljøet
115/117/0	Kontorbakken 43	Hakavikboliger. Arkitekt Sigmund Brønne.	Middels	Viktig som del av miljøet.
115/121/0	Kontorbakken 34	Hakavikboliger. Arkitekt Sigmund Brønne.	Middels	Viktig som del av miljøet.
115/122/0	Kontorbakken 29	Hakavikboliger. Arkitekt Sigmund Brønne.	Middels	Fasader omfattende fornyet. Viktig som del av miljøet
116/1/0	Hakavikveien 114	DRIFTSBYGNING, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	Middels	Viktig som del av miljøet.
116/1/0	Hakavikveien 116	SIDEBYGNING, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	Middels	Fasader ombygd i gammel stil.
116/2/0	Hakavikveien 322	DRIFTSBYGNING, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	Middels	Høy kvalitet på granittmurer. Tradisjonell og stor låve med en del endringer over tid.
116/2/0	Hakavikveien 322	VÅNINGSHUS, GUNHILDRUD, "GUNHILDRUDPLASSEN", GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	Middels	Fasader fornyet i gammel stil og tilbygd terrasser.
116/7	Navneberg i Gunhildrudskauen	Navneberg	Middels	
117/2/0	Hakavikveien 370	VÅNINGSHUS, ØDEGÅRDEN, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD ØDE, GUNHILDRUD	Middels	Fasader omfattende fornyet.
117/2/0	Hakavikveien 370	DRIFTSBYGNING, ØDEGÅRDEN, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD ØDE, GUNHILDRUD	Middels	En god del fasadeendringer over tid.
118/2/0	Baksteval 46	SOMMERFJØS, BRAATEN, BAKSTEVAL, BOLLERUD	Middels	Sentidig og meget enkelt sommerfjøs i bindingsverk. Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
118/4/0	Baksteval 15	VÅNINGSHUS, BAKSTEVAL, BAKSTEVAL, BOLLERUD	Middels	Fasader omfattende ombygd.
118/4/2	Hakavikveien 137	SKOLE, BOLLERUD SKOLE, BAKSTEVAL	Middels	Viktig symbolbygg, men fasader omfattende fornyet i gammel stil.
119/1/0	Råenseterveien 47	STABBUR, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	Middels	Nyere vinduer på langsiden reduserer verneverdien.
119/2/0	Sundhaugveien 227	DRIFTSBYGNING, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	Middels	Ordinær og tidstypisk låve i god stand, men uten miljø.
119/11/0	Hakavikveien 83	BOLIGHUS, ASK, BOLLERUD, BOLLERUD	Middels	Tilbygd og fasader omfattende modernisert.
121/7	Sundhaugen	Badeplass	Middels	
122/4/0	Sundhaugveien 306	VÅNINGSHUS, RAAEN NORDRE, RAAEN NORDRE, RAAEN N	Middels	Fasader fornyet i til dels gammel stil. Nyere tilbygg.
122/4/0	Sundhaugveien 306	STABBUR, RAAEN NORDRE, RAAEN NORDRE, RAAEN	Middels	Tradisjonell kamlaftbur, viktig i miljøet.
122/4/0	Sundhaugveien 306	DRIFTSBYGNING, RAAEN NORDRE, RAAEN, DARBU	Middels	Betydelig ombygd og modernisert.

123/1/0	Assideveien 664	VÅNINGSHUS, RAAEN, RAAEN MELLOM, RAAEN	Middels	Fasader totalt fornyet.
123/1/0	Assideveien 664	DRIFTSBYGNING, RAAEN, RAAEN MELLOM, RAAEN	Middels	Nyere fjøs, flere endringer og tilstand reduserer verneverdien.
124/1/0	Assideveien 625	Bryggerhus, Søndre Råen	Middels	Ordinært og ungt bryggerhus.
124/1/0	Assideveien 635	Våningshus, Søndre Råen	Middels	Beskjeden alder og lav autentisitet reduserer verneverdien.
124/4/0	Assideveien 575	VÅNINGSHUS, RAAEN SØNDRE, RAAEN SØNDRE, RAAE N	Middels	Nyere tilbygg og nye vindusformater reduserer verneverdien.
125/2/0	Assideveien 557	HOVEDBYGNING, KLUNDERUD	Middels	Nyere tilbygg og vinduer reduserer verneverdien.
125/2/0	Assideveien 557	SMIE, KLUNDERUD	Middels	Enkel bindingsverksmie i midre god forfating.
125/2/0	Assideveien 557	RUIN ETTER FJØS, KLUNDERUD	Middels	Sjeldent fagmessig utført natursteinsmuring.
125/4/0	Assideveien 525	DRENGSTUE, KLUNDERUD, KLUNDERUD, DARBU	Middels	Viktig som del av miljøet.
125/4/0	Assideveien 525	BRYGGERHUS, KLUNDERUD, KLUNDERUD, DARBU	Middels	Viktig som del av miljøet.
126/2/0	Assideveien 522	Gjeitefjøs, Lovstad, Nordre Stablum	Middels	Sjelden bygningstype, tilbygd og endret ved ny bruk.
126/4/0	Assideveien 482	Våningshus, Heimsyn, Nordre Stablum	Middels	Totalt ombygd, middels verdi og mulighet for høy alder.
128/4/0	Assideveien 392	Våningshus, Kårtvet	Middels	Ordinært og enkelt svetserstilshus med en rekke endringer.
129/1/0	Assideveien 274	Våningshus, Krekling	Middels	Fasader omfattende fornyet.
129/1/0	Assideveien 274	Smie, Krekling	Middels	Sent gårdsverksted. Smie-delen er borte. Oppført av grov lafteplank. Redusert verneverdi og tilstand og manglende smie.
129/1/0	Assideveien 274	Sommerfjøs, Krekling	Middels	Trolig sent fjøs, helt innkledd i nyere tid. Usikkert om tømmerets tilstand.
129/1/0	Assideveien 274	Driftsbygning, Krekling	Middels	Fasader delvis fornyet, noe som reduserer verneverdien.
130/5/0	Grosvoldveien 573	VÅNINGSHUS, NORDLI, VEGO, KREKLING	Middels	Hus av lafteplank (1884), senere ombygd over tid.
130/5/0	Grosvoldveien 573	BRYGGERHUS, NORDLI, VEGO, KREKLING	Middels	Vanlig type, del med hønsehus erstattet av nytt skjul.
130/5/0	Grosvoldveien 573	STABBUR, NORDLI, VEGO, KREKLING	Middels	Tilflyttet 1957 fra Lauget i Rollag. En del endringer ved nyoppsetting. Vanlig type i øvre bygder, men femmed her.
130/5/0	Grosvoldveien 573	DRIFTSBYGNING, NORDLI, VEGO, KREKLING	Middels	En del endringer over tid.
131/1	Spisholtgruvene	Gruve/skjerp	Middels	
131/3/0	Kongsbergveien 1470	VÅNINGSHUS, MYREN, SPISHOLT, MINDE	Middels	Omfattende ombygd og tilbygd. Opprinnelig plan 4-rom i rekke, som er relativt uvanlig.
131/4/0	Seterveien 48	VÅNINGSHUS, SÆTEREN, SPISHØL, SKOGEN	Middels	Omfattende om- og tilbygd. Kjernen kan ha høy alder.
132/5/0	Gamle Kongsbergvei 610	DRIFTSBYGNING, SMEDBROEN ØVRE, BASSEND, SKOG EN	Middels	Fjøsens tilstand reduserer verneverdien.
132/31/0	Gamle Kongsbergvei 615	VÅNINGSHUS, SMEDBROEN, BASSERUD, SKOGEN	Middels	Viktig som del av miljøet ved Smedbrua.
133/4/0	Gamle Kongsbergvei 566	VÅNINGSHUS, DOKKA, DOKKA, SKOGEN	Middels	Tilbygg og fasadeendringer reduserer verneverdien.
133/10/0	Lurdalsveien 354	STABBUR, TIGGERUD, DOKKA, LURDALEN	Middels	Romantisert bur med noe skader.
133/11/0	Lurdalsveien 285	STABBUR, SPENNILLEN, DOKKA, LURDALEN	Middels	Ny grime og nytt tak med åser. Nyere vindu og dør.
133/11/0	Lurdalsveien 285	DRIFTSBYGNING, SPENNILLEN, DOKKA, LURDALEN	Middels	Uthuset er mye yngre enn fjøset. Viktig som del av miljøet.
134/8/0	Gamle Kongsbergvei 485	LÅVE, LIVERUDMOEN, LIVERUD, SKOGEN	Middels	Låver med skikuer i bindingsverk er sjeldne i dag. Flere tilbygg reduserer verneverdien. Kan tilbakeføres.
134/12	Jørnrud bruk	Pukkverk	Middels	
135/14/0	Gamle Kongsbergvei 450	VÅNINGSHUS, SMEDMOEN, KOFSTAD, SKOGEN	Middels	Kan være fra 1700-tallet, og er i så fall sjelden som mindre håndverkerplass med høy alder.
135/38/0	Gamle Kongsbergvei 448	SKOLE, SKOLETUN, SKOGEN SKOLE, KOFSTAD, SKOG EN	Middels	Større tilbygg og fasadeendringer reduserer verneverdien.
141/8/0	Biringveien 59	DRIFTSBYGNING, BIRING, TEIGEN, LURDALEN	Middels	Endringer over tid reduserer verdien.
141/8/0	Biringveien 59	STABBUR, BIRING, TEIGEN, LURDALEN	Middels	Uhistoriske endringer reduserer verneverdien.
141/10/0	Langåsveien 159	DRIFTSBYGNING, OTTERSPLASSEN, TEIGEN, LURDALEN	Middels	Tilstanden reduserer verneverdien.
141/10/0	Langåsveien 159	STABBUR, OTTERSPLASSEN, TEIGEN, LURDALEN	Middels	I ferd med å bryte sammen. Tømmer ok. Bør gjenoppsettes et sted det blir tatt vare på.
142/2/0	Gamle Kongsbergvei 221	STABBUR, GULLIKSRUD NORDRE, GULLIKSRUD	Middels	Mangler stabber og grime.
143/7/0	Lurdalsveien 450	BOLIGHUS, AGNESSTAD, GULLIKSRUD ØVRE, LURDALEN	Middels	Betydelig endret.
143/9/0	Biringveien 79	VÅNINGSHUS, FINNERUD, GULLIKSRUD ØVRE, LURDALEN	Middels	Sen og ordinær bygning.
143/9/0	Biringveien 79	DRIFTSBYGNING, FINNERUD, GULLIKSRUD ØVRE, LURDALEN	Middels	Enkelt bindingsverkskjul i to byggetrinn.
143/13/0	Lurdalsveien 462	BOLIGHUS, LURDALEN SKOLE, GULLIKSRUD ØVRE, LURDALEN	Middels	Totalt ombygd.
143/23/0	Lurdalsveien 458	VÅNINGSHUS, LANGEMYR, GULLIKSRUD ØVRE, LURDALEN	Middels	Funksvinduer og tilbygg reduserer verneverdien.
144/4/0	Lurdalsveien 564	STABBUR, MYREN, DARBU NORDRE, LURDALEN	Middels	Innsatt vindu reduserer verneverdien.
145/1/0	Dunserudhagan 49	BRYGGERHUS, JØSTANDRUD, JØSTANSRUD, DARBU	Middels	Bryggerhus i kamlaft er uvanlig. Viktig som del av miljøet. Skjuddel meget forfallen, men laftedelen kan reddes.
145/2/0	Dunserudhagan 45	BRYGGERHUS, JØSTANSRUD, JØSTANDRUD, DARBU	Middels	Tilstand og uhistorisk vindusåpning reduserer verneverdien.
146/1/0	Gamle Kongsbergvei 86	Stabbur, Dunserud, Bakkerud, Fiskum	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
146/3/0	Gamle Kongsbergvei 82	BRYGGERHUS, BAKKERUD, BAKKERUD, DARBU	Middels	Endringer reduserer verneverdien.
146/3/0	Gamle Kongsbergvei 82	VÅNINGSHUS, BAKKERUD, BAKKERUD, DARBU DUNSERUD, ØVRE EIKER	Middels	Omfattende fornyet og tilbygd i gammel stil.
146/3/0	Gamle Kongsbergvei 82	STABBUR, BAKKERUD, BAKKERUD, DARBU, DUNSERUD	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
147/1/0	Kolsrudveien 157	VÅNINGSHUS, KOLSRUD, KOLSRUD, DARBU	Middels	Omfattende fornyet og tilbygd i gammel stil.
147/1/0	Kolsrudveien 157	BRYGGERHUS, KOLSRUD, KOLSRUD, DARBU	Middels	Endringer (Avkortet og ombygd til garasje) og tilstand reduserer verneverdien.
147/1	Rudsåsen - kullmile 4	Kullmile	Middels	
148/3/0	Grosvoldveien 641	VÅNINGSHUS, NORDRE MUGGERUD, MUGGERUD, KREKLING	Middels	Stor svalgangsbygning (2 byggetrinn?) med høy alder. Fasader nykledd og utformet i gammel stil.
148/5/0	Grosvoldveien 668	VÅNINGSHUS, FREDHEIM, MUGGERUD, KREKLING	Middels	Uhistoriske vinduet reduserer verneverdien, mens løvsagdekor i inngangsparti trekker opp.
149/1/0	Kongsbergveien 1070	BRYGGERHUS, FOTERUD, FOTERUD, KREKLING	Middels	Betydelige råteskader reduserer verneverdien.
150/1/0	Kongsbergveien 1031	VOGNSKJUL, RUSTAND, RUSTAND, KREKLING	Middels	Viktig som del av miljøet.
150/1/0	Kongsbergveien 1031	DRIFTSBYGNING, RUSTAND, RUSTAND, KREKLING	Middels	Omfattende ombygd. Viktig som del av miljøet.
151/1/0	Kongsbergveien 830	VÅNINGSHUS, RUD, RUD, FISKUM	Middels	Opprinnelig svalgangsbygning med 3-roms plan (1). Totalt ombygd og utvidet i gammel stil. Høy alder og sjelden bygningstype.
152/1/0	Kongsbergveien 795	HOVEDBYGNING, RUUD, RUUD, DARBU	Middels	En del vinduer i uhistoriske formater reduserer verneverdien.
152/1/0	Kongsbergveien 795	BRYGGERHUS, RUUD, RUUD, DARBU	Middels	Boligdelt ombygd til garasje, derfor redusert verneverdi.
152/36/0	Kongsbergveien 789	BOLIGHUS, SOLBERG, RUD, FISKUM	Middels	Fasader fornyet.

153/5/0	Fiskumgata 33	DRIFTSBYGNING, FISKUM, FISKUM	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
153/5	Fiskum teglverk	Teglverk	Middels	
153/25/0	Kongsbergveien 747	Forsamlingshus, Karlsvang	Middels	Fasadet omfattende endret.
154/1/0	Kongsbergveien 689	SIDEBYGNING, FISKUM, FISKUM PRESTEGÅRD	Middels	Jugendhus med høy kvalitet på snekkerarbeider, men tilstand reduserer verneverdien.
154/36/0	Kongsbergveien 736	Forsamlingshus, Skytterhallen	Middels	Totalt ombygd til trelastutsalg.
155/16/0	Kongsbergveien 676	UTHUS, FAGERTUN, DARBU SØNDRE, DARBU	Middels	Teknisk dårlig tak, men viktig for miljøet og sjelden som fjøs på småbruk/plass.
156/1/0	Kongsbergveien 655	DRIFTSBYGNING, DARBU NORDRE, DARBU NORDRE, D ARBU	Middels	Viktig for miljøet, men bygget har tekniske utfordringer.
156/11/0	Gamle Kongsbergvei 2	BOLIGHUS ROLFSHEIM, DARBU NORDRE, DARBU	Middels	Karnapper og tilbygget reduserer verneverdien.
156/11/0	Gamle Kongsbergvei 2	UTHUS, ROLFSHEIM, DARBU NORDRE, DARBU	Middels	Viktig som del av tunet.
156/12/0	Kongsbergveien 676	UTHUS, FAGERTUN, DARBU SØNDRE, DARBU	Middels	Viktig som del av miljøet.
158/1/0	Kongsbergveien 640	STABBUR, RØED, DARBU	Middels	Noe tekniske problemer reduserer verneverdien.
158/1	Rudsåsen - kullmile 3	Kullmile	Middels	
158/1	Rudsåsen - kullmile 5	Kullmile	Middels	
158/1	Rudsåsen - kullmile 9	Kullmile	Middels	
158/3	Rudsåsen - kullmile 1	Kullmile	Middels	
158/3	Rudsåsen - kullmile 2	Kullmile	Middels	
158/3	Rudsåsen - kullmile 8	Kullmile	Middels	
159/2/0	Kongsbergveien 576	VOGNSKJUL, RUD NORDRE, RØED, RØD NORDRE, FIS KUNSLETTA	Middels	Eldre laftet hus ombygd til uthus i sveitserstil. Tilstanden reduserer verneverdien.
159/2/0	Kongsbergveien 576	STABBUR, RUD NORDRE, RØED, RØD NORDRE, FISKU MSLETTA	Middels	Vanlig type kamlaftbur med reparasjonsbehov.
160/3/0	Kongsbergveien 536	STABBUR, PAULE, PAULE, FISKUMSLETTA	Middels	Ungt bur med nasjonalromantisk form og detaljering.
160/5/0	Kongsbergveien 553	BOLIGHUS, RUDSTØEN, PAULE, FISKUMSLETTA	Middels	Totalt ombygd i gammel stil, men skysstradisjonen rettferdiggjør middels verneverdi.
160/5/0	Kongsbergveien 553	UTHUS, RUDSTØEN, PAULE, FISKUMSLETTA	Middels	Ordinært uthus.
160/8/0	Kongsbergveien 536	VÅNINGSHUS, FOUIGNER, PAULE, FISKUM	Middels	Endringer reduserer verneverdien.
160/8/0	Kongsbergveien 536	STABBUR, FOUIGNER, PAULE, FISKUM	Middels	Ny kledding og vinduer reduserer verneverdien.
160/8/0	Kongsbergveien 536	DRIFTSBYGNING, FOUIGNER, PAULE, FISKUM	Middels	Endringer reduserer verneverdien.
161/1/0	Kongsbergveien 460	SIDEBYGNING, HEGSTAD, FISKUM	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
161/1/0	Kongsbergveien 460	DRIFTSBYGNING, HEGSTAD, FISKUM	Middels	Teknisk tilstand svekker verneverdien, betydningen for miljøet styrker.
161/3/0	Kongsbergveien 446	Bolighus, Hegstad	Middels	Fasader fornyet i gammel stil. Dette og tilbygg reduserer verneverdien.
161/4/0	Kongsbergveien 430	DRIFTSBYGNING, HEGSTAD, FISKUM	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
161/4/0	Kongsbergveien 430	BRYGGERHUS, HEGSTAD, FISKUM	Middels	Teknisk tilstand og nyere endringer reduserer verneverdien.
161/11/1	Hallhytta	Privat hytte	Middels	
162/6/0	Lurdalsveien 781	VÅNINGSHUS, DAHLSÆTEREN, SKJELBRED, LURDALEN	Middels	Omfattende ombygd og nyere stort tilbygg mot vest.
162/10/0	Lurdalsveien	STABBUR, SKJELBRED MED STOREMYR, SKJELBRED, LURDALEN.	Middels	Falt ned av stabbene. Noe skadet tømmer, noe skiftet amatørmessig. Nyere rost.
163/2	Skjerp i Skjelbreddalen	Gruve/skjerp	Middels	
163/2	Sakkerhus ved Skarra pukkerk (Pukkerksplassen)	Sakkerhus	Middels	
164/17	Eurekatoppen (Høyde 702)	Radiosender	Middels	
165/2/0	Myreveien 60	VÅNINGSHUS, HVITSTEIN, "BREKKA", HVITSTEIN, BURUD	Middels	Høy alder og laftet til mønet, men omfattende endret.
167/2/0	Hartstadveien 95	Bryggerhus, Harstad	Middels	Under rehabilitering etter omfattende setninger og andre skader. Kun laftekjernen og grunnmur tilbake av opprinnelig bygning.
169/1/0	Rakkestadveien 141	DRIFTSBYGNING, RAKKESTAD, RAKKESTAD, RAKKESTAD	Middels	Sjeldent stor, men delvis fornyet.
169/5/0	Tollamoen 35	UTHUS, TØRKOP, RAKKESTAD, TOLLAMOEN	Middels	Nyere sidebygning under ombygging.
170/5/0	Urmakerveien 19	VÅNINGSHUS, HOLTE SØNDRE OG MELLE, HOLTE SØ NDRE, HOLTE	Middels	Fin løvsagdekor, men my er endret.
170/5/0	Urmakerveien 19	DRIFTSBYGNING, HOLTE SØNDRE OG MELLE, HOLTE SØNDRE, HOLTE. Flere byggetrinn.	Middels	Laftet låve som er omfattende modernisert utpå 1900-tallet.
171/1	Kullmile (Holte skog)	Kullmile	Middels	
172/2/0	Holteveien 121	STABBUR, HOLTE NORDRE, HOLTE NORDRE, HOLTE	Middels	Endringene gjør buret mindre verneverdig
173/2/0	Holteveien 235	Våningshus, Li, Holte. Tillyttet fra Helgerud, Røkkeberg.	Middels	Verneverdien reduseres på grunn av at huset ikke står på opprinnelig sted.
173/5	Reierskastet	Kasterøys	Middels	
173/7	Langtjerdammen	Brøtning	Middels	
173/13	Damvokterstua	Brøtning	Middels	
174/3/0	Holteveien 297	VÅNINGSHUS, BORGE ØVRE, BORGE ØVRE, BORGE	Middels	Ombygd, men med eldre kjerne.
174/3/0	Holteveien 297	DRIFTSBYGNING, BORGE ØVRE, BORGE ØVRE, BORGE	Middels	Ordinær utførelse.
174/3	Kullmile 1 (Borge skog)	Kullmile	Middels	
174/5/0	Langebråten 38	VÅNINGSHUS, BORGE ØVRE, BORGE ØVRE, BORGE	Middels	Sentidig og ombygd.
174/5/0	Langebråten 38	STABBUR, BORGE ØVRE, BORGE ØVRE, BORGE	Middels	Ordinært og sent bur.
175/1/0	Holteveien 260	SOMMERFJØS, BORGE NEDRE, BORGE NEDRE, BORGE	Middels	Store råteskader.
175/2	Kullmile 2 (Borge skoge)	Kullmile	Middels	
175/4/0	Holteveien 340	STABBUR, BNORGE NEDRE, BORGE NEDRE, BORGE	Middels	Betydelige råteskader.
175/13/0	Holteveien 320	VÅNINGSHUS, BERG, BORGE NEDRE, BORGE	Middels	Meget gml kjerne, men store endringer.
176/1/0	Ristvedt 6	STABBUR, RISTVET, RISTVET, STEINSRUD	Middels	Bur oppført i bindingsverk er uvanlig.
176/16/0	Bjørkeliveien 7	VÅNINGSHUS, BRÅTEN OG BAKKEN, RISTVET, BORGE	Middels	Preget av flere ombygginger, kan ha eldre kjerne.
176/16/0	Bjørkeliveien 7	DRIFTSBYGNING, BRÅTEN OG BAKKEN, RISTVET, BORGE	Middels	Tradisjonell låve med flere endringer.
177/2/0	Vestbyveien 125	SETERBU, VESTBY, VESTBYSETRA, VESTBY, HOLTEFJELL	Middels	Alle overflater fornyet.
177/2	Kullmile 1 (Vestby skog)	Kullmile	Middels	
177/2	Kullmile 1 (Vestby skog)	Kullmile	Middels	
177/2	Kullmile 2 (Vestby skog)	Kullmile	Middels	

177/2	Kullmile 3 (Vestby skog)	Kullmile	Middels	
177/2	Kullmile 4 (Vestby skog)	Kullmile	Middels	
177/2	Kullmile 5 (Vestby skog)	Kullmile	Middels	
177/12	Bjørnstilling i Stillingåsén	Bjørnstilling	Middels	
177/15/0	Haareveien 164	STABBUR, VESTEPLASSEN, VESTBY, BINGEN	Middels	Ungt bur fra nasjonalromantisk periode.
177/23	Vestby navneberg (ved Bråkedalsveien)	Navneberg	Middels	
178/2/0	Vestbyveien 98	Enhetslåve, Sørli	Middels	
180/4/0	Sønjuveien 28	FJØS, SØNJU, ("SØRLISETRA"), SØNJU, HOLTEFJELL	Middels	Sjelden fjøstype.
180/4	Håresetra - ruin av primkokeri?	Seter	Middels	
180/4	Revemyr navneberg	Navneberg	Middels	
180/20	Persbunn kullmile	Kullmile	Middels	
180/20	Hvilarstein	Navneberg	Middels	
180/20	Sønju kullmile (Klogohallene)	Kullmile	Middels	
180/22/0	Haareveien 211	SIDEBYGNING, HAARE, SØNJU, BINGEN	Middels	Omfattende endret.
180/25/0	Haareveien 227	VÅNINGSHUS, HAARE, SØNJU, BINGEN	Middels	Ombygd til sveitserstil, deretter funkis.
180/29/0	Sønjuveien 135	VÅNINGSHUS, HUMLEHAGEN NEDRE, SØNJU, BINGEN	Middels	Tilbygg, påbygg, endret.
180/30/0	Sønjuveien 157	STABBUR, HESTEBRAATEN, SØNJU, BINGEN	Middels	Laffet 1. etg kan være eldre.
180/42	Sønju navneberg (ved Tverrelva)	Navneberg	Middels	
180/43/0	Vestbyseterveien 119	SETERBU, SØNJU, ("SØNJUSETRA"), SØNJU, HOLTEFJELL	Middels	Ukledd, ikke så vanlig. Lar seg rehabilitere.
180/47	Navneberg - Persbunnveien nord	Navneberg	Middels	
180/77/0	Vestbyseterveien 132	SETERBU, SØNJU, ("THORVALDSETRA"), SØNJU, HOLTEFJELL	Middels	Råte i bunnstokker.
181/11/0	Sluten 239	GRISEHUS, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLUTEN	Middels	Ombygd og ukomplett.
182/4/0	Skibrekkeveien 194	STABBUR, REIERSRUD MIDTRE, REIERSRUD, BORGEVAD	Middels	Endringer reduserer verneverdien.
184/1/0	Nedre Lobben 6	VÅNINGSHUS, LOBBEN STORE, LOBBEN STORE, LOBBEN	Middels	Omfattende fornyet eksteriør.
184/6/0	Nedre Lobben 56	STABBUR, LOBBEN STORE, LOBBEN STORE, LOBBEN	Middels	Ungt bur av lafteplank og bindingsverk.
185/1/0	Bingsveien 147	STABBUR, HÆRE, HÆRE, HÆRE	Middels	Tradisjonelt, men med nyere endringer.
185/20/0	Bingsveien 161	STABBUR, GRØNVOLD, HÆRE, HÆRE	Middels	Mangler grime. Innsatt vinduer. Fantasibelisting. For øvrig en god representant som bør tilbakeføres
185/54/0	Bingsveien 141	STABBUR, HÆRE, HÆRE, HÆRE. Revet etter registrering.	Middels	Stor flatbygdstype som vi har få av, men i dårlig forfatning.
186/1/0	Dalerveien 115	STABBUR, DALER NORDRE, DALER, DALER	Middels	Ordinært sveitserstilsbur.
186/1/0	Dalerveien 115	BRYGGERHUS, DALER NORDRE, DALER, DALER	Middels	Ung og ordinær bygning i god stand.
186/10/0	Verksveien 132	VÅNINGSHUS, OPPGIVERPLASSEN, OPPGIVERPLASSEN, DALER, SKOTSELV	Middels	Verneverdig pgav tilknytning til Hassel jernverk.
186/16/0	Dalebråten 12	BRYGGERHUS, NYLAND, DALEBRÅTEN, DALER, DALEBRÅTEN	Middels	Trad type, lav alder.
186/17/0	Verksveien 148	Klosteret (hus 1)	Middels	Tradisjonell bygning, men alle flater fornyet.
186/27/0	Hasselveien 2	BOLIGHUS, BREIDABLIK, DALER, SKOTSELV	Middels	Nyere vinduer i endret format, original kledning og bislag.
186/35/0	Verksveien 98	Forsamlingshus, Solhøi	Middels	Omfattende ombygd.
186/39/0	Dalebråten 9	VÅNINGSHUS, GRØNLI, DALEBRÅTEN, DALER, DALEBRÅTEN	Middels	Interessant, men ikke i god stand.
186/39/0	Dalebråten 9	DRIFTSBYGNING, GRØNLI, "DALEBRÅTEN", DALER, DALEBRÅTEN	Middels	Liten og ordinær driftsbygning i ok stand.
186/44/0	Verksveien 86	Solvang	Middels	Skiftet vinduer, ellers autentisk.
186/49/0	Hæreberget 22	BOLIGHUS, FREDHEIM, DALER, HÆREHØGDA	Middels	Mange ombygginger, men fortsatt alderspreg.
186/63/0	Verksveien 85	Vang	Middels	Platekledd og omfattende fornyet. Opprinnelig kledning trolig bevart og huset dermed tilbakeførbart.
186/64/0	Verksveien 89	Eng	Middels	Skiftet vinduer og fått tilbygg, ellers original.
186/68/0	Verksveien 88	Solstad	Middels	Omfattende fornyet, men stilmessig tilpasset.
186/68/0	Verksveien 88	Solstad	Middels	Ordinært, men autentisk større uthus.
186/73/0	Bingsveien 7	Haugen	Middels	Totalt fornyet, stilmessig korrekt. Tilbygg.
186/211	Hestevanning i Tregata	Hestevanning	Middels	
187/5/0	Verksveien 4	Hus nr.64	Middels	Fornyet fasade 1. etg., ellers autentisk.
189/12/0	Strandveien 5	VÅNINGSHUS, KOPPERUD, ULLELAND, SKOTSELV	Middels	Stilkopiert fasade, noe endrede vindusformater.
189/13/0	Underberget 26	Kopperud	Middels	Tradisjonell sveitser fra omkr 1900 med nyere tilbygg og endret vindusformat
189/65/0	Verksveien 93	SIDEBYGG, HAUGLØKKEN, VERKSV. ULLELAND, SKOT SELV. Tilflyttet fra Brattbakken 2A.	Middels	Sterkt fornyet eksteriør. Kulturhistorisk viktig bygg.
189/82/0	Verksveien 23	BOLIGHUS, ALFARHEIM, ULLELAND, SKOTSELV	Middels	Nyere kopikledning. Endret vindustype og format.
189/112/0	Verksveien 14	Foss	Middels	Endret vindusformat og type.
189/134/0	Underberget 24	Berg	Middels	Uhistoriske vindusformater og enkelte andre endringer.
189/140/0	Underberget 6	Bergheim	Middels	Gode detaljer, men uhistoriske vindusformater.
189/186/0	Bergaveien 7	BOLIGHUS, TOLLEVHAUGEN I, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV	Middels	En del endret, men delvis originalt panel.
191/13/0	Skotselveien 870	VÅNINGSHUS, TANDBERGBAKKEN, SKOTT NORDRE, BAKKE	Middels	Tradisjonell sveitset med fornyet fasade.
191/15/0	Harstadveien 2	VÅNINGSHUS, STORMOEN, SKOTT NORDRE, STORMOEN.	Middels	Tradisjonell sveitser med funkisvinduer.
191/15/0	Harstadveien 2	BRYGGERHUS, STORMOEN, SKOTT NORDRE, STORMOEN. Vurdering basert på dagens uttrykk med vognskjul. Bryggerhusdelen er eldre.	Middels	Fremstår som tidlig 1900-talls med enkelte senere endringer.
191/15/0	Harstadveien 2	DRIFTSBYGNING, STORMOEN, SKOTT NORDRE, STORMOEN	Middels	Stor og ordinær låve med gode detaljer i fjøsdelen.
194/1/0	Ringeriksveien 1155	SETERBU, VERP, VERPESETRA, VERP	Middels	Høy alder, men en del ombygd.
194/20/0	Verpveien 2	VÅNINGSHUS, BRÅTELØKKEN, ("BRÅTELØKKA"), VERP	Middels	Omfattende tilbygd mot sør.
194/30/0	Ringeriksveien 1168	UTHUS, FJELLVIK, VERP	Middels	Betydelig ombygd.
194/30/0	Ringeriksveien 1168	VÅNINGSHUS, FJELLVIK, VERP	Middels	Sveitserstilsbus med nyere funkisvinduer og takloft.
195/2/0	Leversbyveien 411	VÅNINGSHUS, GRØTÅSEN, ØDEVERP	Middels	Tilbygg og nye vinduer reduserer verneverdien.
196/1/0	Leversbyveien 219	BRYGGERHUS, LEVERSBY NORDRE, LEVERSBY NORDRE	Middels	Omfattende råteskader og to store portåpninger i vestveggen reduserer verneverdien til en ellers interessant bygning med høy alder.

197/2	Spellet	Fløting	Middels	
198/3/0	Fjerdingstadveien 162	BRYGGERHUS, FJERDINGSTAD, FJERDINGSTAD	Middels	Modernisert til funksjonalisme.
198/6/0	Fjerdingstadveien 106	VÅNINGSHUS, BERGLI, FJERDINGSTAD	Middels	Betydelig råteskade ved inngang reduserer verneverdien.
198/15/0	Fjerdingstadveien 116	SIDEBYGNING, FJERDINGSTAD SKOLE, FJERDINGSTAD	Middels	En god del endret og tilbygd.
198/16/0	Fjerdingstadveien 68	VÅNINGSHUS, SKARBERG, SKARBERG	Middels	Modernisert fasade, tilbakeførbart.
198/16/0	Fjerdingstadveien 68	UTHUS, SKARBERG, SKARBERG	Middels	Stor og tradisjonell låve men nyere endringer.
198/21/0	Ringeriksveien 1086	BOLIG, SOLSTAD, FJERDINGSTAD	Middels	Store endringer reduserer verneverdien.
200/3/0	Knivstøveien 23	VÅNINGSHUS, LØVSTAD, SKARBERG	Middels	Huset er godkjent revet og under nedtagning for gjenbruk som hytte.
201/1/0	Leversbyveien 115	VÅNINGSHUS, KNIVE NORDRE, KNIVE NORDRE	Middels	Omfattende tilbygd og modernisert i gammel stil.
201/2/0	Fjerdingstadveien 22	VÅNINGSHUS, STOLP, KNIVE NORDRE	Middels	Større endringer, vinduer, tilbygg reduserer verneverdien.
201/3/0	Knivstøveien 19	VÅNINGSHUS, KNIVESTØEN, KNIVE NORDRE	Middels	Omfattende råteskader trekker ned verneverdien. Kan istandsettes.
202/1/0	Ringeriksveien 811	STALL, KNIVE SØNDRE, KNIVE SØNDRE	Middels	Sjelden bygning, men store endringer over tid.
202/5	Snaukollvarden	Varde	Middels	
202/9/0	Knivedalen 46	VÅNINGSHUS, ØVRE JONSRUD, KNIVE SØNDRE	Middels	Omfattende ombygd.
202/14/0	Knivstøveien 7	DRIFTSBYGNING, HENGSLI, KNIVE SØNDRE	Middels	Sjelden og godt bevart tømmerlåve, men en god del råteskader trekker ned verneverdien.
202/14/0	Knivstøveien 7	VÅNINGSHUS, HENGSLI, KNIVE SØNDRE	Middels	Endrede vinduer reduserer verneverdien.
203/1/0	Horsrudveien 29	SIDEBYGNING, HORSRUD, HORSRUD	Middels	Tilbygd begge endret i 1920-årene. Senere ombygd.
203/5/0	Horsrudveien 6	VÅNINGSHUS, NYGÅRD, HORSRUD	Middels	Omfattende fornyet.
203/5/0	Horsrudveien 6	BRYGGERHUS/UTHUS, NYGÅRD, HORSRUD	Middels	Ordinær bygg og lav alder.
204/3/0	Øvre Dramdalsvei 25	SOMMERFJØS, DRAMDAL MIDTRE, DRAMDAL.	Middels	Enkel bindingsverkbygning, men ganske uvanlig.
204/8/0	Ringeriksveien 651	VÅNINGSHUS, FLATA, DRAMDAL	Middels	Lav autentisitet trekker ned en ellers god og tradisjonell representant for denne bygningstypen.
204/17/0	Ringeriksveien 585	DRIFTSBYGNING, BRUDALEN, BRODALEN, DRAMDAL	Middels	Viktig som del av miljø.
205/001	Sluten 302	Bryggerhus, Ingebu, Sluten	Middels	Tilbygd veranda og gang, men opprinnelig bygning er stort sett intakt
4001/2/0	Drammensveien 2 B	KONTOR/LAGER, STASJONGATA, HOKKSUND STASJON, EIKER PRESTEGÅRD, HOKKSUND	Middels	Store endringer begrenser verneverdien.
4002/4/0	Stasjonsveien 32	STASJONBYGNING, KOPPERUD, "STASJONEN", ULLELAND, SKOTSELV	Middels	Påbygd 2. etg og omfattende ombygd for øvrig, men viktig historieforteller.
115/1; 117/1	Nesfjellvarden	Varde	Middels	
177/2; 177/12; 177/22; 177/23; 177/28	Vestbyvarden	Varde	Middels	
	Skarra - skjerp 18	Gruve/skjerp	Middels	
	Hærebru stangjernshammer	Stangjernshammer	Middels	
	Tregata	Kjørevei	Middels	
	Homeveien	Kjørevei	Middels	
	Seterstier ved Røkeberg/Horne	Setersti	Middels	
	Rånseterveien	Sti/ridevei	Middels	
	Nummedalsveiene	Sti/ridevei	Middels	
	Eikeren - ridevei	Sti/ridevei	Middels	
	Kulturlandskapet Loesdalen	Kulturlandskap	Middels	
	Skriverparken	Park	Middels	
	Kjennerudvannsgruvene (Royalberg Copper Mines)	Gruve/skjerp	Middels	
	Tjuruhellen	Tjæremile	Middels	
	Mastebogen skole - tuft	Grendeskole	Middels	
	Porten ved Skarrud	Barnehjem	Middels	
9/12/0	Flessebergveien 62	DRIFTSBYGNING, TEIGE, FLESSBERG, VINSVOLD NO RDRE	Lav	Halve huset er kledd om og fundamentering fornyet.
11/9	Trollbrua	Steinformasjon	Lav	
11/15	Danseslette ved Kulerud	Danseslette	Lav	
11/16/0	Vinsvoldveien 172	VOGNSKJUL, STENSBORG, STEINSHORNE	Lav	Tilbygd og omfattende endret over tid.
11/34/0	Åletjernveien 88	UTHUS, GANTUM, STEINS-HORNE	Lav	Store råteskader.
12/22/0	Loesdalsveien 304	BRYGGERHUS, SOMMERSTAD, SKISTAD NEDRE	Lav	Enkelt, lite, ungt og en del endret.
15/1/0	Buslandveien 4	VÅNINGSHUS, ØVRE BUSLAND, BUSLAND.	Lav	Totalt ombygd
17/1/0	Loesdalsveien 183	STABBUR, LO ØSTRE.	Lav	Lav verdi pgav teknisk tilstand.
17/174/0	Thorstadbakken 2	Kurbadbolig	Lav	Omfattende om- og tilbygd.
23/1/0	Voidstadveien 193	STABBUR, SØRBY, SØRBY	Lav	Ordinært bur fra tiden. Lav verdi pgav tilstand.
25/29	Mollasetra	Danseslette	Lav	
27/2/0	Arneberggata 11	VÅNINGSHUS, ARNEBERG, ARNEBERG	Lav	Totalt ombygd.
27/2/0	Arneberggata 11	LÅVE, ARNEBERG	Lav	Uthus påbetongpilarer. En del fasadeendringer.
30/3	Tuft ved Røkeberggruva	Sakkerhus?	Lav	
35/11	Smørgravbakken	Hoppbakke	Lav	
35/15/0	Saasenveien 381	UTHUS, SVENDSRUD, HEDENSTAD, SÅSEN	Lav	Lav alder, men har verdi som del av et fint kulturlandskap.
35/27/0	Gommerudveien 81	VÅNINGSHUS, VESTFOSSEN	Lav	Omfattende ombygd.
36/1	Tuft ved Besseberggruva	Sakkerhus?	Lav	
36/2	Bessebergplassen	Boplass	Lav	
36/2	Bessebergplassen	Boplass	Lav	
37/1	Såsenplassen	Boplass	Lav	
37/1	Såsenplassen - tuft	Boplass	Lav	
37/1	Såsenplassen - røys 1	Boplass	Lav	
37/1	Såsenplassen - røys 2	Boplass	Lav	
37/1	Såsenplassen - steinmur	Boplass	Lav	
37/1	Såsenplassen - bakerovn	Boplass	Lav	

37/1	Såsenplassen- haug	Boplass	Lav	
37/2/0	Bogen 25	DRIFTSBYGNING, SÅSEN, SÅSEN STORE.	Lav	Ordinær og ung låve med en rekke endringer over tid.
39/1/0	Grindaveien 67	STABBUR, FOSS, FOSSESHOLM	Lav	Fasader totalt fornyet.
39/47/0	Fossgata 4	Kristoffersengården	Lav	Ordinær byggmesterfunks, betydelig ombygd.
39/65/0	Fabrikkgata 2 A	SKOBUTIKK, TACKARY HOUSE, FOSSESHOLM, VESTFO SSEN	Lav	Totalt ombygd.
39/65/0	Storgata 73	KOLONIAL/BOLIGHUS, THORSTAD, FOSSESHOLM, VES TFOSEN	Lav	Omfattende ombygd.
39/81/0	Storgata 61-63	Jacobsgården	Lav	Omfattende ombygd.
39/433/0	Storgata 82	BOLIGHUS, FOSSESHOLM, VESTFOSEN	Lav	Totalt ombygd og tilbygd.
39/480/0	Brukskata 53	Saksa og fyrhuset	Lav	Ombygd en rekke ganger og fremstår med sterkt redusert autentisitet.
41/1/0	Flesakerveien 98	Våningshus, Søndre Måsnes	Lav	Fasader omfattende endret, noe som reduserer verneverdien.
42/1/0	Flesakerveien 94	Våningshus, Nordre Måsnes	Lav	Totalt ombygd.
42/1/0	Flesakerveien 94	Bryggerhus, Nordre Måsnes	Lav	Totalt ombygd.
43/1/0	Flesakerveien 53	Stabbur, Store Eik	Lav	Lav verdi pgav omfattende råteskader.
44/1	Elvebekk	Boplass	Lav	
46/1	Lundeie	Boplass	Lav	
46/3/0	Vestre Kongsvei 16	Bryggerhus, Søndre Lunde	Lav	Lav verdi utelukkende pgav tilstand.
46/3	Plomåsen	Boplass	Lav	
48/13/0	Storgata 16	UTHUS, NEDRE FÅSEN, FÅSEN, VESTFOSEN.	Lav	Ordinært uthus, tekniske problemer.
48/88/0	Fosenbakken 9	BOLIGHUS, HUS 111, FOSENBAKKEN, VESTFOSEN	Lav	Totalt ombygd.
49/1/0	Storgata 20	BOLIGHUS, STORGT. VESTFOSEN	Lav	Fasader omfattende fornyet.
49/1/0	Storgata 20	UTHUS STORGT. VESTFOSEN	Lav	Ordinært uthus med tekniske problemer.
49/8/0	Støabakken 3	Ellingsgården, uthus (hus no.8)	Lav	Betydelig endret og teknisk tilstand.
49/24/0	Storgata 47	UTHUS, STORGATA, VESTFOSEN.	Lav	Totalt ombygd. Ingen betydning for miljøet.
49/31/0	Støabakken 21	BOLIGHUS, STØABAKKEN, VESTFOSEN	Lav	Fasader omfattende fornyet.
49/31/0	Støabakken 21	LAVE, HAMMERGATA, VESTFOSEN.	Lav	Ordinært uthus uten tilknytning til miljø av betydning.
49/32/0	Skistadgata 2	BOLIGHUS, STØABAKKEN, KATRINEGÅRDEN, VESTFOS SEN	Lav	Fasader omfattende fornyet.
49/40/0	Skistadgata 6	BOLIGHUS, SKISTADGT. 6, VESTFOSEN	Lav	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
49/50/0	Hammergata 3	UTHUS/VERKSTED, HAMMERGATA, VESTFOSEN.	Lav	Omfattende ombygd i gammel stil.
49/72/0	Jernbanegata 20	BOLIG, JERNBANEGT. VESTFOSEN	Lav	Fasader omfattende endret.
53/5/0	Brukskata 1	BYGNING, VESTFOSEN	Lav	Totalt ombygd.
53/7/0	Storgata 2	BOLIGHUS, JUTEBROEN, SPÆREN SØNDRE, VESTFOSS EN	Lav	Totalt ombygd.
54/1	Tuft ved Skarraenga gruver	Sakkerhus?	Lav	
55/1	Sakkerhus i Vestre gruvefelt	Sakkerhus	Lav	
55/2/0	Flesakerveien 14	Lundebakken	Lav	Ung låve.
55/2/0	Flesakerveien 14	Lundebakken	Lav	Opprinnelig svalgangshus i 2 etasjet, redusert til halvannen i sveitserstil og senere påbygd til 2 etg. Det meste av tømmer fjernet i nyere tid.
55/9	Krutthus ved Skarragruvene	Kruttlager	Lav	
55/9	Sakkerhus ved Nedre stoll	Sakkerhus	Lav	
55/9	Sag ved Skarragruvene	Sagbruk	Lav	
55/10/0	Lonemarkveien 189	HYTTE, LONEMARKSTYKKET, LONEMARKA, SKARRA SØNDRE	Lav	
56/6/0		SETERBU, KOLBERGSETRA, KOLBERG STORE	Lav	Har muligens vært seterbu, men lav alder, omgjort til hytte.
56/10/0		TUFT ETTER HUS, SKARRA GRUVER, KOLBERG STORE	Lav	En del av miljøet ved Skarragruvene
56/10/0		RUIN ETTER KRUTTLAGER, SKARRA GRUVER, KOLBERG STORE	Lav	En del av miljøet ved Skarragruvene
59/7/0	Kongsbergveien 60	Sølbakken	Lav	Omfattende fornyet og tilbygd i gammel stil.
64/1	Lortholsetra - tuft 1	Seter	Lav	
64/1	Lortholsetra - tuft 2	Seter	Lav	
70/1/0	Gorudveien 24	VÅNINGSHUS, GORUD	Lav	Tilbygd begge langsider og omfattende ombygd.
71/1	Dannemannsplassen - tuft 1	Seter	Lav	
71/1	Dannemannsplassen - tuft 2	Seter	Lav	
71/1	Dannemannsplassen - tuft 3	Seter	Lav	
71/1	Dannemannsplassen - tuft 4	Seter	Lav	
71/6/0	Bermingrudveien 27	GRISEHUS, HAUGSET	Lav	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.
71/6	Fremgang skytebane - 100m	Skytebane	Lav	
71/6	Fremgang skytebane - 200m grav 1	Skytebane	Lav	
71/6	Fremgang skytebane - 200m grav 2	Skytebane	Lav	
77/114/0	Christian IV's vei 87	SKJUL, LINDSTAD, EIKER PRESTEGÅRD	Lav	Ordinært og ungt uthus.
77/155/0	Dølebakkveien 16	Nordstad	Lav	Lav alder og nyere endringer reduserer verneverdien.
77/1252/0		BOLIGHUS, FURUBAKKEN, EIKER PRESTEGÅRD	Lav	Uten verneverdier.
78/25/0	Møllerveien 18	Frydenhaug	Lav	Lav alder og endringer reduserer verneverdien.
78/25/0	Møllerveien 18	Frydenhaug	Lav	Omfattende om- og tilbygd.
78/29	Svendeløkka	Danseslette	Lav	
78/97/0	Semsmøveien 4	BOLIGHUS, KVERNBAKKEN II, HON ØVRE.	Lav	Totalt ombygd. 2 nyere tilbygg.
78/97/0	Semsmøveien 4	UTHUS, KVERNBAKKEN II, HON ØVRE.	Lav	ungt og ordinært uthus.
79/9/0		UTHUS, SOLHEIM, HON NEDRE.	Lav	Ung bygning med endringer.
80/4	Stubberudvollen	Seter	Lav	
80/11	Hygga	Privat hytte	Lav	
81/5/0	Hoensvannsveien 826	UTHUS, HUMLEBEKKSETRA, HUMLEBEKK, HOENS VANNSLØKEN.	Lav	Enkelt og ungt uthus.
81/5/0	Hoensvannsveien 826	LEKESTUE, HUMLEBEKKSETRA, HUMLEBEKK, HOENS- VANNSLØKEN.	Lav	Svært enkelt utført, ungt jus i mindre god forfatning
86/5	Groslandsetra - tuft 1	Seter	Lav	
86/5	Groslandsetra - tuft 2	Seter	Lav	

88/2	Grølla-furua	Tre	Lav	
88/10	Spittdammen	Brøtning	Lav	
93/9/0	Slettbakkeveien 27	SOMMERHUS, TIDL. SETERSTUE OG SOMMERFJØS, KOLBREK, KOLBREK (BRENNASTUA)	Lav	
96/1	Haugesund vannverk	Kraftstasjon	Lav	
96/14	Ulern kraftstasjon	Kraftstasjon	Lav	
100/3/1	Skytterhaugen	Skytebane	Lav	
101/94/0	Slättebakken 2	BOLIGHUS, SLÄTTEBAKKEN, HOBELSTAD SØNDRE	Lav	Totalt ombygd (vestre del).
102/44/0	Dyngje 33	Strandheim	Lav	Ikke av betydning for kulturmiljøet.
109/10	Hagaøya	Boplass	Lav	
111/7/0	Eikerveien 374	Våningshus, Brekke	Lav	
114/2/0	Østerudveien 38	Stabbur, Østerud	Lav	Omfattende endret ved istandsetting.
115/1	Hollet Øvre	Boplass	Lav	
115/1	Hollet Øvre, låve	Boplass	Lav	
115/1	Hollet Øvre, Stabbur	Boplass	Lav	
115/1	Hollet Nedre	Boplass	Lav	
115/1	Hakavik Øvre	Boplass	Lav	
115/1	Hakavik Nedre	Boplass	Lav	
115/1	Geitryggen	Boplass	Lav	
115/1	Blikktjernsetra	Seter	Lav	
115/2/0		VÅNINGSHUS, HAKAVIK NEDRE, HAKAVIK, MASTEBOG EN	Lav	Byggmesterfunks uten km-kvaliteter.
115/36	Kultvika	Boplass	Lav	
115/37	Holtungen	Boplass	Lav	
115/115	Røykås Øvre	Boplass	Lav	
116/2/0	Hakavikveien 322	VÅNINGSHUS, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	Lav	Totalt ombygd
119/1	Jørnsepass	Boplass	Lav	
119/1	Jørnsepass låve	Boplass	Lav	
119/1	Jørnsepass ovn?	Boplass	Lav	
119/2/0	Sundhaugveien 227	VÅNINGSHUS, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	Lav	Tilbygd og omfattende ombygd.
119/3/0	Råenseterveien 54	DRIFTSBYGNING, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	Lav	Enkelte endringer og teknisk tilstand reduserer verneverdien.
119/17/0	Hakavikveien 55	VÅNINGSHUS, LØKKEN, BOLLERUD, BOLLERUD	Lav	Totalt ombygd.
120/1/0	Kolkinn 34	SIDEBYGNING, KOLKINN, KOLKINN, BOLLERUD	Lav	Tilbygd og totalt ombygd.
120/1/0	Kolkinn 34	GRISEHUS, KOLKINN, KOLKINN, BOLLERUD	Lav	Uten interesse som verneobjekt.
120/1	Torstad	Boplass	Lav	
120/1	Bollerud vanninntak	Vanninntak	Lav	
122/4/0	Sundhaugveien 306	KÅRBOLIG, RAAEN NORDRE, RÅEN, DARBU	Lav	Tilbygd og totalt ombygd.
122/4/0	Sundhaugveien 306	BRYGGERHUS, RAAEN NORDRE, RÅEN, DARBU	Lav	Delvis fornyet. Saginretning demontert.
122/4/0	Sundhaugveien 306	SOMMERFJØS, RAAEN NORDRE, RÅEN, DARBU	Lav	Betydelige endringer har redusert verneverdien.
124/4/0	Åssideveien 575	DRIFTSBYGNING, RAAEN SØNDRE, RAAEN SØNDRE, R A AEN	Lav	Uten verneinteresse.
126/2/0	Åssideveien 522	Våningshus, Løvstad, Nordre Stablum	Lav	Ung bygning, omfattendr om- og tilbygd.
131/6/0	Gamle Kongsbergvei 662	VÅNINGSHUS, KORSBAKKEN, SPISHØL, SKOGEN	Lav	Totalt om- og tilbygd.
132/5/0	Gamle Kongsbergvei 610	VÅNINGSHUS, SMEDBRØEN ØVRE, BASSEND, SKOGEN	Lav	Omfattende om- og tilbygd i gammel stil.
132/11/0	Gamle Kongsbergvei 629	VÅNINGSHUS, TAMBURHAUGEN, BASSEND, SKOGEN	Lav	Totalt ombygd 1958 og senere.
132/29/0	Bomplasseveien 56	DRIFTSBYGNING, MIDNATTEN, BASSERUD, LURDALEN	Lav	Ordinær, yngre låve, en god del endret over tid.
133/19/0	Langåsveien 145	HYTTE, LURSTEIN, DOKKA, LURDALEN	Lav	Nyere laftheytte med tilbygg. Enkelt laftearbeid, gjenbruk gammelt tømmer.
134/26/0	Fiskeles 96	VÅNINGSHUS, FISKELES NORDRE, LIVERUD, SKOGEN	Lav	Omfattende ombygd og tilbygd.
135/38/0	Gamle Kongsbergvei 448	UTHUS, SKOLETUN, SKOGEN SKOLE, KOFSTAD, SKOGEN	Lav	Teknisk tilstand tilsier lav verdi.
141/10/0	Langåsveien 159	VÅNINGSHUS, OTTERPLASSEN, TEIGEN, LURDALEN	Lav	2-roms stue til- og påbygd omkr 1900. Senere endringer. Omfattende forfall.
141/16/0		VÅNINGSHUS, TEIGEN, TEIGEN, SKOGEN	Lav	Ordinært og enkelt utstyrt sveitserstilshus med ombygde fasader.
141/16/0		BRYGGERHUS, TEIGEN, TEIGEN, SKOGEN	Lav	Lite laftet bryggerhus med uhistorisk vundu og med senere tilbygd uthus uten historisk interesse.
141/17/0	Langåsveien 165	UTHUS, GRANLIERNE, TEIGEN, LURDALEN	Lav	Enkel bygning med lav alder.
143/13/0	Lurdalsveien 462	UTHUS, LURDALEN SKOLE, GULLIKSRUD ØVRE, LURDALEN	Lav	Totalt ombygd.
146/4/0	Dunserudhagan 111 A	VÅNINGSHUS, DUNSERUDHAGEN, BAKKERUD, DUNSERUDHAGEN	Lav	Tilbygd og fasader omfattende fornyet i gammel stil.
147/6/0	Kolsrudveien 148	VÅNINGSHUS, BJØRKE, KOLSRUD, DARBU	Lav	Totalt ombygd i gammel stil.
147/10/0	Dunserudhagan 112	DRIFTSBYGNING, KOLSTAD, KOLSRUD, DUNSERUDHAGEN	Lav	Ung og irdinær låve, betydelig tilbygd.
153/5/0	Fiskumgata 33	UTHUS, FISKUM, FISKUM	Lav	Delvis revet og delevis i ferd med å falle sammen.
153/7/0	Fiskumgata 12	DRIFTSBYGNING, FISKUM, FISKUM, FISKUM	Lav	Omfattende ombygd.
153/15/0	Anfinnplass 8	VÅNINGSHUS, ANFINNPLASSEN, FISKUM, DARBU	Lav	Totalt om- og tilbygd.
153/24/0	Fiskumgata 38	VÅNINGSHUS, FISKUM SØNDRE, FISKUM, DARBU	Lav	Totalt ombygd.
155/7/0	Dunserudhagan 82	UTHUS, FRYDENBERG, DARBU SØNDRE, DUNSERUDHAGEN	Lav	Ordinært uthus i bindingsverk, tilbygd nyere garasje.
155/29/0	Gamle Kongsbergvei 18	BOLIGHUS, BERGLY, DARBU SØNDRE, DARBU	Lav	Omfattende om- og tilbygd.
155/77	Røykås Nedre	Boplass	Lav	
158/1/0	Kongsbergvei 640	VÅNINGSHUS, SØNDRE, RØED, DARBU	Lav	Totalt ombygd, senere tilbakeført i gammel stil.
158/1	Rødeie	Boplass	Lav	
158/3	Petersplass	Boplass	Lav	
158/3	Flårud Nordre	Boplass	Lav	

158/3	Flårud Mellom	Boplass	Lav	
158/11/0	Kongsbergveien 653	BOLIGHUS, ASPELUND, RØD SØNDRE, DARBU	Lav	Totalt ombygd.
159/6/0		VÅNINGSHUS, LURDALEN ØVRE, RØDNORDRE, LUR- DALEN.	Lav	Mindre laftet stue i deler av 1. etg. Total om- og tilbygd.
161/4/0	Kongsbergveien 430	HØNSEHUS ?, HEGSTAD, FISKUM	Lav	Uten verneinteresse
162/4	Rogndalsbråtan	Boplass	Lav	
162/7/0	Røråsvæien 250	VÅNINGSHUS, RØRÅS VESTRE, SKJELBRED, LURDALE N	Lav	Totalt ombygd. Den gamle laftebygningen utgjør bare halve 1. etasje.
162/7/0	Røråsvæien 250	DRIFTSBYGNING, RØROS VESTRE, SKJELBRED, LURD ALEN	Lav	Ung låve med endringer over tid.
164/18	Warloffhytta	Privat hytte	Lav	
164/19	Nystuplassen	Boplass	Lav	
174/3	Danseplass ved Borge	Danseslette	Lav	
174/5/0	Langebråten 38	DRIFTSBYGNING, BORGE ØVRE, BORGE ØVRE, BORGE	Lav	Sen og uten verneinteresse.
174/6	Tryggjærn hytte	Privat hytte	Lav	
177/2	Dansesletta på Vestbymoen	Danseslette	Lav	
177/2	Bingen skytterbane, Vestbymoen	Skytebane	Lav	
177/33	Pengestein	Steinformasjon	Lav	
180/31	Kirkestein	Steinformasjon	Lav	
184/1/0	Nedre Lobben 6	SIDEBYGNING, LOBBEN STORE, LOBBEN STORE, LOB BEN	Lav	Totalt ombygd, men i miljø.
184/1/0	Nedre Lobben 6	STABBUR, LOBBEN STORE, LOBBEN STORE, LOBBEN	Lav	Totalt innkledd i nyere tid.
185/1/0	Bingsveien 147	VÅNINGSHUS, HÆRE, HÆRE, HÆRE	Lav	Totalt ombygd. Bør undersøkes ved eventuelle endringer.
185/6/0	Hæreberget 15	DRIFTSBYGNING, BERGET, HÆRE, HÆREHØGDA	Lav	Ungt uthus uten spesielle kvalitetet og intet kulturmiljø.
186/37/0	Hæreberget 11	BOLIGHUS, BERG, DALER, HÆREHØGDA	Lav	Totalt ombygd.
191/6	Gamleberga	Danseslette	Lav	
194/20/0	Verpveien 2	VEDSKJUL, BRÅTELØKKEN, "BRÅTELØKKA", VERP	Lav	Bygning har lav verneverdi, men vindu og dør har høy alder og verneverdi.
194/21/0	Ringriksveien 1205	DRIFTSBYGNING, GATA, VERP	Lav	Mindre gjenværende del av laftet låve, ellers totalt fornyet.
199/3/0		SETERBU, KOLBJØRNSRUD SKOG, KOLBJØRNSRUD, KNIVSETRA	Lav	Påbygd i begge ender, lite igjen av den opprinnelige seterbua.
200/2/0	Leversbyveien 93	VÅNINGSHUS, KNIVE, KNIVE SØNDRE	Lav	Bør undersøkes.
202/9	Bjørkelunden	Danseslette	Lav	
202/144	Vindheim	Privat hytte	Lav	
204/16/0	Kjemperudveien 28	BOLIGHUS, NYLAND, DRAMDAL (HOLM)	Lav	Totalt ombygd i gammel stil.
3/2/0	Hornegata 72	VÅNINGSHUS "KLEIVA", HORNE SØNDRE.		
3/2/0	Hornegata 72	BRYGGERHUS, KLEIVA, HORNE SØNDRE.		
3/2/0	Hornegata 72	LÅVE/VEDSKJUL, "KLEIVA", HORNE SØNDRE.		
3/2/0	Hornegata 72	RUIN ETTER BOLIGHUS, TRINESLETTA, HORNE NORDRE		
3/2/0	Hornegata 72	BRYGGERHUS, "HORNE", HORNE NORDRE.		
9/12/0	Flessebergveien 62	UTHUS, TEIGE "FLESSBERG", VINSVOLD NORDRE.		
9/12/0	Flessebergveien 62	SMIE, TEIGE, "FLESSBERG", VINSVOLD NORDRE.		
10/3/0	Vinsvoldveien 111	DRIFTSBYGNING, VINSVOLD SØNDRE.		
10/4/0	Vinsvoldveien 121	VÅNINGSHUS, VINSVOLD, VINSVOLD SØNDRE.		
10/5/0		DRIFTSBYGNING, VINSVOLD, VINSVOLD SØNDRE.		
10/5/0		BULIGHUS, VINSVOLD, VINSVOLD SØNDRE.		
11/5/0	Haugerudveien 29	BRYGGERHUSKAMMERS, HAUGERUD, STEINSHORNE		
11/5/0	Haugerudveien 29	STUE, HAUGERUD, STEINSHORNE		
11/6/0	Loesdalsveien 248	VÅNINGSHUS, SMEDSRUD, STEINS-HORNE		
11/6/0	Loesdalsveien 248	BRYGGERHUS, SMEDSRUD, STEINS-HORNE.		
11/6/0	Loesdalsveien 248	DRIFTSBYGNING, SMEDSRUD, STEINS-HORNE.		
11/16/0	Vinsvoldveien 172	VÅNINGSHUS, STENSBORGM STEINSHORNE		
11/32/0	Åletjernveien 92	VÅNINGSHUS, SVENSRUD, STENSHORNE		
11/32/0	Åletjernveien 92	UTHUS, SVENSRUD, STENSHORNE		
11/63/0	Åletjernveien 96	BOLIGHUS, GANTUM, STEINSHORNE		
12/1/0	Øvre Skistadvei 17	VÅNINGSHUS, SKISTAD ØVRE, SKISTAD NEDRE.		
12/2/0	Nedbergkollveien 114	VÅNINGSHUS, SKISTAD, SKISTAD NEDRE		
12/2/0	Nedbergkollveien 114	STABBUR, SKISTAD, SKISTAD NEDRE		
12/22/0	Loesdalsveien 304	VÅNINGSHUS, SOMMERSTAD, SKISTAD NEDRE.		
13/1/0	Loesdalsveien 322	UTHUS/SIDEBYGNING, SKISTAD, SKISTAD NORDRE.		
14/1/0	Nedre Skistadvei 21 A	VÅNINGSHUS, TVETEN.		
17/1/0	Loesdalsveien 183	BRYGGERHUS, LOE ØSTRE.		
18/6/0	Loesdalsveien 181	VÅNINGSHUS, LOE VESTRE.		
18/382/0	Vinkelveien 36	DRIFTSBYGNING, MOSLETT		
19/1/0	Åkersveien 40	Driftsbygning, Åker		
21/1/0	Voldstadveien 155	BRYGGERHUS, BRYN		
21/3/0	Vinsvoldveien 3	DRIFTSBYGNING, SKJELSEBEKK, BRYN.		
23/5/0	Voldstadveien 183	BOLIGHUS, SØRBY.		
23/5/0	Voldstadveien 183	LÅVE, HOLEBAKKEN, SØRBY		
26/1/0	Voldstadveien 320	SMIE, SMØRGRAV		
27/1/0		UTHUS, ARNEBERG, SVENDSRUD NORDRE, ARNEBERG, SÅSEN		
27/26/0	Arneberggata 10	Solnhaug		
27/27/0	Arneberggata 8	Kårby		

27/41/0	Sandholtveien 14	Strandheim		
27/46/0	Fredfosskata 21	Uglebo 2		
27/50/0	Arneberggata 18	Arneberg vest		
28/1/0	Røkebergveien 91	VÅNINGSHUS, RØKKEBERG LILLE.		
29/3/0	Røkebergveien 119	DRIFTSBYGNING, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE.		
29/16/0	Vinsvoldveien 36	BOLIG, "LANGERUD", RØKKEBERG STORE.		
29/45/0	Røkebergveien 113	BOLIGHUS, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE.		
29/45/0	Røkebergveien 113	STABBUR, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE.		
29/45/0	Røkebergveien 113	BRYGGERHUS, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE.		
30/49/0	Kollenveien 10	BOLIGHUS, KIKKUT, RØKKEBERG MELLOM.		
31/3/0	Røkebergveien 160	BRYGGERHUS, HOLE.		
31/5/0	Holegata 16	VÅNINGSHUS, HOLE, HOLE.		
31/5/0	Holegata 16	BRYGGERHUS, HOLE, HOLE.		
31/9/0	Røkebergveien 186	BOLIG, RAMBERGSTUA, HOLE.		
33/1/0	Gommerudveien 216	BOLIGHUS, GOMMERUD (VILLA* ^N).		
33/1/0	Gommerudveien 216	GRISEHUS, GOMMERUD.		
33/4/0	Gommerudveien 309	VÅNINGSHUS, GOMMERUD, GOMMERUD, VESTFOSSEN		
34/5/0	Gommerudveien 45	BOLIGHUS, TORBERG OG BRÅTEN, TORBERG		
34/8/0		RUIN ETTER BRYGGERHUS, BRATTÅSBRÅTHEN, TORBERG, VESTFOSSEN		
34/8/0		RUIN ETTER DRIFTSBYGNING, BRATTÅSBRÅTHEN, TORBERG, VESTFOSSEN		
34/12/0	Sandholtveien 6	Sandholt		
34/19/0	Nedre Arneberggate 1	Fredriksvang		
34/20/0	Nedre Arneberggate 8	Solstad		
34/21/0	Nedre Arneberggate 10	Veborg		
34/22/0	Sandholtveien 15	Sletten		
34/23/0	Nedre Arneberggate 13	Solbakken		
34/24/0	Nedre Arneberggate 11	Larsgård		
34/25/0	Nedre Arneberggate 9	Solvang		
34/26/0	Nedre Arneberggate 7	Gunnerud		
34/27/0	Nedre Arneberggate 5	Sannes		
34/28/0	Nedre Arneberggate 2	Nedberg		
34/29/0	Nedre Arneberggate 6	Fredvang		
34/42/0	Nedre Arneberggate 3	Fredly		
34/44/0	Sandholtveien 2	Sandholtveien 2		
35/2/0	Smørgravveien 30	Hedenstad (Bessebergvillaen)		
35/10/0	Fredfosskata 37	RUIN AV MØLLE, FREDFOSS, HEDENSTAD.		
35/19/0	Smørgravveien 7	Nygård		
35/28/0	Smørgravveien 3	Solstad		
35/33/0	Bjørnenga 4	Solbakken		
35/266/0	Bjørnenga 6	SIDEBYGNING, SOLBAKKEN, HEDENSTAD, BJØRNENGA		
36/1/0	Bessebergveien 48	RUIN ETTER HUS, BESSEBERG		
36/1/0	Bessebergveien 48	VEDSKJUL,"BESSEBERG"		
36/2/0	Bessebergveien 80	VEDSKJUL,"BESSEBERG"		
37/2/0	Bogen 25	BRYGGERHUS, SÅSEN, SÅSEN STORE		
37/4/0		BRYGGERHUS "SÅSEN", SÅSEN STORE.		
39/1/0	Grindaveien 67	VÅNINGSHUS, FOSS, FOSSESHOLM		
39/1/0	Grindaveien 67	DRIFTSBYGNING, FOSS, FOSSESHOLM		
39/3/0	Strømesgata 1	DRIFTSBYGNING, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN		
39/3/0	Strømesgata 1	SMIE, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN		
39/6/0	Fabrikkgata 5 B	SLIPERIMESTERBOLIG		
39/6/0	Fabrikkgata 5 B	KONTORBYGNING, VESTFOSS CELLULOSE	Lav	
39/12/0		DRIFTSBYGNING, PETRABORG, FOSSESHOLM		
39/43/0	Fossgata 61	RUIN AV DRIFTSBYGNING,FOSSESHOLM		
39/46/0	Storgata 58	Vidar		
39/65/0	Fabrikkgata 2 A	UTHUS, TACHARY HOUSE, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN		
39/77/0	Islandveien 12	BOLIGHUS, FOSSHAUG, FOSSESHOLM		
39/88/0	Fabrikkgata 18	Fabrikkagata 18		
39/99/0	Fabrikkgata 20	Karlsborg		
39/136/0	Strømesgata 9	VOGNSKJUL, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN		
39/203/0	Cappelens gate 12	Olausenhuset		
39/220/0	Omsteds gate 6	BOLIGHUS, SAGGRUNN, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN		
39/440/0	Fabrikkgata 9	Arenabygget		
42/1/0	Flesakerveien 54	Ruin av driftsbygning, Nordre Måsnes		
42/5/0	Flesakerveien 76	Driftsbygning, Nordre Måsnes		
44/1/0	Flesakerveien 37/39	Sidebygning, Lille Eik		
45/22/0	Kongsbergveien 221	Bolighus, Lundheim		
48/14/0	Skarragata 62	HOVEDBYGNING, LUNDAL FÅSEN, VESTFOSSEN		
48/18/0	Fosenbakken 7	BRYGGERHUS, (FOSENBAKKEN), FÅSEN, VESTFOSSEN		

48/55/0		BOLIGHUS, VESTFOSSEN		
48/55/0		STALL, GRISEHUS, VESTFOSSEN		
48/55/0		HØNSEHUS, VESTFOSSEN		
48/56/0	Stigergata 24 A	BOLIGHUS, STIGERGATA, FÅSEN, VESTFOSSEN.		
48/150/0	Sagveien 45	Bolighus, Knausen. I SEFRAK er eiendommen feilaktig oppført med g/bnr 27/48/0 og tillagt navnet Arneberg.		
48/150/0	Sagveien 45	Bryggerhus, Knausen. I SEFRAK er eiendommen feilaktig oppført med g/bnr 27/48/0 og tillagt navnet Arneberg.		
48/153/0	Skarragata 50	MATERIALSKUR, MØLLERBAKKEN, MØLLERLÆKKEN, VESTFOSSEN		
48/164/0	Storgata 14 D	BOLIG, NEDRE FOSER, VESTFOSSEN.		
49/28/0	Møllergata 1	BUTIKK, S-LAG VESTFOSSEN, AVDELIG AV HOKK-SUND S-LAG, VESTFOSSEN.		
49/40/0	Skistadgata 6	UTHUS-LAE, SKISTADGT. 61, VESTFOSSEN		
49/48/0	Hammergata 6	BOLIG, HAMMERGATA, VESTFOSSEN.		
49/49/0	Hammergata 4	VEDSKJUL, HAMMERGT. VESTFOSSEN		
49/49/0	Hammergata 4	UTHUS, HAMMERGT. VESTFOSSEN		
49/50/0	Hammergata 3	UTHUS/SIDEBYGNING, HAMMERGATE, VESTFOSSEN.		
49/51/0	Støabakken 20	BRYGGERHUS/SIDEBYGNING, HAMMERGT. VESTFOSSEN		
49/57/0	Skistadgata 1	VEDSKJUL, SKISTADGT. 64, VESTFOSSEN		
49/67/0	Jernbanegata 16	BOLIG, JERNBANEGATA, VESTFOSSEN.		
49/67/0	Jernbanegata 16	UTHUS, JERNBANEGT. VESTFOSSEN		
49/74/0	Jernbanegata 18 A	MISJONSHUS, JERNBANEGT. VESTFOSSEN		
49/86/0	Jernbanegata 10 A	UTHUS, JERNBANEGT. VESTFOSSEN		
49/93/0	Jernbanegata 4	BOLIGHUS, PAULES GJESTGIVERI, JERNBANEGT. VESTFOSSEN		
50/11/0	Ødegårdgata 1	VÅNINGSHUS, FÅSEN, FÅSEN ØVRE, VESTFOSSEN		
50/11/0	Ødegårdgata 1	DRIFTSBYGNING, FÅSEN, FÅSEN ØVRE, VESTFOSSEN		
50/240/0	Fosenbakken 3 A	DRIFTSBYGNING, FOSEN, FÅSEN ØVRE, VESTFOSSEN		
50/241/0	Fosenbakken 2 A	VOGNSKJUL/POTETKJELLER, FOSEN, FÅSEN ØVRE, VESTFOSSEN		
51/13/0	Bruksgata 7	BOLIGHUS, GUNNARSBO, SPÆREN, STASENGEN, VESTFOSSEN		
52/5/0	Kongsbergveien 6	Våningshus, Nordre Spæren		
53/1/0	Spærenveien 59	DRIFTSBYGNING, SPÆREN		
53/1/0	Spærenveien 59	SMIE, SPÆREN SØNDRE, "SPÆREN", VESTFOSSEN		
53/6/0	Spærenveien 70	BOLIGHUS, FRIBORG, SPÆREN SØNDRE, VESTFOSSEN		
54/1/0	Søndre Kolbergvei 16	Våningshus, Nordre Skarra		
54/3/0	Lonemarkveien 211	RUIN ETTER LÅVE, SKARRA NORDRE, LONEMARKA, ØVRE EIKER		
54/3/0	Lonemarkveien 211	RUIN ETTER HUS, SKARRA NORDRE, LONEMARKA (VEST)		
54/13/0	Jungerveien 1756	RUIN ETTER HUS, JENSRUD, SKARRA, SKARRA NORDRE/KOLBERG STORE		
56/1/0	Søndre Kolbergvei 13	Stabbur, Store Kolberg		
56/1/0	Søndre Kolbergveien 13	Smie, Store Kolberg		
56/4/0	Søndre Kolbergvei 17	Bryggerhus, Store Kolberg		
56/4/0	Søndre Kolbergveien 17	Driftsbygning, Store Kolberg		
56/4/0	Søndre Kolbergveien 17	Stabbur, Store Kolberg		
56/6/0		RUIN ETTER SOMMERFJØS, KOLBERGSETRA, KOLBERG STORE		
56/6/0		RUIN ETTER MELKEBU, KOLBERGSETRA, KOLBERG STORE		
57/2/0		RUIN ETTER HUS, BRENNÅSEN, KOLBERG MELLOM		
58/2/0	Nordre Kolbergveien 32	Bryggerhus, Lille/Mellom Kolberg		
58/2/0	Nordre Kolbergveien 32	Ruin av låve, Lille/Mellom Kolberg		
58/2/0	Nordre Kolbergveien 32	Ruin av våningshus, Lille/Mellom Kolberg		
59/1/0	Halsgata 27	Låve, Hals		
59/3/0	Leirdalsveien 53	Våningshus, Store Hals		
60/4/0	Jungerveien 143	Våningshus, Lille Hals		
61/19/0	Semsveien 210	HOVEDBYGNING, BERG, ØVRE EIKER		
63/5/0		STABBIR, AAS SØNDRE		
63/5/0		BRYGGERHUS, AAS SØNDRE		
66/1/0	Aasveien 41	VOGNSKJUL, NORDRE AAS, BRØDRE AAS.		
66/4/0		RUIN AV BRYGGERHUS, LILLE ÅS, LILLE ÅS NEDRE		
71/5/0		VÅNINGSHUS, STUBBERUD		
71/5/0		BRYGGERHUS, STUBBERUD		
71/11/0	Bermingrudveien 39	DEL AV LÅVE, HAUGSET, HAUGSETH		
71/29/0	Bermingrudveien 37	HØNSEHUS, HAUGSET, HAUGSETH		
72/17/0	Kåsaveien 24 A	VÅNINGSHUS, HOVET, RØREN		
73/3/0	Semsveien 124	Sidebygning, Sem		
73/3/0	Semsveien 124	Driftsbygning, Sem		
73/3/0	Semsveien 124	Skjul, Sem		
73/12/0	Epleveien 7	Lilleås		
73/14/0	Epleveien 23	Lilleås		
73/16/0	Plommeveien 30A	Skogen		
73/58/0	Roaveien 23	Roa		

73/58/0	Roaveien 23	Roa		
73/65/0	Semsmoveien 46	REDSKAPSKJUL, LØVLIE, EIKER PRESTEGÅRD.		
73/71/0	Vårlia 5	Moen		
73/79/0	Semsmoveien 60	Lillo		
73/99/0	Semsmoveien 70	BOLIGHUS, SEMSMOEN, SEM.		
73/264/0	Engveien 9	BOLIGHUS, LILLEMO, SEM.		
73/415/0	Semsveien 38	Hus, Sem		
73/415/0	Semsveien 38	Sem		
75/11/0	Semsmoveien 86	BOLIGHUS, KRONSETH.		
75/24/0	Semsmoveien 149	BOLIGHUS, HØYTUN, LILLE-AAS NEDRE.		
77/5/0		BOLIGHUS, SOLLI,EIKER PRESTEGÅRD, HAUG HOKKSUND		
77/6/0	Frognesveien 57	BOLIG, FROGNES, EIKER PRESTEGÅRD		
77/7/0	Stasjonsgata 51	FORRETNING, STASJONGGATA 51, EIKER PRESTEGÅRD, HOKKSUND		
77/8/0	Østre Nøstegate 18	BOLIGHUS, NØSTE		
77/9/0	Østre Nøstegate 3	BOLIGHUS		
77/10/0	Østre Nøstegate 1 B	BOLIGHUS		
77/10/0	Østre Nøstegate 1 B	UTHUS,		
77/16/0	Stasjonsgata 2	BOLIGHUS, HOKKSUND		
77/23/0	Kantumveien 1 A	UTHUS, KANTUM, EIKER PRESTEGÅRD.		
77/24/0	Gressgangen 3	Rolighet		
77/30/0	Semsmoveien 25	Kopperud		
77/31/0	Semsmoveien 14	BOLIGHUS, SOLHEIM.		
77/36/0	Semsveien 5	Vognskjul, Langebru		
77/37/0	Vestre Nøstegate 59	BOLIGHUS, LILLESAND, EIKER PRESTEGÅRD		
77/55/0	Gressgangen 28	BRYGGERHUS, MYVOLL, EIKER PRESTEGÅRD		
77/57/0	Møllerveien 11 A	BOLIGHUS, MINDE, EIKER PRESTEGÅRD.		
77/64/0	Vestre Nøstegate 53	BOLIGHUS, SANDBERG, EIKER PRESTEGÅRD		
77/75/0	Stasjonsgata 5	KOLONIAL, STASJONGGATA 5, EIKER PRESTEGÅRD HOKKSUND		
77/82/0	Vestre Brugate 21	BOLIG, SUNDT, EIKER PRESTEGÅRD		
77/83/0	Semsmoveien 36	Aspehøi		
77/85/0	Voldstadveien 6	Bryggerhus, Brubakk		
77/85/0	Voldstadveien 6	Våningshus, Brubakk		
77/100/0	Vestre Nøstegate 15	BOLIGHUS		
77/101/0	Vestre Brugate 41	Furuholm		
77/1062/0	Stasjonsgata 58	BOKHANDEL, STASJONGGATA 60, EIKER PRESTEGÅRD, HOKKSUND		
77/111/0	Bråtebakken 22 B	BOLIGHUS, SOLHEIM, BAKKE.		
77/115/0	Øvre Sundbakken 20	Eriksrud		
77/116/0	Kirkeveien 26-28	Skarpsno		
77/119/0	Stasjonsgata 48	Furuly		
77/124/0	Vestre Brugate 35	Nordheim		
77/125/0	Blindveien 1	Skogen		
77/126/0	Østre Nøstegate 7 A	BOLIGHUS, SUNDBY, EIKER PRESTEGÅRD		
77/131/0	Stasjonsgata 54-56	Styvegården		
77/136/0	Stasjonsgata 37	UTHUS, STASJONGGATA 37, EIKER PRESTEGÅRD, HOKKSUND		
77/138/0	Blindveien 3	Stenseth		
77/142/0	Rådhusgata 15	Vestheim		
77/149/0	Stasjonsgata 30	BOLIGHUS, STASJONGGATA 30, EIKER PRESTEGÅRD HOKKSUND		
77/150/0	Vestre Brugate 37	Norli		
77/153/0	Vestre Brugate 43	Nyhus		
77/162/0	Bråtebakken 20	Reistad		
77/181/0	Frognesveien 25	Østerud		
77/208/0	Stasjonsgata 41	BOLIGHUS, ØSTBY, EIKER PRESTEGÅRD		
77/208/0	Stasjonsgata 41	BRYGGERHUS/UTHUS, ØSTBY		
77/227/0	Frognesveien 37	Heimen		
77/240/0	Stasjonsgata 49	BUTIKK, STASJONGGATA 49, EIKER PRESTEGÅRD HOKKSUND		
77/242/0	Skotselveien 81/83	Sundt		
77/249/0	Semsmoveien 32	Heimtun		
77/257/0	Hellefossveien 26	Borgestad		
77/265/0	Skotselveien 58	Gjestvang		
77/284/0	Frognesveien 52	Johnsrud		
77/286/0	Stasjonsgata 33	BUTIKK, STASJONGGATA 33/35, EIKER PRESTEGÅRD HOKKSUND		
77/287/0	Frognesveien 21	Vildnes		
77/306/0	Semsmoveien 21	Bakkestad		
77/319/0	Brugata 4-8	Skoldbro		
77/355/0		SKJUL/GARASJE, AMUNDRUD, EIKER PRESTEGÅRD		
77/367/0	Brugata 14	Engstad		
77/368/0	Skotselveien 80	Gullhaugen		
77/373/0	Semsmoveien 26	Vetterstad		
77/373/0	Semsmoveien 26	Vetterstad		
77/390/0	Brugata 10-12	Fagerslett		

77/390/0	Brugata 10-12	Fagerslett		
77/392/0	Frognesveien 33	Frogn		
77/398/0	Hellefossveien 30	Solstad		
77/462/0	Frognesveien 54	Fredheim		
77/466/0	Fiskebru 9	Vestheim		
77/479/0	Boligveien 9	Elvhøi		
77/481/0	Boligveien 8	Retiro		
77/482/0	Boligveien 6	Moum		
77/483/0	Hellefossveien 51	Bentsrud		
77/484/0	Strømshauggata 37	Gullhaugen		
77/528/0	Frognesveien 53	Heimen		
77/609/0	Skotselveien 86	Haugtun		
77/1065/0	Stasjonsgata 53	Langerud hospits		
77/1171/0		UTHUS, MINDE, EIKER PRESTEGÅRD.		
77/1231/0	Christian IV's vei 15	DRIFTSBYGNING, FRYDENLUND EIKER PRESTEGÅRD		
77/1271/0		BOLIGHUS, LILLE BRÅTEN.		
78/3/0	Skotselveien 329	Skjolden		
78/5/0	Hellefossveien 63	Bolighus, Evjen, Øvre Hoen		
78/11/0	Skotselveien 131	BOLIGHUS, HON ØVRE.		
78/19/0	Skotselveien 295	VÅNINGSHUS, HAUG, HON ØVRE		
78/106/0	Skotselveien 281	BOLIGHUS, SOLHEIM, HON ØVRE		
78/106/0	Skotselveien 281	BRYGGERHUS, SOLHEIM, HON ØVRE		
78/137/0	Skotselveien 299	Skjolden		
79/1/0	Hellefossveien 71	Potelkjeller, Nedre Hoen		
79/13/0	Skotselveien 401/403	Honsrud		
79/13/0	Skotselveien 401/403	Honsrud		
79/37/0	Skotselveien 256	BOLIGHUS, SYVERSRUD, EIKER PRESTEGÅRD		
79/38/0	Skotselveien 262	Grønli		
79/38/0	Skotselveien 262	Alfheim		
79/38/0	Skotselveien 262	Grønli		
79/43/0	Skotselveien 286	Skogli		
79/43/0	Skotselveien 286	Skogli		
79/44/0	Skotselveien 300	Furuheim		
79/44/0	Skotselveien 300	Furuheim		
79/44/0	Skotselveien 300	Furuheim		
79/52/0	Øvre Hellefossvei 13	Bolighus, Brenden, Nedre Hoen		
79/55/0	Skotselveien 264	Solheim		
79/56/0	Skotselveien 258	Alfheim		
79/56/0	Skotselveien 258	Alfheim		
79/56/0	Skotselveien 258	AKJUL, AYVERSRUD, EIKER PRESTEGÅRD		
79/56/0	Skotselveien 258	Alfheim		
79/57/0	Skotselveien 271	Orud		
79/99/0	Øvre Hellefossvei 34	Ingeniørbolig		
79/110/0	Øvre Hellefossvei 38	Ingeniørbolig		
79/114/0	Øvre Hellefossvei 46	Kontorbygningen		
82/1/0	Kåsaveien 316	RUIN AV SOMMERFJØS, BERMINGRUD		
83/1/0	Grøslundveien 35	VÅNINGSHUS, SØNDRE SOLUM, FOSSUM.		
83/10/0	Grøslundveien 32	BRYGGERHUS, NORDRE SOLUM, FOSSUM		
84/13/0	Skotselveien 251	Moen		
85/1/0	Varlo 80	BRYGGERHUS, VARLO, VARLO NORDRE		
85/2/0	Varlo 114	DRIFTSBYGNING, NORDRE VARLO.		
85/2/0	Varlo 114	SMIE, NORDRE VARLO.		
86/2/0	Grøslundveien 102	VÅNINGSHUS, GRØSLAND NORDRE		
87/1/0	Solbergveien 31	BRYGGERHUS, SOLBERG.		
88/2/0	Stensetveien 181	VÅNINGSHUS, STENSETH.		
88/2/0	Stensetveien 181	BRYGGERHUS, STENSETH.		
88/6/0	Stensetveien 148	VÅNINGSHUS, HAUGERUD, STEINSET.		
89/3/0	Stensetveien 114	BRYGGERHUS, LYNGÅS.		
90/1/0	Geveltseterveien 32	VÅNINGSHUS, SKAR, SKAR		
90/4/0	Kolbrækveien 150	VÅNINGSHUS, SKAR, SKAR		
90/9/0	Geveltseterveien 45	VÅNINGSHUS, OLBERG, SKAR		
90/34/0	Ringeriksveien 583	BRYGGERHUS, DOKKA II, SKAR		
90/34/0	Ringeriksveien 583	BOLIGHUS, DOKKA II, SKAR		
92/4/0	Kolbrækveien 117	VÅNINGSHUS, SKOGEN, STRØMBO		
92/59/0	Kolbrækveien 111	VÅNINGSHUS, SKOGEN, STRØMBO		
92/59/0	Kolbrækveien 111	BRYGGERHUS, SKOGEN, STRØMBO		
93/5/0	Kolbrækveien 116	DRIFTSBYGNING, KOLBREK, KOLBRÆK		
93/18/0	Kolbrækveien 98	BOLIGHUS, FREDHEIM, KOLBREK		
96/15/0	Vendelborggata 44	HOVEDBYGNING, SMEDSTAD, ULLEREN		
96/15/0	Vendelborggata 44	UTHUS, SMEDSTAD, ULLEREN		
96/15/0	Vendelborggata 44	SIDEBYGNING, SMEDSTAD, ULLEREN		
96/15/0	Vendelborggata 44	STABBUR, SMEDSTAD		
96/20/0	Vendelborggata 49	BOLIGHUS, SOLVANG, ULLEREN		

96/27/0	Vendelborggata 48 A	BOLIGHUS, BAKKEN, ULLEREN		
96/27/0	Vendelborggata 48 A	BRYGGERHUS, BAKKEN, ULLEREN		
96/136/0	Vendelborggata 45	BOLIGHUS, WENDELBORG, ULLEREN		
98/5/0	Vendelborggata 43 A	UTHUS, HAUGEN, LANGERUD SØNDRE		
98/19/0	Fossbergveien 29	BOLIGHUS, FOSSBERGET, LANGERUD SØNDRE		
99/6/0	Dyngje 76	Langebakk		
99/7/0	Krukkegata 2	Lykkebo		
99/12/0	Dyngje 72	Hagan		
99/60/0	Dyngje 75	BU, DYNGE		
100/2/0	Ringeriksveien 84	VÅNINGSHUS, HOBELSTAD NORDRE		
100/6/0	Hobbelstadgata 1 A	BOLIGHUS, FREDTUN/FREDHEIM, HOBELSTAD NORDRE		
100/10/0	Dyngje 48	BOLIG, SOLBAKKEN, HOBELSTAD NORDRE HUSNR. 99		
100/26/0	Dyngje 39	BOLIG, BAKKEN, HOBELSTAD NORDRE		
100/35/0	Skippergata 8	BOLIGHUS, ENGTUN		
100/42/0	Skippergata 6	BOLIG, HOBELSTADHAUGEN		
100/73/0	Dyngje 49	Hus no.100		
100/157/0	Dyngje 60	BRYGGERHUS/VEDSKJUL, HUSNR. 110, DYNGE, 3300 HOKKSUND		
100/195/0	Dyngje 56	UTHUS, HOBELSTAD NORDRE, HUS NR. 105	Lav	
100/199/0	Dyngje 16	GARASJE, KROKGÅRDEN, HUS NR. 84, HOBELSTAD SØNDRE		
101/13/0	Hobbelstadjordet 3	BOLIGHUS, HOBELSTADJORDET/SLÅTTEBAKKEN HOBELSTAD SØNDRE		
101/40/0	Dyngje 8	BOLIG, SOLBAKKEN, HOBELSTAD SØNDRE		
101/40/0	Dyngje 8	UTHUS, SOLBAKKEN, HOBELSTAD SØNDRE		
101/49/0	Sundgata 33	BOLIG, BJØRKHAUG/RAUBAKK, HOBELSTAD SØNDRE		
101/60/0	Storgata 69	Hus no.59		
101/64/0	Hobbelstadjordet 1	BOLIGHUS, HOBELSTADJORDET, HOBELSTAD SØNDRE		
101/92/0	Sundgata 15	BOLIGHUS, SUNDGATA 53, HOBELSTAD SØNDRE		
101/94/0	Slåttebakken 2	UTHUS, HOBELSTAD SØNDRE		
102/7/0	Dyngje 40 A	GARASJE/DO, HUS NR. 93, HAUGSUND		
102/9/0	Dyngje 32	BOLIGHUS, DYNGE, HUS NR. 88, HAUGSUND		
102/9/0	Dyngje 32	UTHUS, DYNGE, HUS NR. 88, HAUGSUND		
102/11/0	Sundgata 1	Hus no.60		
102/16/0	Storgata 62	BARNEHOSPITAL, STORGT., HAUGSUND		
102/24/0	Storgata 73	Hus no.64		
102/25/0	Storgata 72	BOLIGHUS, BRÅTENGÅRDEN, LENSMASSGÅRDEN, STORGATA, HAUGSUND		
102/27/0	Storgata 82	Hus no.68		
102/34/0	Sundgata 2 A	UTHUS, HOKKSUND MENIGHETSHUS, HAUGSUND		
102/37/0	Storgata 71	Sundvolden		
102/59/0	Sundgata 4	Flataker		
102/60/0	Storgata 65	Storgata 65		
102/72/0	Dyngje 3	Haugestun		
102/73/0	Dyngje 41	Solborg		
102/79/0	Sundgata 7	UTHUS, SUNDGATA 57, HOBELSTAD SØNDRE		
102/80/0	Dyngje 46	UTHUS, BURUDLØKKEN, HAUGSUND, HUSNR. 96		
102/83/0	Dyngje 37	Hegebo		
102/84/0	Storgata 80	Soltun		
102/88/0	Slåttebakken 3	BOLIGHUS, SLÅTTEBAKKEN		
102/89/0	Dyngje 6	BOLIG, SLÅTTEBAKKEN, HAUGSUND		
102/93/0	Dyngje 35	Hegebo		
102/110/0	Dyngje 1			
103/7/0	Storgata 1	SANDEN HOTEL, LERBERG,HOTELL		
103/15/0	Plassen 3 A	SKJUL, FAGERTUN, LERBERG		
103/29/0	Stryken 1	BOLIGHUS (VED) LERBERG		
103/70/0	Stryken 63	BOLIGHUS, HUS NR. 7, STRYKEN 63, LERBERG		
103/70/0	Stryken 63	UTHUS, LERBERG		
103/71/0	Storgata 17	BOLIGHUS/BUTIKK, LERBERG		
103/78/0	Stryken 53	BOLIGHUS, LERBERG		
103/83/0	Stryken 71	BOLIGHUS, LERBERG		
103/94/0	Storgata 53	UTHUS, LERBERG		
103/139/0	Storgata 3	Kristoffersen (hus no.13)		
103/140/0	Storgata 5	BOLIGHUS, LERBERG, HUS NR. 14		
103/146/0	Stryken 59	BOLIGHUS, LERBERG		
103/146/0	Stryken 59	BRYGGERHUS, LERBERG		
103/149/0	Stryken 65	BOLIGHUS, HUS NR. 8, LERBERG		
103/153/0	Storgata 47	SKJUL, STORGATA, (HUSNR.35), LERBERG		
103/153/0	Storgata 47	BOLIGHUS, HUSNR. 34, LERBERG		
103/157/0	Storgata 37 A	SIDEBYGNING, STRANDHEIM, LERBERG		
103/192/0	Storgata 28	BOLIGHUS, STORGATA, LERBERG		
103/192/0	Storgata 28	BRYGGERHUS, STORGATA, LERBERG		

105/3/0	Sanden 2	BRYGGERHUS, SANDEN, SANDEN		
107/2/0		DRIFTSBYGNING, HAGA SØNDRE, HAGA SØNDRE.		
107/20/0	Klommesteinveien 140	BOLIGHUS, HAGA, JAGA SØNDRE		
107/20/0	Klommesteinveien 140	BRYGGERHUS, HAGA, HAGA SØNDRE.		
107/23/0	Klommesteinveien 142	VÅNINGSHUS, HAGA SØNDRE, HAGA SØNDRE		
108/1/0	Klommesteinveien 101	GJESTESTUE, KLOMMESTEIN, KLOMMESTEIN.		
109/17/0	Klommesteinveien 40	BOLIGHUS, SOLHEIM, HORGEN NORDRE.		
109/36/0	Klommesteinveien 52	BOLIGHUS, SOLVANG I.		
109/65/0	Klommesteinveien 65	VÅNINGSHUS, HORGEN NEDRE, HORGEN NEDRE.		
110/25/0	Horgenveien 244	BOLIGHUS, VOLLEBÆK, HORGEN NEDRE		
111/3/0	Eikerveien 275	Hønehus, Brekke. SEFRAK-skjema ikke funnet. Mulig forveksling med smie?		
111/3/0	Eikerveien 275	Låve, Brekke		
111/3/0	Eikerveien 275	Stall, Brekke		
111/3/0	Eikerveien 275	Fjøs, Brekke		
111/5/0	Eikerveien 348	Våningshus, Brekke		
111/6/0	Eikerveien 307	Våningshus, Løkka, Brekke		
111/6/0	Eikerveien 307	Driftsbygning, Løkka, Brekke		
111/6/0	Eikerveien 307	Smie, Løkka, Brekke		
111/7/0	Eikerveien 374	Stall, Brekke		
112/1/0	Hamrekleiva 66	Våningshus, Nordre Hamre		
113/4/0	Hamrekleiva 54	Stall, Søndre Hamre		
113/7/0	Hamrekleiva 94	Bryggerhus, Søndre Hamre		
113/7/1	Hamrekleiva 94	Ruin av fjøs, Søndre Hamre		
113/22/0	Hamrekleiva 97	Smie, Søndre Hamre		
114/1/0	Østerudveien 33	Låve, Østerud		
115/34/0	Hakavikveien 737	STABBUR, GISLERUD, HAKAVIK, MASTEBOGEN		
115/35/0	Hakavikveien 781	VÅNINGSHUS, NORDRE BOGEN, HAKAVIK, MASTEBOGEN		
115/77/0	Kontorbakken 31	Hakavik -boliger		
115/114/0	Kontorbakken 35	Hakavikboliger		
115/116/0	Kontorbakken 41	Hakavik -boliger		
115/118/0	Kontorbakken 39A	Hakavik -boliger		
115/119/0	Kontorbakken 39B	Hakavik -boliger		
115/124/0	Kontorbakken 46	Hakavikboliger		
119/3/0	Råenseterveien 54	VÅNINGSHUS, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD		
119/6/0	Bollerud 23	STALL, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD		
119/17/0	Hakavikveien 55	DRIFTSBYGNING, LØKKEN, BOLLERUD, BOLLERUD		
120/1/0	Kolkinn 34	UTLÅVE, KOLKINN, KOLKINN, BOLLERUD		
122/1/0	Sundhaugveien 232	Bolighus, Nordre Råen		
124/1/0	Åssideveien 625	Driftsbygning, Søndre Råen		
125/7/0		LØE, KLUNDERUD, KLUNDERUD, DARBU, "DÆLALA"		
128/1/0	Åssideveien 366	Våningshus, Kårtvet	Lav	Fasader betydelig endret, og trekker ned verneverdien.
128/5/0	Åssideveien 310	Ruin, Kårtvet		
128/5/0	Åssideveien 338	Driftsbygning, Kårtvet		
128/7/0	Åssideveien 352	Våningshus, Kårtvedt		
128/9/0	Åssideveien 338	Våningshus, Kårtvet		
130/6/0	Åssideveien 193	Våningshus, Vego		
130/8/0	Åssideveien 209	Ruin av bryggerhus, Vego		
131/60/0		HYTTE, MIDNATTEN, BASSERUD, LURDALEN.		
132/5/0	Gamle Kongsbergvei 610	VEDSKJUL, SMEDBROEN ØVRE, BASSEND, SKOGEN		
132/8/0		DRIFTSBYGNING, SMEDBROEN, BASSERUD, SKOGEN.		
132/9/0	Lurdalsveien 303	BOLIGHUS, BYGGMESTERPLASSEN, BASSERUD, LURDALEN		
132/9/0	Lurdalsveien 303	BOLIGHUS, BYGGMESTERPLASSEN, BASSERUD, LURDALEN		
132/11/0	Gamle Kongsbergvei 629	UTHUS, TAMBURHAUGEN, BASSEND, SKOGEN		
133/1/0		VÅNINGSHUS, JØRANDRUD, DOKKA, SKOGEN		
133/10/0	Lurdalsveien 354	VÅNINGSHUS, TIGGERUD, DOKKA, LURDALEN		
133/12/0	Langåsveien 110	VÅNINGSHUS, LANGAAS, JØRANDRUD, LURDALEN.		
133/12/0	Langåsveien 110	DRIFTSBYGNING, LANGAAS, JØRANDRUD, LURDALEN.		
134/26/0	Fiskeles 96	UTHUS, FISKELØS, LIVERUD, SKOGEN.		
135/5/0		RUIN ETTER HUS, ASPESÆTEREN, TEIGEN, SKOGEN		
135/14/0	Gamle Kongsbergvei 450	STABBUR, SMEDSKOGEN, KOFSTAD, SKOGEN		
137/2/0	Skraperud 115	BRYGGERHUS, SKRAPERUD, SKRABELSRUD, SKRABELSRUD, SKRAPERUD		
137/2/0	Skraperud 115	VOGNSKJUL, SKRAPERUD, SKRABELSRUD, SKRABELSRUD, SKRAPERUD		
140/3/0	Lurdalsveien 241	VÅNINGSHUS, KJENNERUDSVANNSPLASSEN, ("GRINDRUD"), SKRABELSRUD, LURDALEN.		
141/1/0		BRYGGERHUS, TEIGEN, TEIGEN, SKOGEN		
141/8/0	Biringveien 59	VÅNINGSHUS, BIRING, TEIGEN, LURDALEN		
141/9/0	Lurdalsveien 435	VÅNINGSHUS, BRUDEVOLDEN, TEIGEN, LURDALEN		
141/10/0	Langåsveien 159	HYTTE, OTTERSPLASSEN, TEIGEN, LURDALEN		

141/10/0	Langåsveien 159	VEDSKJUL, OTTERSPLASSEN, TEIGEN, LURDALEN		
143/2/0	Lauviltjernveien 575	HYTTE, KONGSBERGSNARET SØNDRE, GULLIKSRUD ØVRE, LURDALEN.		
143/3/0		RUIN ETTER FJØS, KONGSBERGSNARET NORDRE, GULLIKSRUD ØVRE, LURDALEN		
143/3/0		UTHUS, KONGSBERGSNARET NORDRE, GULLIKSRUD ØVRE, LURDALEN		
143/5/0	Aspeseter	RUIN ETTER BRYGGERHUS, ASPESÆTEREN, TEIGEN, LURDALEN		
143/8/0	Lurdalsveien 437	VÅNINGSHUS, KNIPEN, GULLIKSRUD ØVRE, LURDALEN		
144/12/0	Lurdalsveien 542	STABBUR, NYRUDSÆTEREN, NYRUD, LURDALEN		
144/12/0	Lurdalsveien 542	VÅNINGSHUS, NYRUDSÆTEREN, NYRUD, LURDALEN		
145/1/0	Dunserudhagan 49	GRISEHUS, JØSTANDRUD, JØSTANSRUD, DARBU		
145/1/0	Dunserudhagan 49	RUIN ETTER SOMMERFJØS, JØSTANDRUD, JØSTANSRUD, DARBU		
146/3/0	Hestedalsveien 360	SOMMERFJØS, BAKKERUD, BAKKERUD, DARBU		
147/10/0	Dunserudhagan 112	SOMMERFJØS, KOLSTAD, KOLSRUD, DUNSERUDHAGEN		
147/10/0	Dunserudhagan 112	VÅNINGSHUS, KOLSTAD, KOLSERUD, DUNSERUDHAGEN		
148/1/0	Kongsbergveien 1159	DRIFTSBYGNING, MUGGERUD, MUGGERUD		
152/14/0		STABBUR, RUD, RUD, FISKUM		
153/5/0	Fiskumgata 33	RUIN ETTER UTLÅVE, FISKUM, "GULLIKSRUD", FISKUM, GULLIKSRUD		
153/5/0	Fiskumgata 33	VOGNSKJUL, FISKUM, FISKUM		
158/10/0		UTLÅVE, LØKKE, RØD SØNDRE, DUNSERUDHAGEN		
160/3/0		VÅNINGSHUS, PAULE, PAULE, FISKUMSLETTA		
161/4/0	Kongsbergveien 430	HOVEDBYGNING, HEGSTAD, FISKUM		
162/1/0	Kongsbergveien 380	RUIN ETTER DRIFTSBYGNING, SKJELBREDPlassen, SKJELBRED, DØRJA		
162/1/0	Kongsbergveien 380	RUIN ETTER VÅNINGSHUS, SKJELBREDPlassen, SKJELBRED, DØRJA		
162/2/0	Harstadveien 95	Våningshus, Aker		
162/3/0	Kongsbergveien 360	RUIN ETTER HUS, SKJELBRED NORDRE, SKJELBRED, DØRJA		
162/4/0	Rogndalsbråten	DRIFTSBYGNING, ROGDALSBRÅTEN, SKJELBRED, DØRJA		
162/10/0		UTHUS, SKJELBRED MED STOREMYR, SKJELBRED, LURDALEN.		
162/10/0		RUIN AV BRYGGERHUS, SKJELBRED MED STOREMYR, SKJELBRED, LURDALEN.		
162/11/0	Kongsbergveien 386	VÅNINGSHUS, TUFT, SKJELBRED, FISKUMSLETTA		
162/11/0	Kongsbergveien 386	SIDEBYGNING, TUFT, SKJELBRED, FISKUMSLETTA		
162/11/0	Kongsbergveien 386	RUIN ETTER DRIFTSBYGNING, FISKUM, SKJELBRED, FISKUMSLETTA		
164/4/0	Myreveien 117	VÅNINGSHUS, AASEN, ÅSEN, MYRE, BURUD		
165/6/0	Myreveien 39	UTHUS, HVITSTEIN, HVITSTEIN, BURUD		
167/2/0	Harstadveien 95	Sidebygning, Harstad		
169/3/0	Tollamoen 12	VÅNINGSHUS, SANDHOLT, RAKKESTAD, TOLLAMOEN		
169/5/0	Tollamoen 35	VÅNINGSHUS, TØRKOP, RAKKESTAD, TOLLAMOEN		
170/1/0	Granilveien 31	VÅNINGSHUS, HOLTE SØNDRE, HOLTE SØNDRE, HOLTE		
170/5/0	Urmakerveien 19	SIDEBYGNING, HOLTE SØNDRE OG MELLE. HOLTE SØNDRE, HOLTE		
170/25/0	Holteveien 2	VÅNINGSHUS, SPITEN, MOELV, HOLTE SØNDRE, HOLTE		
171/1/0	Holteveien 101	VÅNINGSHUS, HOLTE MELLE, HOLTE MELLE, HOLTE		
171/5/0	Urmakerveien 8	VÅNINGSHUS, HOLTE MELLE, HOLTE MELLE, HOLTE		
172/1/0		RUIN ETTER LÅVE, HOLTEHAUG, HOLTE NORDRE, HOLTE		
172/2/0	Holteveien 121	VÅNINGSHUS, HOLTE NORDRE, HOLTE NORDRE, HOLTE		
173/1/0	Holteveien 235	GRISEHUS, LI, LI, BORGE		
173/1/0	Holteveien 235	VÅNINGSHUS, LI, LI, BORGE	Lav	Omfattende fornyelse i gammel stil
173/5/0	Holteveien 221	VÅNINGSHUS, LI, LI, BORGE		
173/6/0	Holteveien 201	VÅNINGSHUS, LI, LI, BORGE		
173/7/0	Holteveien 171	DRIFTSBYGNING, LI, LI, BORGEN		
173/8/0	Holteveien 191	SIDEBYGNING, LI, LI, BORGE		
173/8/0	Holteveien 191	VÅNINGSHUS, LI, LI, BORGE		
173/9/0	Langebråten 44	VÅNINGSHUS, LANGEBRÅTHEN, LI, BORGE		
173/9/0	Langebråten 44	KÅRHUS, LANGEBRÅTHEN, LI, BORGE		
174/3/0	Holteveien 297	UTHUS, BORGE ØVRE, BORGE ØVRE, BORGE	Lav	Feilregistrert.
176/4/0	Bingsveien 398	VÅNINGSHUS, BORGEVAD, RISTVET, BORGE		
176/12/0	Holteveien 371	BOLIGHUS, BRÅTEN, RISTVET, BORGE		
176/23/0	Vestbyveien 1	BUTIKK, ELVHEIM, RISTVET, STEINSRUD		
176/23/0	Vestbyveien 1	BOLIGHUS, ELVHEIM, RISTVET, STEINSRUD		
177/1/0	Vestbyveien 73	VÅNINGSHUS, VESTBY, VESTBY, STEINSRUD		
178/2/0		UTHUS, SOLLI, SØRLI, SOLLI, STEINSRUD	Lav	
179/5/0		VÅNINGSHUS, HYTTEBRAATEN, JAREN, BINGEN		
179/5/0		RUIN ETTER LÅVE, HYTTEBRAATEN, JAREN, BINGEN		
180/4/0	Sørjuveien 28	VÅNINGSHUS, SØNJU, "STORSØNJU", SØNJU, SØNJU		
180/5/0	Sørjuveien 119	DRIFTSBYGNING, MYRBRÅATEN, SØNJU, BINGEN		

180/7/0	Sønjuveien 187	VÅNINGSHUS, KINNES, SØNJU, BINGEN		
180/10/0	Haareveien 202	VÅNINGSHUS, HAARE, SØNJU, BINGEN		
180/25/0	Haareveien 227	BRYGGERHUS, HAARE, SØNJU, BINGEN		
180/26/0	Haareveien 194	VÅNINGSHUS, HAAREPLADSEN, SØNJU, BINGEN		
180/31/0	Sønjuveien 130	VÅNINGSHUS, MASTEBRAATEN, SØNJU, BINGEN		
180/56/0		VÅNINGSHUS, SØNJU, TORVALDSØNJU, SØNJU, SØNJU		
181/2/0	Ødegårdsveien 24	VÅNINGSHUS, ØDEGÅRDEN, ØDEGÅRDEN, ØDEGÅRDEN		
181/4/0	Ødegårdsveien 62	KÅRHUS, ØDEGÅRDEN, ØDEGÅRDEN, ØDEGÅRDEN		
181/9/0		DRIFTSBYGNING, SVARTBÆK, ØDEGÅRDEN, HOLTEFJELL		
181/11/0	Sluten 239	VÅNINGSHUS, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLUTEN		
181/11/0	Sluten 239	SNEKKERHUS, STEFFENSÆTEREN, ØDRGÅRDEN, SLUTE N		
184/1/0	Nedre Lobben 6	VOGNSKJUL, LOBBEN STORE, LOBBEN STORE, LOBBE N		
184/4/0	Øvre Lobben 60	DRIFTSBYGNING, LOBBEN ØVRE, LOBBEN STORE, LOBBEN		
184/4/0	Øvre Lobben 60	BRYGGERHUS, LOBBEN ØVRE, LOBBEN STORE, LOBBEN		
185/1/0	Bingsveien 147	BRYGGERHUS, HÆRE, HÆRE, HÆRE		
185/2/0	Hæreberget 26	VÅNINGSHUS, TOPPENHAUG NORDRE, HÆRE, HÆRE, HÆREHØGDA		
185/2/0	Hæreberget 26	BRYGGERHUS, TOPPENHAUG NORDRE, HÆRE, HÆRE, HÆREHØGDA		
185/6/0	Hæreberget 15	VÅNINGSHUS, BERGET, HÆRE, HÆREHØGDA		
185/6/0	Hæreberget 15	BRYGGERHUS, BERGET, HÆRE, HÆREHØGDA		
185/20/0	Bingsveien 161	VÅNINGSHUS, GRØNVOLD, HÆRE, HÆRE		
185/20/0	Bingsveien 161	DRIFTSBYGNING, GRØNVOLD, HÆRE, HÆRE		
185/54/0	Bingsveien 141	RUIN ETTER DRIFTSBYGNING, HÆRE, HÆRE, HÆRE		
185/54/0	Bingsveien 141	VÅNINGSHUS, HÆRE, HÆRE, HÆRE		
185/54/0	Bingsveien 141	BRYGGERHUS, HÆRE, HÆRE, HÆRE		
186/1/0	Dalerveien 115	VÅNINGSHUS, DALER NORDRE, DALER, DALER		
186/16/0	Dalebråten 12	VÅNINGSHUS, NYLAND, DALEBRÅTHEN, DALER, DALEBRÅTEN		
186/20/0	Verksveien 81	UTHUS, SOLVARD, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV		
186/30/0	Verksveien 120	BOLIGHUS, DOKKA, DALER, SKOTSELV		
186/37/0	Hæreberget 11	BRYGGERHUS, BERG, DALER, HÆREHØGDA		
186/44/0	Verksveien 86	Solvang		
186/69/0	Tregata 3	Krok		
186/73/0	Bingsveien 7	Haugen		
186/84/0	Verksveien 108	BOLIGHUS, HASSETUN, DALER, SKOTSELV		
186/127/0	Verksveien 136	Nytt?		
186/129/0	Verksveien 126	BOLIGHUS, KLOSTERET, DALER, SKOTSELV		
186/134/0	Hellerudveien 2 A	BOLIGHUS, GRØNLI, DALER, SKOTSELV		
186/146/0	Verksveien 107	BOLIGHUS, ELVETUN, DALER, SKOTSELV		
186/163/0	Hellerudveien 17	BOLIGHUS, TOMT NR. 9, HELLERUD, DALER, SKOTSELV		
186/163/0	Hellerudveien 17	BRYGGERHUS, TOMT NR. 9, HELLERUD, DALER, SKOTSELV		
188/1/0	Bergaveien 27	Utsikten		
188/3/0	Bergaveien 25	BOLIGHUS, KLOGOA, BERGAV, UTSIKTEN, SKOTSELV		
189/13/0	Underberget 26	Kopperud		
189/14/0	Kopperudveien 15	VEDSKJUL, KOPPERUD, ULLELAND, KOPPERUD		
189/20/0	Strandveien 17	Stryken nedre (hus no.66)		
189/28/0	Strandveien 11	Stryken (hus nr 67)		
189/36/0	Strandveien 3	BOLIGHUS, SPRONGELØKKEN, ULLELAND, SKOTSELV		
189/38/0	Verksveien 3	Østensløkka med Hyttestøa		
189/47/0	Verksveien 18	Bakkerud (hus 60)		
189/51/0	Verksveien 20	BOLIGHUS, MORTENSLØKKEN, ULLELAND, SKOTSELV		
189/54/0	Verksveien 62	Hus nr.27		
189/60/0	Verksveien 3	Amundsløkka og Hængsløkka		
189/65/0	Brattbakken 2 A	BOLIGHUS, HAUGLØKKEN, VERKSV, ULLELAND, SKOT SELV		
189/65/0	Brattbakken 2 A	UTHUS, HAUGLØKKEN, VERKSV, ULLELAND, SKOTSEL V		
189/78/0	Verksveien 24	Håbet		
189/81/0	Strandveien 15	Sandheim		
189/83/0	Kopperudveien 4	BOLIGHUS, FJELLHEIM, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV		
189/83/0	Kopperudveien 4	UTHUS, FJELLHEIM, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV		
189/85/0	Verksveien 66	Smedsrud		
189/89/0		BOLIGHUS, FJELD, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV		
189/89/0		GARASJE, FJELD, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV		
189/97/0	Bergaveien 1	BOLIGHUS, SOLSTAD, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV		
189/98/0	Bergaveien 3	BOLIGHUS, MØLLEBERG, BERGA, ULLELAND, SKOTSE LV		
189/101/0	Strandveien 9	Solveig		
189/102/0	Bergaveien 9 A	BOLIGHUS, SOLVARD, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV		

189/103/0	Bergaveien 13	BOLIGHUS, KULLAND, BERGAV. ULLELAND, SKOTSEL V		
189/107/0	Strandveien 13	Sand		
189/118/0	Bergaveien 15	BOLIGHUS, TOPPEN, BERGAVEIEN, ULLELAND, SKOTSELV		
189/118/0	Bergaveien 15	BRYGGERHUS, TOPPEN, BERGAVEIEN, ULLELAND, SKOTSELV		
189/134/0	Underberget 24	Berg		
189/140/0	Underberget 6	Bergheim		
189/141/0	Underberget 2	Sletten		
189/154/0	Underberget 9	Aasberg		
189/163/0	Verksveien 28	LEIEGÅRD, SMEDGÅRDEN, ULLELAND, SKOTSELV		
190/20/0	Strandveien 17	Stryken nedre (hus no.66)		
191/15/0		SMIE, STORMOEN, SKOTT NORDRE, STORMOEN		
191/40/0	Skotselveien 743	BOLIGHUS, HEIMTUN, SKOTT NORDRE, STORMOEN		
192/3/0	Skotselveien 817	VÅNINGSHUS, MOEN, SKOTT SØNDRE, BAKKE		
192/47/0	Skotselveien 581	STABBUR, SANDBEKK, SKOTT SØNDRE, BURUD		
193/1/0	Skotselveien 582	VÅNINGSHUS, BURUD, BURUD, BURUD		
193/1/0	Skotselveien 582	STABBUR, BURUD, BURUD, BURUD		
194/1/0	Ringeriksveien 1155	VÅNINGSHUS, VERP, VERP		
194/11/0	Verpveien 18	UTHUS, HAUGEN, VERP		
194/20/0	Verpveien 2	UTHUS, BRÅTELØKKEN, ("BRÅTELØKKA"), VERP		
194/27/0	Ringeriksveien 1221	BOLIGHUS, SKILLEBEK, VERP		
194/52/0	Ringeriksveien 1192	BOLIGHUS, BERGHEIM, VERP		
195/2/0	Leversbyveien 411	BRYGGERHUS, GRØTÅSEN, ØDEVERP		
195/2/0	Leversbyveien 411	DRIFTSBYGNING, GRØTÅSEN, ØDEVERP		
196/1/0	Leversbyveien 219	VÅNINGSHUS, LEVERSBY NORDRE, LEVERSBY NORDRE		
196/6/0	Fjerdingsstadveien 181	BOLIGHUS, MUNKEPLADSEN, MUNKELØKKA, LEVERSBY NORDRE		
198/3/0	Fjerdingsstadveien 162	VOGNSKJUL, FJERINGSTAD, FJERINGSTAD		
198/3/0	Fjerdingsstadveien 162	STABBUR, FJERINGSTAD, FJERINGSTAD		
198/6/0	Fjerdingsstadveien 106	UTHUS, BERGLI, FJERINGSTAD		
198/7/0	Ringeriksveien 1092	VÅNINGSHUS, RUSTADEN, ("RUSTAND"), FJERINGSTAD		
198/7/0	Ringeriksveien 1092	BRYGGERHUS, RUSTADEN, ("RUSTAND"), FJERINGSTAD		
198/11/0	Ringeriksveien 1080	UTHUS, GRINA, FJERINGSTAD		
199/1/0	Fjerdingsstadveien 4	SIDEBYGNING, KOLBJØRNSRUD ØVRE, KOLBJØRNSRUD		
199/1/0	Fjerdingsstadveien 4	DRIFTSBYGNING, KOLBJØRNSRUD ØVRE, KOLBJØRNSRUD		
199/2/0	Fjerdingsstadveien 6	VÅNINGSHUS, KOLBJØRNSRUD VESTRE, KOLBJØRNSRUD		
199/2/0	Fjerdingsstadveien 6	BRYGGERHUS, KOLBJØRNSRUD VESTRE, KOLBJØRNSRUD		
200/2/0	Leversbyveien 93	STABBUR, KNIVE, SKARBERG		
200/3/0	Knivestøveien 23	LAVE, LØVSTAD, SKARBERG		
200/4/0	Knivestøveien 15	VÅNINGSHUS, HAUG, KNIVE SØNDRE		
200/4/0	Knivestøveien 15	BRYGGERHUS, HAUG, KNIVE SØNDRE		
200/4/0	Knivestøveien 15	GARASJE, HAUG, KNIVE SØNDRE		
200/6/0		VÅNINGSHUS, SMEDBERG, KNIVE SØNDRE		
200/6/0		UTHUS, SMEDBERG, KNIVE SØNDRE		
200/6/0		BRYGGERHUS, SMEDBERG, KNIVE SØNDRE		
201/1/0	Leversbyveien 115	STABBUR, KNIVE NORDRE, KNIVE NORDRE		
201/2/0	Fjerdingsstadveien 22	DRIFTSBYGNING, STOLP, KNIVE NORDRE		
201/3/0	Knivestøveien 19	BRYGGERHUS, KNIVESTØEN, KNIVE NORDRE		
201/3/0	Knivestøveien 19	DRIFTSBYGNING, KNIVESTØEN, ØVRE EIKER		
202/5/0	Ringeriksveien 795	VÅNINGSHUS, KNIVE SØNDRE, KNIVE SØNDRE		
202/20/0	Kjemperudveien 10	BOLIGHUS, SOLHEIM, KNIVE SØNDRE		
203/3/0	Ringeriksveien 781	BOLIGHUS, KNIVEDALEN, HOVSRUD		
204/3/0	Øvre Dramdalsvei 25	SKJUL, DRAMDAL MIDTRE, DRAMDAL		
204/3/0	Øvre Dramdalsvei 25	BRYGGERHUS, DRAMDAL MIDTRE, DRAMDAL		
204/4/0	Nedre Dramdalsvei 12	VÅNINGSHUS, DRAMDAL NEDRE, DRAMDAL		
204/12/0	Kjemperudveien 26	BOLIGHUS, MUNKHAUGEN NORDRE, DRAMDAL		
204/13/0		VÅNINGSHUS, NORDLI, DRAMDAL		
204/13/0		DRIFTSBYGNING, NORDLI, DRAMDAL		
204/18/0	Ringeriksveien 589	DRAMDAL SKOLE, DRAMDAL		
204/19/0	Ringeriksveien 590	BOLIGHUS, SOLFENG, DRAMDAL		
205/3/0	Sluten 301	STABBUR, INGEBU, TONHAUGEN, SLUTEN, SLUTEN		
205/3/0	Sluten 301	UTHUS, SLUTEN, INGEBU, TONHAUGEN, SLUTEN		
1134/1/0		HOVEDHUS, MILESTEIN		
1134/1/0		UTHUS, MILESTEIN		
1134/1/0		SKOLE, KLOKKERSKOLEN		
1134/1/0		UTHUS, KLOKKERSKOLEN, MILESTEIN SKOLE		
4001/2/0	Drammensveien 2 A	GODSHUS, HOKKSUND STASJON, EIKER PRESTEGÅRD, HOKKSUND		
4001/6/0	Jernbanegata 5	VESTFOSSEN STASJON, ENEBOLIG.		

4001/6/0	Jernbanegata 5	VESTFOSSEN STASJON, GODSHUS.		
	Hamrekleiva 94	Våningshus, Søndre Hamre		
	Hamrekleiva 66	Smie, Nordre Hamre		
42243/0	Sandholtveien 12	Arnebæk		
	Østerudveien 10	Sommerfjøs, Østerud		